Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1415691196
Datum aktivace kuponu:	30. 08. 2026 16:42:05
Platnost do:	29. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
JMZKEN91800116986

Tovární značka
MAZDA

Model
CX-5

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
110 kW

Objem
2191 ccm

Datum výroby
2012

Datum 1. registrace
21. 05. 2012

Platnost STK (CZ)
16. 04. 2028

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2012	2012	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	2012
Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici
Strana řízení:	Není k dispozici

	05/2012	Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	21. 05. 2012
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	21. 05. 2012
Přihlášeno jako:	Nové
Barva vozu při přihlášení:	ŠEDÁ

	05/2012		Česko	Změna majitele
	05/2012		Česko	Změna provozovatele
	05/2012		Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2012	3 400 km		Servisní záznam
2013	04/2013	10 000 km		Servisní záznam
	06/2013	11 500 km		Servisní záznam
	06/2013	11 500 km		Servisní záznam
2014	04/2014	28 000 km		Servisní záznam
	06/2014	31 500 km		Servisní záznam
	10/2014	38 000 km		Servisní záznam
	10/2014	38 000 km		Servisní záznam
2015	04/2015	46 500 km		Servisní záznam
	04/2015	46 500 km		Servisní záznam
	06/2015	51 000 km		Servisní záznam
	11/2015	61 000 km		Servisní záznam
2016	02/2016	69 000 km		Servisní záznam

	05/2016	72 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	03. 05. 2016
Číslo protokolu:	CZ-3104-16-05-0193

	05/2016	72 000 km		Servisní záznam
	11/2016	78 000 km		Servisní záznam
	11/2016	78 000 km		Servisní záznam
2017	02/2017	80 500 km		Servisní záznam
	03/2017	80 500 km		Servisní záznam
	03/2017	80 500 km		Servisní záznam
	04/2017	86 000 km		Servisní záznam
	11/2017	90 000 km		Servisní záznam
	11/2017	90 000 km		Servisní záznam
	12/2017	90 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	18. 12. 2017
Číslo protokolu:	CZ-3127-17-12-0740

2018	01/2018		Česko	Změna majitele
	01/2018		Česko	Změna provozovatele
	01/2018	91 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	30. 01. 2018
Číslo protokolu:	CZ-3851-18-01-2572

	01/2018		Česko	Změna majitele
	01/2018		Česko	Změna provozovatele
	05/2018	96 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	03. 05. 2018
Číslo protokolu:	CZ-3851-18-05-0313

05/2018	96 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 03. 05. 2018
Číslo protokolu: CZ-480557-18-05-0027

05/2018	97 000 km	Česko	Inzerce vozidla
06/2018	99 500 km	Česko	Inzerce vozidla
07/2018	99 500 km	Česko	Inzerce vozidla
07/2018	100 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 09. 07. 2018
Číslo protokolu: CZ-3851-18-07-0517

07/2018		Česko	Změna majitele
07/2018		Česko	Změna provozovatele
10/2018	101 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 15. 10. 2018
Číslo protokolu: CZ-3313-18-10-0548

10/2018		Česko	Změna majitele
10/2018		Česko	Změna provozovatele
10/2018		Česko	Změna majitele

2019

01/2019	104 500 km		Servisní záznam

2020

04/2020	129 000 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 22. 04. 2020
Číslo protokolu: CZ-3313-20-04-0651

04/2020	129 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 22. 04. 2020
Číslo protokolu: CZ-430109-20-04-0390

07/2020	133 000 km	Servisní záznam
07/2020	133 000 km	Servisní záznam

2021	12/2021	154 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	06. 12. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3313-21-12-0151

	12/2021	Česko	Změna majitele
2022	03/2022	159 500 km	Záznam tachometru
	04/2022	161 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	20. 04. 2022
Číslo protokolu:	CZ-3313-22-04-0593

	04/2022	161 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	20. 04. 2022
Číslo protokolu:	CZ-430109-22-04-0328

2024	02/2024	196 000 km	Česko	Poškození
	04/2024	198 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	18. 04. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3313-24-04-0648

	04/2024	198 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	18. 04. 2024
Číslo protokolu:	CZ-430109-24-04-0303

2026	04/2026	234 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	16. 04. 2026
Datum příští STK:	16. 04. 2028
Číslo protokolu:	CZ-3313-26-04-0505

04/2026	234 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	16. 04. 2026
Číslo protokolu:	CZ-430109-26-04-0267

Kontrola poškození

Poškození nalezeno


V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří.** Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi,** kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost	1 / 1
Datum	02/2024
Země	Česko
Výše pojistného plnění	11 780 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	196 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
21.05.2012	08.01.2018	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
21.05.2012	08.01.2018	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
08.01.2018	31.01.2018	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
08.01.2018	31.01.2018	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
31.01.2018	19.07.2018	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
31.01.2018	19.07.2018	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
19.07.2018	17.10.2018	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
19.07.2018	17.10.2018	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
17.10.2018	18.10.2018	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
17.10.2018	**–**	**Provozovatel**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**
18.10.2018	06.12.2021	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	ESSOX s.r.o. F. A. Gerstnera 052/, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice IČ: 26764652	Ne
06.12.2021	**–**	**Vlastník**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 25	
Datum	10/2012
Stav tachometru:	3 400 km
Materiál (výčet)	ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
	DROBNÝ DÍLČÍ MATERIÁL
Práce (výčet)	ROZLEŠTĚNÍ ODŘENIN
	USKLADNĚNÍ PNEU Mazda CX5
	PŘEZUTÍ PNEU + VYVÁŽENÍ

Číslo záznamu 2 / 25	
Datum	04/2013
Stav tachometru:	10 000 km
Materiál (výčet)	ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
	DROBNÝ DÍLČÍ MATERIÁL
Práce (výčet)	USKLADNĚNÍ PNEU Mazda CX5
	PŘEZUTÍ PNEU + VYVÁŽENÍ

Číslo záznamu 3 / 25	
Datum	06/2013
Stav tachometru:	11 500 km
Materiál (výčet)	SHELL HELLIX ULTRA AF-L 5W30 DPF
	FILTR OLEJOVÝ
	TĚSNĚNÍ VÝPUST. ŠROUBU
	DROBNÝ DÍLČÍ MATERIÁL
	POPLATEK NA LIKVIDACI ODPADŮ
	NÁPLŇ OSTŘIKOVAČE LETNÍ
Práce (výčet)	GEOMETRIE PŘEDNÍCH A ZADNÍCH KOL,KONTROLA A SEŘÍ
	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY KAROSERIE
	SERVISNÍ PROHLÍDKA interval 20,000 km
	PŘEČTENÍ CHYB.HLÁŠENÍ PCM – NGS TESTER

Číslo záznamu 4 / 25	
Datum	06/2013
Stav tachometru:	11 500 km
Materiál (výčet)	SENSOR PRES CX-5+M6
	MĚRKA OLEJE
Práce (výčet)	Snímač tlaku výfukových plynů-DM
	Přeprogramování ŘJ motoru DPF AD016A

Číslo záznamu 5 / 25	
Datum	04/2014
Stav tachometru:	28 000 km
Materiál (výčet)	ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
Práce (výčet)	PŘEZUTÍ KOL + VYVÁŽENÍ
	Uskladnění pneu Mazda 6, CX-5

Číslo záznamu 6 / 25	
Datum	06/2014

Stav tachometru:	31 500 km
Materiál (výčet)	NÁPLŇ OSTŘIKOVAČE LETNÍ
	Poplatek za likvidaci odpadů
	Drobný dílčí materiál
	Shell Helix Ultra AM-L 5W-30
	Brzdová kapalina
	ČISTIČ KLIMATIZACE
	TĚSNĚNÍ VÝPUST. ŠROUBU
	FILTR PYLOVÝ
	FILTR OLEJOVÝ
Práce (výčet)	KONTROLA STAVU KAROSERIE
	SERVISNÍ PROHLÍDKA 40.000 KM / 2 ROKY
	BRZDOVÁ KAPALINA, VÝMĚNA
	PŘEČTENÍ CHYB.HLÁŠENÍ PCM – NGS TESTER
	VYČIŠTĚNÍ – DEZINFEKCE KLIMATIZACE

Číslo záznamu 7 / 25

Datum	10/2014
Stav tachometru:	38 000 km
Materiál (výčet)	NÁPLŇ OSTŘIKOVAČE ZIMNÍ
	ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
Práce (výčet)	Přezutí a vyvážení pneumatik – 4 kusy
	Jarní servisní prohlídka za 99,-
	Uskladnění pneu Mazda 6, CX-5

Číslo záznamu 8 / 25

Datum	10/2014
Stav tachometru:	38 000 km
Materiál (výčet)	SENZOR PRES-CX-5/M6
Práce (výčet)	SNÍMAČ TLAKU VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

Číslo záznamu 9 / 25

Datum	04/2015
Stav tachometru:	46 500 km
Materiál (výčet)	ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
Práce (výčet)	Uskladnění pneu Mazda 6, CX-5
	Přezutí a vyvážení 4 ks pneu

Číslo záznamu 10 / 25

Datum	04/2015
Stav tachometru:	46 500 km
Materiál (výčet)	Shell Helix Ultra AM-L 5W-30
	TĚSNĚNÍ VÝPUST. ŠROUBU
	PROPLACHOVÝ OLEJ
	OLEJOVÝ FILTR SKY ACTIV 2,2 D
Práce (výčet)	PŘEPROGRAMOVÁNÍ PCM / AE031A
	KONTROLA PODTLAKOVÉHO ČERPADLA

Číslo záznamu 11 / 25

Datum	06/2015
Stav tachometru:	51 000 km
Materiál (výčet)	NÁPLŇ OSTŘIKOVAČE LETNÍ
	Poplatek za likvidaci odpadů
	Drobný dílčí materiál
	Shell Helix Ultra AM-L 5W-30
	FILTR PALIVOVÝ
	TĚSNĚNÍ VÝPUST. ŠROUBU
	FILTR OLEJOVÝ
	VZDUCHOVÝ FILTR
	DESTIČKY BRZDOVÉ FR
Práce (výčet)	SERVISNÍ PROHLÍDKA
	SERVISNÍ PROHLÍDKA (pro ECE neřízený) interval 20,000 km
	PŘEČTENÍ CHYB.HLÁŠENÍ PCM – NGS TESTER
	OŠETŘENÍ BRZDOVÝCH SEGMENTŮ PŘEDNÍ
	BRZDOVÉ DESTIČKY

Číslo záznamu 12 / 25

Datum	11/2015
Stav tachometru:	61 000 km
Materiál (výčet)	ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
	BATERIE, KONEKTORY, POJISTKY
	STŘEŠNÍ NOSIČ
Práce (výčet)	Uskladnění pneu Mazda 6, CX-5
	Zimní prohlídka Mazda
	Přezutí a vyvážení 4 ks pneu

Číslo záznamu 13 / 25

Datum	02/2016
Stav tachometru:	69 000 km

Materiál (výčet)	NÁPLŇ OSTŘIKOVAČE ZIMNÍ
	Poplatek za likvidaci odpadů
	Drobný dílčí materiál
	Shell Helix Ultra AM-L 5W-30
	BRZDOVÁ KAPALINA
	CHLADICI KAPALINA (SUD 60L)
	TĚSNĚNÍ VÝPUST. ŠROUBU
	FILTR PYLOVÝ
	OLEJOVÝ FILTR
Práce (výčet)	KONTROLA STAVU KAROSERIE
	SERVISNÍ PROHLÍDKA 80,000 km
	BRZDOVÁ KAPALINA, VÝMĚNA
	PŘEČTENÍ CHYB.HLÁŠENÍ PCM – NGS TESTER

Číslo záznamu 14 / 25

Datum	05/2016
Stav tachometru:	72 000 km
Práce (výčet)	PŘÍPRAVA PŘED STK
	ZAJIŠTĚNÍ STK – NAFTA
	Uskladnění pneu Mazda 6, CX-5
	PŘEZUTÍ + VYVÁŽENÍ PNEU

Číslo záznamu 15 / 25

Datum	11/2016
Stav tachometru:	78 000 km
Materiál (výčet)	ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
Práce (výčet)	Uskladnění pneu Mazda 6, CX-5
	BEZPLATNÉ LUXOVÁNÍ VOZU
	Přezutí a vyvážení 4 ks pneu

Číslo záznamu 16 / 25

Datum	11/2016
Stav tachometru:	78 000 km
Práce (výčet)	PŘEPROGRAM PCM / MSP

Číslo záznamu 17 / 25

Datum	02/2017
Stav tachometru:	80 500 km
Materiál (výčet)	NÁPLŇ OSTŘIKOVAČE

	Poplatek za likvidaci odpadů
	Drobný dílčí materiál
	Shell Helix Ultra AM-L 5W-30
	TĚSNĚNÍ VÝPUST. ŠROUBU
	CHLADICI KAPALINA (SUD 60L)
	KOTOUČ BRZDOVÝ RR
	BRZDOVÉ DESTIČKY ZADNÍ
	OLEJOVÝ FILTR
Práce (výčet)	DIAGNOSTIKA ŘÍDÍCÍCH JEDTOTEK – VYMAZÁNÍ CHYB
	Výměna zadních brzdových kotoučů a destiček
	Dezinfekce klimatizace
	BEZPLATNÉ LUXOVÁNÍ VOZU
	Prohlídka 100tis. / 5 let
	Roční prohlídka karoserie
	Kontrola turbodmychadla

Číslo záznamu 18 / 25

Datum	03/2017
Stav tachometru:	80 500 km
Materiál (výčet)	ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
	Vakuová pumpa 2,2d
Práce (výčet)	Uskladnění pneu CX5
	GEOMETRIE PŘEDNÍCH A ZADNÍCH KOL,KONTROLA A SEŘÍZENÍ
	BEZPLATNÉ LUXOVÁNÍ VOZU
	Bezplatné základní mytí vozu
	Přezutí a vyvážení 4 ks pneu
	JÍZDNÍ TEST

Číslo záznamu 19 / 25

Datum	03/2017
Stav tachometru:	80 500 km
Materiál (výčet)	TĚSNĚNÍ VÝPUST. ŠROUBU
	SADA TĚSNĚNÍ VÍKA VENTILŮ
	SADA VAČKY
	OPRAVNÁ SADA TURBA
	PROPLACHOVÝ OLEJ
	OLEJOVÝ FILTR
	MAZDA ORIGINAL OIL, 0W-30 DPF
	MAZDA ORIGINAL OIL ULTRA DPF 5W30
Práce (výčet)	R073/15_Lack of acceleration_SKYACTIV-D 2.2

Číslo záznamu 20 / 25	
Datum	04/2017
Stav tachometru:	86 000 km
Materiál (výčet)	AKUMULÁTOR
Práce (výčet)	VÝMĚNA BATERIE I-STOP
	INICIALIZACE SYSTÉMU AKU BATERIE
	BEZPLATNÉ LUXOVÁNÍ VOZU
	Bezplatné základní mytí vozu

Číslo záznamu 21 / 25	
Datum	11/2017
Stav tachometru:	90 000 km
Materiál (výčet)	NÁPLŇ OSTŘIKOVAČE -30´
	ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
Práce (výčet)	BEZPLATNÉ LUXOVÁNÍ VOZU
	PŘEZUTÍ + PNEU + VYVÁŽENÍ

Číslo záznamu 22 / 25	
Datum	11/2017
Stav tachometru:	90 000 km
Materiál (výčet)	STAY DAMPER KIT
Práce (výčet)	OPRAVA ZADNÍ HRANY VOLANTU
	Výměna tlumicích vzpěr (vpravo i vlevo)

Číslo záznamu 23 / 25	
Datum	01/2019
Stav tachometru:	104 500 km
Materiál (výčet)	SERVICE KIT-MME-
Práce (výčet)	AJ024A RCL replacement
	AJ024D
	AJ024E - dotažení matic

Číslo záznamu 24 / 25	
Datum	07/2020
Stav tachometru:	133 000 km
Práce (výčet)	AK016 pouze přeprogramování

Číslo záznamu 25 / 25	
Datum	07/2020

Stav tachometru:	133 000 km
Práce (výčet)	DIAGNOSTIKA M-MDS
	Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 30. 08. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 02. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS–Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes–Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / motor	19. 02. 2022	Více info
havárie / motor	26. 07. 2019	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva při první registraci v CZ	Stříbrná metalíza

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	30. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	21.05.2012
Datum první registrace vozidla v ČR	21.05.2012
Tovární značka	MAZDA
Obchodní označení	CX-5
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	MAZDA
Výrobce motoru	MAZDA
Typ motoru	SH
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	4500
Zdvihový objem (ccm)	2191
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	194
Maximální hmotnost povolená (kg)	2120
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2120

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4555
Šířka celková (mm)	1840
Výška celková (mm)	1710
Rozvor (mm)	2700
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1145/1145
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1085/1085
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000

Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4120/4120
Ráfky náprava 1	7J X 17 ET50
Pneumatiky náprava 1	7J X 17 ET50; 225/65 R17 102 V
Ráfky náprava 2	7J X 17 ET50
Pneumatiky náprava 2	225/65 R17 102 V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3375
Hluk za jízdy (db)	70,7
Spotřeba předpis	566/2011T
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4/4,9/4,9
Další záznamy	CO2: 169/130/144 g/km|Rozchod: 1 585/1 590 mm|Variabilní provedení vozidla:|#20-21: 7J x 17 ET50; 225/65 R17 102 H| 7J X 17 ET50; 225/65 R17 99 H| 7J X 17 ET50; 225/65 R17 99 V|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., 08.01.2018 OPRAVA ÚDAJŮ V TP Generali pojišťovna a.s. CZ/0024/4085960303
Emise CO2 (g/km)	144

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	06. 05. 2018
Inzerovaný nájezd	97 000 km







Záznam 2/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	09. 05. 2018
Inzerovaný nájezd	97 000 km






Záznam 3/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	13. 05. 2018
Inzerovaný nájezd	97 000 km







Záznam 4/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	26. 06. 2018
Inzerovaný nájezd	99 500 km











Záznam 5/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	02. 07. 2018
Inzerovaný nájezd	99 500 km











Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.