

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1199130695
Datum aktivace kuponu:	03. 09. 2026 14:06:52
Platnost do:	03. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
KNADN512AF6549790



Tovární značka
KIA

Palivo
benzín

Datum výroby
25. 03. 2015

Model
RIO

Výkon
80 kW

Datum 1. registrace
12. 06. 2015

Druh vozidla
osobní

Objem
1396 ccm

Platnost STK (CZ)
25. 06. 2027


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	03/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 25. 03. 2015 Stáří vozidla: 11 let 5 měsíců Barva vozidla: pastel orange – kód BEG Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: Není k dispozici			
	06/2015		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 12. 06. 2015 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 12. 06. 2015 Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERVENÁ			
	06/2015		 Česko	Změna majitele
	06/2015		 Česko	Změna provozovatele
2016	06/2015		 Česko	Vystavení technického průkazu
	06/2015			Servisní záznam
2017	06/2016	7 500 km		Servisní záznam
	06/2016	7 500 km		Servisní záznam
2018	06/2017	14 500 km		Servisní záznam
2019	06/2018	22 000 km		Servisní záznam
2019	03/2019	28 000 km		Záznam tachometru
	06/2019	30 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 10. 06. 2019 Číslo protokolu: CZ-3324-19-06-0169			

06/2019

30 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 06. 2019

Číslo protokolu:

CZ-430832-19-06-0090

06/2019

31 000 km

Servisní záznam

2020

03/2020

34 500 km

Záznam tachometru

06/2020

35 500 km

Servisní záznam

2021

03/2021

38 500 km

Záznam tachometru

06/2021

39 500 km

Záznam tachometru

06/2021

40 000 km

Servisní záznam

06/2021

40 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 06. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3324-21-06-0629

06/2021

40 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 06. 2021

Číslo protokolu:

CZ-430832-21-06-0361

2022

03/2022

45 000 km

Záznam tachometru

06/2022

47 500 km

Servisní záznam

2023

03/2023

52 500 km

Záznam tachometru

06/2023

54 500 km

Servisní záznam

06/2023

55 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 06. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3324-23-06-0693

06/2023

55 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 06. 2023

Číslo protokolu:

CZ-430832-23-06-0438

10/2023

 Česko

Změna majitele

	10/2023		Česko	Změna provozovatele
2025	01/2025	61 500 km		Servisní záznam
	06/2025	63 500 km	Česko	STK
Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:25. 06. 2025 Datum příští STK:25. 06. 2027 Číslo protokolu:CZ-3311-25-06-1546				
	06/2025	63 500 km	Česko	Měření emisí
Datum kontroly:25. 06. 2025 Číslo protokolu:CZ-430427-25-06-0780				

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
12.06.2015	19.10.2023	Vlastník	Fyzická osoba	-	Ne
12.06.2015	19.10.2023	Provozovatel	Fyzická osoba	-	Ne

19.10.2023	-	Vlastník	Fyzická osoba	-	Ano
19.10.2023	-	Provozovatel	Fyzická osoba	-	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 11

Datum	06/2015
Materiál (výčet)	SADA PREDNICH ZASTEREK RIO UB REAR MUD GUARD KIT
Práce (výčet)	Montáž předních a zadních zástěrek kol

Číslo záznamu 2 / 11

Datum	06/2016
Stav tachometru:	7 500 km
Práce (výčet)	Aktualizace software NAVI GEN 2.0

Číslo záznamu 3 / 11

Datum	06/2016
Stav tachometru:	7 500 km
Materiál (výčet)	SHELL AF 5W-30 TESNENI OLEJOVE ZATKY FILTR OLEJE MOTORU Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30_12*1L
Práce (výčet)	Olejový servis po 30.000km/12 měsících provozu – BENZÍN Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 11

Datum	06/2017
Stav tachometru:	14 500 km
Materiál (výčet)	KAPALINA BRZD. FILTR PYLOVÝ TESNENI OLEJOVE ZATKY FILTER ASSY-ENGINE OIL Helix Ultra Professional AF 5W-30_1
Práce (výčet)	prohlídka po 30 000km/24 měsících – zákl. rozsah – BENZÍN

Kontrola karoserie

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 5 / 11

Datum	06/2018
Stav tachometru:	22 000 km
Materiál (výčet)	TESNENI OLEJOVE ZATKY
	FILTER ASSY-ENGINE OIL
	Helix Ultra Professional AF 5W-30 1*55L [Shell V-1
Práce (výčet)	Olejový servis po 30.000km/12 měsících provozu – BENZÍN
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 6 / 11

Datum	06/2019
Stav tachometru:	31 000 km
Materiál (výčet)	TESNENI
	FILTR VZDUCHOVY
	SHELL HELIX ULTRA AF 5W-30
	FILTR VZDUCHU
	FILTER ASSY-ENGINE OIL
Práce (výčet)	BRZDOVA KAPALINA
	Pravidelný servis po 60 000 km/48 měsících podle p
	Proved'te kontrolu karoserie.
	Brzdová kapalina
	AKTUALIZACE NAVIGACE/MAPOVÉ PODKLADY
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 7 / 11

Datum	06/2020
Stav tachometru:	35 500 km
Materiál (výčet)	Podložka těsnící olejové vany
	Olej Shell AF 5W-30
	FILTR OLEJOVY
Práce (výčet)	Olejový servis

Číslo záznamu 8 / 11

Datum	06/2021
Stav tachometru:	40 000 km
Materiál (výčet)	Brzdová kapalina

Desinfekce klimatizace

Mazadlo vysokoteplotní brzd

Podložka těsnící olejové vany

Filtr pylový

Olej KIA 5W-30 A5/B5

FILTR OLEJOVY

Pravidelný servis po 90 000 km/72 měsících podle p

Prohlídka karoserie RIO, Venga, Picanto

Aktualizace navigace

Seřízení geometrie vozu

Práce (výčet)

Číslo záznamu 9 / 11

Datum

06/2022

Stav tachometru:

47 500 km

Materiál (výčet)

Desinfekce klimatizace

Mazadlo vysokoteplotní brzd

Podložka těsnící olejové vany

Filtr pylový

Olej KIA 5W-30 A5/B5

FILTR OLEJOVY

Práce (výčet)

Servisní údržba 7 rok

Číslo záznamu 10 / 11

Datum

06/2023

Stav tachometru:

54 500 km

Materiál (výčet)

Desinfekce klimatizace

Mazadlo vysokoteplotní brzd

Podložka těsnící olejové vany

Filtr pylový

Brzdová kapalina

Olej KIA 5W-30 A5/B5

FILTR OLEJOVY

Práce (výčet)

Pravidelný servis po 120 000 km/96 měsících podle

Kontrola karoserie

Aktualizace navigace

Číslo záznamu 11 / 11

Datum

01/2025

Stav tachometru:

61 500 km

Materiál (výčet)

FUSE KIT

Práce (výčet)

HECU výměna kitu pojistek

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 03. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 05. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut–Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	KIA
Model	RIO 15 (2014–) [KEURPIH15]
Datum výroby	25.03.2015
Motor	DOHC – MPI 1400 CC – GAMMA
Objem(l)	1,40
Verze převodovky	MANUAL T/M – 6 SPEED 2WD
Počet převodových stupňů	6
Barva	pastel orange
Kód barvy	BEG
Země	Czech
Iso název země	Česko
Karosérie	SEDAN – 5DR 5P
Palivo	GASOLINE – UNLEADED
Oblast	C51
Speciální verze	EUR
Pohon	4WD
Řazení	MAN

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	(EQUIPPED)EMISSION REGULATION – EURO 6
Ostatní	***
Ostatní	195 TIRE – 195/55 R16
Ostatní	3–SPOKE – LEATHER
Ostatní	A PILLAR – STD
Ostatní	A.B.S
Ostatní	A/BAG
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	ACC REMO.
Ostatní	ADJUSTER – HEIGHT ADJUSTER

Ostatní	AIR BAG LABEL(PASS'S) – PICTOGRAM
Ostatní	AL WHEEL 6.0J * 16 – B TYPE
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC – ANTENNA ROOF TYPE
Ostatní	ARM REST HANDLE – PULL TYPE
Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUTO CRUISE CONTROL – CONVENTIONAL
Ostatní	AUTO DEFOG SYSTEM
Ostatní	AUTO DOWN
Ostatní	AUTO FUEL CUT SYSTEM – CRASH
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL
Ostatní	AUTO STOP (ISG)
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	AVN COMPACT (RADIO+MEDIA+SD NAVI) – 7 IN
Ostatní	B PILLAR – STD
Ostatní	BACK LITE GLASS TYPE – PRIVACY(W/ HEATED
Ostatní	BATTER CAPACITY AGM TYPE – 48AH (5HR)
Ostatní	BATTERY CHARGE
Ostatní	BATTERY SAVER
Ostatní	BLADE TYPE – AERO
Ostatní	BLOWER – 4 SPEED FAN
Ostatní	BLUE TOOTH (AUDIO)
Ostatní	BLUE TOOTH REMO
Ostatní	BODY CONTROL MODULE – BCM(ETACS)
Ostatní	BRAKE OIL
Ostatní	BRAKE PAD – EUROPEAN
Ostatní	BULB TYPE – 2 BULB
Ostatní	C PILLAR – STD
Ostatní	CABLE TYPE – ROTARY TYPE
Ostatní	CENTRAL DR LOCK/UNLOCK – C/FACIA
Ostatní	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
Ostatní	CLOTH – CLOTH
Ostatní	CLUSTER IONIZER
Ostatní	CLUSTER TYPE – SUPER VISION
Ostatní	CLUTCH LOCK
Ostatní	CLUTCH SW
Ostatní	CLUTCH TYPE – HYDRAULIC
Ostatní	COLOR – BODY COLOR
Ostatní	COMPONENT– 2 DIN
Ostatní	CONVENTIONAL – PROJECTION
Ostatní	CRUISE CONTROL
Ostatní	CTR

Ostatní	CTR – ELR
Ostatní	CTR – GLOW LAMP
Ostatní	CTR FACIA PNL
Ostatní	CUP HOLDER – FR(W/O ILL)
Ostatní	CURTAIN A/BAG
Ostatní	DAY/NIGHT TYPE
Ostatní	DELAY OUT INTERIOR LAMP
Ostatní	DIRECTION INDICATOR
Ostatní	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatní	DR AJAR – DR AJAR
Ostatní	DR BLACK OUT MATERIAL – TAPE
Ostatní	DRIVER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	DRL – DEDICATED LED TYPE
Ostatní	E.S.P
Ostatní	E.S.P OFF
Ostatní	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatní	ENG OIL LEVEL
Ostatní	ENGINE PACKAGE – CVVT ENG
Ostatní	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatní	ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
Ostatní	EVAP. GAS CONTROL – EURO-5
Ostatní	EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
Ostatní	FLOOR – WALL PAPER
Ostatní	FOG LAMP (FR)
Ostatní	FR – 1 EA
Ostatní	FR BRAKE – DISC-15 INCH
Ostatní	FR BUMPER LIP – W/
Ostatní	FR COOLER – FULL AUTO A/CON
Ostatní	FR DR GLASS – SOLAR CONTROL
Ostatní	FR QTR GLASS TYPE – CLEAR
Ostatní	FR SUSP TYPE – MACPH. W/COIL SPRING
Ostatní	FR WIPER – INTERMITTENT(VARIABLE)
Ostatní	FR WIPER-2 SPEED
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION – AM9K/FM50K
Ostatní	FUEL
Ostatní	FUEL FILLER DR REL TYPE – CABLE
Ostatní	FUEL TANK CAPACITY – 43 LITER
Ostatní	FUNCTION – AIR FILTER
Ostatní	GLOVE BOX-COOLING
Ostatní	GRADE – GLS
Ostatní	H.M.S.L – T/GATE OTR

Ostatní	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN & SLIDING
Ostatní	HIGH BEAM
Ostatní	HIGH GRADE
Ostatní	HOLDER – UPR ANCHOR
Ostatní	HORN – SINGLE
Ostatní	CHECK ENGINE
Ostatní	IGN KEY REMINDER
Ostatní	IGNITION ILLUMINATED – BULB TYPE
Ostatní	IMMOBILIZER
Ostatní	INSIDE HNDL OVER RIDE – ALL DR
Ostatní	INSTANT FUEL CONSUMPTIO
Ostatní	INTEGRATED – CLEAR LENS
Ostatní	ISG – STARTER TYPE
Ostatní	KEY TYPE – INSIDE CUTTING
Ostatní	KEYLESS ENTRY-B/ALARM
Ostatní	KEYLESS ENTRY-T/OPEN
Ostatní	KICKDOWN MECHANISM
Ostatní	L.D.C CONVERTER – 200W
Ostatní	LED POSITION TYPE
Ostatní	LEVELING DEVICE – MANUAL
Ostatní	LH
Ostatní	LOAD LIMITER
Ostatní	LOW BEAM
Ostatní	LOW FUEL
Ostatní	LUGGAGE LAMP
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE SIDE – PLASTIC
Ostatní	LWR ANCHOR
Ostatní	M/T SHIFT INDICATOR
Ostatní	MAP POCKET-RR DR
Ostatní	MATERIAL – VINYL
Ostatní	MDPS
Ostatní	MDPS-DC
Ostatní	MODEL YEAR PACKAGE – 14MY
Ostatní	MT KNOB – LEATHER WRAPPED
Ostatní	MUFFLER MATERIAL – SUS
Ostatní	MULTIFUNCTION SW TYPE – LHD
Ostatní	N/PUNCH – HIGH VELOUR TYPE
Ostatní	NAVIGATION SYSTEM(LOW) – EUROPE
Ostatní	NON LED TYPE

Ostatní	OIL PRESSURE
Ostatní	ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
Ostatní	OUT DR TEMPERATURE
Ostatní	P/WINDOW SW RR SIDE – SOFT PAINT
Ostatní	PAB ON/OFF LAMP
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PASSENGER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	POWER OUTLET(FR)
Ostatní	POWER WINDOW(FR+RR)
Ostatní	PRE TENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	PROJECTION – LOW BEAM-A TYPE (MFR STATIC
Ostatní	RAIN SENSOR
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	RH
Ostatní	RHEOSTAT
Ostatní	ROOF TRIM MATERIAL – FABRIC
Ostatní	RR – 1 EA
Ostatní	RR – 2 EA
Ostatní	RR – CONVENTIONAL
Ostatní	RR – PLASTIC
Ostatní	RR BRAKE – DISC-14 INCH
Ostatní	RR DR GLASS – PRIVACY
Ostatní	RR FOG LAMP
Ostatní	RR HEATED W/ TIMER
Ostatní	RR HEATING DUCTS – 2ND SEAT
Ostatní	RR SUSP TYPE – TORSION AXLE
Ostatní	RR WIPER – INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ostatní	S/BELT ANCHOR – ADJUSTABLE
Ostatní	S/BELT REMINDER
Ostatní	SEAT BACK – SEAT BACK PNL(W/POCKET)
Ostatní	SEAT BACK PNL(W/POCKET)
Ostatní	SEAT BELT
Ostatní	SEAT BELT REMINDER
Ostatní	SHIPPING HOOK
Ostatní	SIDE – ELR
Ostatní	SIDE AIR BAG-FR – FR(THORAX & PELVIS)
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR
Ostatní	SIDE REPEATER LAMP
Ostatní	SINGLE BOOSTER – 9 INCH
Ostatní	SLIDING
Ostatní	SMALL TRAY

Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR – GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
Ostatní	SPEED LIMITER – A TYPE
Ostatní	SPEED LIMITER – DISPLAY TYPE
Ostatní	SPEED LIMITER REMO – LEVER TYPE
Ostatní	SPEEDOMETER
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE – KMPH
Ostatní	STD
Ostatní	SW ILLUMINATION(ALL)
Ostatní	SW ILLUMINATION(DR)
Ostatní	TACHOMETER
Ostatní	TAIL GATE O/SIDE HANDLE – BODY COLOR
Ostatní	TAIL GATE TYPE – LIFT UP
Ostatní	TEMPERATURE UNIT – C
Ostatní	TEMPORARY – STEEL WHEEL & TIRE
Ostatní	TIE DOWN HOOK(LASHING)
Ostatní	TIRE MATERIAL – SILICA
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORG SYS – LOW LINE
Ostatní	TOOL SET & JACK LABEL – GENERAL
Ostatní	TOWING HOOK
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
Ostatní	TRIP ODOMETER – NORMAL
Ostatní	TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Ostatní	TX-INKEY TYPE – TX 2EA
Ostatní	TYPE – 2.5 MILE
Ostatní	TYPE – DIGITAL
Ostatní	TYPE – FOLDING
Ostatní	USB+AUX
Ostatní	VANITY MIRROR – GLASS TYPE
Ostatní	VANITY MIRROR COVER
Ostatní	VOLUME KNOB TYPE – EUROPE TYPE
Ostatní	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Ostatní	W/ DAMPER
Ostatní	W/ ILLUM
Ostatní	W/O LOCK
Ostatní	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
Ostatní	WATER TEMP.

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	10. 01. 2025	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	pastel orange – kód BEG
Barva při první registraci v CZ	Červená metalíza

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 09. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	12.06.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	12.06.2015
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	RIO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G4FA
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	80
Při otáčkách (ot/min)	6300
Zdvihový objem (ccm)	1396
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	183
Maximální hmotnost povolená (kg)	1600
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1600

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Počet náprav – z toho poháněných	2-1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4050
Šířka celková (mm)	1720
Výška celková (mm)	1455
Rozvor (mm)	2 570
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	945/945
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	840/840
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450/450
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2650/2650
Ráfky náprava 1	5.5J X 15 ET36

Pneumatiky náprava 1	5.5J X 15 ET36; 185/65R15 88H
Ráfky náprava 2	5.5J X 15 ET36
Pneumatiky náprava 2	185/65 R15 88H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	81
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,5/4,2/4,2
Další záznamy	* Číslo homologace typu ES e11*2007/46*0195*04*23: 5*35: 1 189 - 1 250*36: 1 630/1 630*37: 945/945; 840/840*39: 800/800*40: 450/450*41: 2 430/2 430*57: MAN*56x: NE*57x: NE CO2: 104/88/94 g/km Variabilní provedení vozidla:*4: HYUNDAI MOTOR C.,SEOUL, JIŽNÍ KOREA. Vozidlo plní požadavky zákona č.56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	114

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.