

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1379281498
Datum aktivace kuponu:	03. 06. 2026 14:56:18
Platnost do:	03. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

KNAKU814DE5560665



Tovární značka

KIA

Druh vozidla

osobní

Objem

2199 ccm

Platnost STK (CZ)

11. 12. 2027

Model

SORENTO

Palivo

nafta

Datum výroby

11. 06. 2014

Typ karoserie

kombi

Výkon

145 kW

Datum 1. registrace

06. 10. 2015

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	06/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 11. 06. 2014			
	Stáří vozidla: 11 let 11 měsíců			
	Barva vozidla: abp – kód ABP			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: Nemí k dispozici			
2015	10/2015		 Česko	 Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 06. 10. 2015			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 06. 10. 2015			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 rok 3 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	10/2015		 Česko	Změna majitele
	10/2015		 Česko	Změna provozovatele
	10/2015		 Česko	Vystavení technického průkazu
2017	11/2017	25 000 km		Servisní záznam
	12/2017	25 500 km		Servisní záznam
2019	07/2019	46 000 km	 Česko	Poškození
	08/2019	45 000 km		Servisní záznam
	09/2019	45 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 03. 09. 2019			
	Číslo protokolu: CZ-3307-19-09-0383			
	09/2019	45 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 03. 09. 2019			
	Číslo protokolu: CZ-130102-19-09-0027			

2020 09/2020 51 500 km Servisní záznam

2021 06/2021 56 000 km Záznam tachometru

09/2021 59 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 16. 09. 2021
Číslo protokolu: CZ-3304-21-09-0694

09/2021 59 000 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 16. 09. 2021
Číslo protokolu: CZ-430826-21-09-0430

2023 05/2023 71 500 km  Česko Záznam tachometru

09/2023 74 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 21. 09. 2023
Číslo protokolu: CZ-3314-23-09-0629

09/2023 74 500 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 21. 09. 2023
Číslo protokolu: CZ-430824-23-09-0340

2024 08/2024 82 500 km Záznam tachometru

2025 12/2025 96 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 11. 12. 2025
Číslo protokolu: CZ-3314-25-12-0305

12/2025 96 500 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 11. 12. 2025
Číslo protokolu: CZ-430824-25-12-0217

12/2025

96 500 km

Česko

STK

Typ kontroly:	Opakovaná
Datum kontroly:	12. 12. 2025
Datum příští STK:	11. 12. 2027
Číslo protokolu:	CZ-3314-25-12-0336

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum	07/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	19 861 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Střecha
Stav tachometru	46 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
06.10.2015	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ELEKTRO PW s.r.o. Farského 1988/1, 39002 Tábor IČ: 28097114	Ano
06.10.2015	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ELEKTRO PW s.r.o. Farského 1988/1, 39002 Tábor IČ: 28097114	Ano

6. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	11/2017
Stav tachometru:	25 000 km
Materiál (výčet)	TESNENÍ OLEJOVÉ ZATKY SADA OLEJ. FILTRU FILTR VZDUCHU KAPALINA BRZD Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30_12*1L
Práce (výčet)	prohlídka 30 000 km/24 měsíců – zákl. rosah Kontrola karoserie po roce Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	12/2017
Stav tachometru:	25 500 km
Materiál (výčet)	CIDLO TLAKU DIFERENCIÁLU
Práce (výčet)	Výměna DPS

Číslo záznamu 3 / 4

Datum	08/2019
Stav tachometru:	45 000 km
Materiál (výčet)	TESNENÍ FILTR VZDUCHOVÝ FILTR PALIVOVÝ CISTIC BRZD SHELL HELIX ULTRA ECT 0W-30 FILTR VZDUCHU FILTR OLEJOVÝ, SADA PRO VYMENU BRZDOVA KAPALINA
Práce (výčet)	Pravidelný servis po 60 000 km/48 měsících podle p Proved'te kontrolu karoserie. Brzdová kapalina Vyčištění a uvolnění brzd oprava kabelového svazku elektroinstalace (konektorů) – náh Poplatek STK Poplatek EMISE PROVEDENÍ STK výměna kabinového / pylového filtru výměna palivového filtru Výměna vzduchového filtru Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 4

Datum	09/2020
Stav tachometru:	51 500 km
Materiál (výčet)	KOTOUČ BRZDOVÝ PŘEDNÍ SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK PŘEDNÍ CISTIC BRZD MONTAZNÍ PASTA
Práce (výčet)	Vyměnit rotory a brzdové destičky obou předních kol Vyčištění a uvolnění předních brzd Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

7. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 03. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

8. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

9. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 03. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

10. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	KIA
Model	SORENTO 12 (2012-2014) [KEURPXM12]
Datum výroby	11.06.2014
Motor	DOHC – TCI 2200 CC – R
Objem(l)	2,20
Verze převodovky	AUTO – 6 SPEED 4WD
Počet převodových stupňů	6
Barva	abp
Kód barvy	ABP
Země	Czech
Iso název země	Česko
Karosérie	WAGON – 5DR 5P
Palivo	DIESEL – DIESEL
Oblast	C51
Speciální verze	EUR
Pohon	4WD
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	***
Ostatní	235 TIRE – 235/55 R19
Ostatní	4-SPOKE – LEATHER
Ostatní	4WD
Ostatní	4WD LOCKING
Ostatní	A PILLAR – DLX
Ostatní	A.B.S
Ostatní	A/BAG
Ostatní	A/BAG OFF INDICATOR
Ostatní	A/T POSITION INDICATOR
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	ACC REMO.
Ostatní	ACTIVE ECO
Ostatní	ACTIVE HEAD RESTRAINT
Ostatní	ACTIVE HOOD SYSTEM – 2 CORNER POP-UP
Ostatní	AIR VENTILATION SEAT
Ostatní	AL WHEEL 7.5J * 19 – A TYPE
Ostatní	AMBIENT SENSOR
Ostatní	AMS – W/ MICOM
Ostatní	ANCHOR PRE TENSIONER

Ostatní	ANTENNA MICRO GPS
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC – ANTENNA MICRO
Ostatní	ANTI-CORROSION TREATMENT
Ostatní	ANTI-FOG
Ostatní	AT KNOB – LEATHER WRAPPED
Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUTO CRUISE CONTROL – CONVENTIONAL
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
Ostatní	B PILLAR – DLX
Ostatní	BACK LITE GLASS TYPE – PRIVACY(W/ HEATED
Ostatní	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
Ostatní	BATTERY CAPACITY – 72AH (5HR)
Ostatní	BATTERY CHARGE
Ostatní	BATTERY SAVER
Ostatní	BEZEL – A TYPE
Ostatní	BLADE TYPE – AERO
Ostatní	BLOWER – 4 SPEED FAN
Ostatní	BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
Ostatní	BODY CONTROL MODULE – T.A.C.U
Ostatní	B-PILLAR VENT
Ostatní	BRAKE OIL
Ostatní	BULB TYPE – 2 BULB
Ostatní	BUTTON START – BUTTON W/ ILLUMINATED
Ostatní	C PILLAR – STD
Ostatní	CARGO LAMP
Ostatní	CARGO SCREEN
Ostatní	CATALYTIC CONVERTER – D.P.F
Ostatní	CENTER GARNISH
Ostatní	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
Ostatní	CIGAR LIGHTER – W/ ILLUM
Ostatní	CLUSTER FACIA PNL
Ostatní	CLUSTER IONIZER
Ostatní	CLUSTER TYPE – SUPER VISION+TFT LCD INFO
Ostatní	COLOR – BODY COLOR
Ostatní	COLOR – TWO TONE NATURAL
Ostatní	CONSOLE COVER – ARTIFICIAL LEATHER
Ostatní	CONSOLE MOOD LAMP
Ostatní	CONVENTIONAL – CLEAR LENS

Ostatní	CORNER'G LIGHT – W/
Ostatní	CRUISE CONTROL
Ostatní	CTR
Ostatní	CTR – ELR
Ostatní	CTR – GLOW LAMP
Ostatní	CUP HOLDER – FR(W/O ILL)
Ostatní	CURTAIN A/BAG
Ostatní	D PILLAR – STD
Ostatní	DIRECTION INDICATOR
Ostatní	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatní	DR AJAR – DR AJAR
Ostatní	DR BLACK OUT MATERIAL – TAPE
Ostatní	DR FRAME MLDG – BLACK
Ostatní	DR SCUFF – DLX
Ostatní	DR SCUFF LAMP – FR
Ostatní	DRIVER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	DRL – DEDICATED LED TYPE
Ostatní	DUAL HORN – SHELL TYPE
Ostatní	E.S.P
Ostatní	E.S.P OFF
Ostatní	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatní	ELEC TYPE – FATC TYPE
Ostatní	ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
Ostatní	EMISSION CONTROL SYSTEM – LP – E.G.R
Ostatní	EMISSION REGULATION – EURO 5
Ostatní	ENG OIL LEVEL
Ostatní	ENGINE COVER – SEMI
Ostatní	ENGINE PACKAGE – VGT REGULAR ENG
Ostatní	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatní	ESCORT
Ostatní	ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
Ostatní	EXTERNAL AMP – HF (MOBIS)
Ostatní	EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
Ostatní	FINISH – PAINT
Ostatní	FLEX STEER
Ostatní	FOG LAMP (FR)
Ostatní	FORMED TYPE – STD
Ostatní	FR – 1 EA
Ostatní	FR – ASH TRAY W/O ILLUM
Ostatní	FR – REFLECTOR

Ostatní	FR – W/ SUNGLASSES
Ostatní	FR BRAKE – DISC–17 INCH
Ostatní	FR COOLER – DUAL FULL AUTO A/CON
Ostatní	FR DR GLASS – SOLAR CONTROL
Ostatní	FR IMPACT SENSOR
Ostatní	FR POWER OUTLET
Ostatní	FR SUSP TYPE – MACPH. W/COIL SPRING
Ostatní	FR WIPER – INTERMITTENT(VARIABLE)
Ostatní	FR WIPER–2 SPEED
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION – AM9K/FM50K
Ostatní	FREQUENCY–SMART KEY – GENERAL
Ostatní	FUEL
Ostatní	FUEL FILLER DR REL TYPE – ELECTRIC
Ostatní	FUEL TANK CAPACITY – 64 LITER
Ostatní	FULL SIZE 1EA – AL WHEEL & TIRE
Ostatní	FUNCTION – AIR FILTER
Ostatní	FUNCTION – WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	GARNISH–SIDE – BLACK
Ostatní	GLOW INDICATOR
Ostatní	GRADE – GLS
Ostatní	GRAIN – INSERT FILM
Ostatní	H.M.S.L – T/GATE OTR
Ostatní	H/LAMP WASHER
Ostatní	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN & SLIDING
Ostatní	HID (ADAPTIVE FR LIGHT SYSTEM)
Ostatní	HIGH BEAM
Ostatní	HIGH GRADE
Ostatní	H–MATIC
Ostatní	HOLDER – UPR ANCHOR
Ostatní	HOOD INSULATOR
Ostatní	HOOD OPENING DEVICE – GAS LIFT
Ostatní	CHECK ENGINE
Ostatní	ID PLATE – ENGLAND TYPE
Ostatní	IGN KEY REMINDER
Ostatní	IGNITION ILLUMINATED – BULB TYPE
Ostatní	ILLUMINATED
Ostatní	IMMOBILIZER
Ostatní	KEY OUT
Ostatní	KEYLESS ENTRY–B/ALARM

Ostatní	KICKDOWN MECHANISM
Ostatní	LCD ODO/TRIP METER
Ostatní	LED TYPE
Ostatní	LEVELING DEVICE – AUTO(DYNAMIC)
Ostatní	LEVER FINISH'G – SATIN CROME
Ostatní	LH
Ostatní	LOAD LIMITER
Ostatní	LOW FUEL
Ostatní	LUGGAGE NET
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE SIDE – PLASTIC
Ostatní	LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
Ostatní	LUMBAR SUPPORT – ELECT LUMBER SUPPORT
Ostatní	LWR ANCHOR
Ostatní	LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
Ostatní	MAP POCKET-RR DR
Ostatní	MAP UPDATE PROGRAM
Ostatní	MATERIAL – CLOTH(STD)
Ostatní	MDPS
Ostatní	MOOD LAMP
Ostatní	MUFFLER MAIN ASSY – SINGLE-BLACK PAINT
Ostatní	N/PUNCH – HIGH VELOUR TYPE
Ostatní	NAVIGATION SYSTEM(LOW) – EUROPE
Ostatní	NOZZLE – SPRAY WASHER
Ostatní	O/HEAD CONSOLE TYPE – STANDARD
Ostatní	O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
Ostatní	OIL PRESSURE
Ostatní	OIL SPEC – 5W20
Ostatní	ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
Ostatní	P/WINDOW DR'S – AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	P/WINDOW PA'S – AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	P/WINDOW RR DR – AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	P/WINDOW SW – ILLUMINATION(ALL)
Ostatní	P/WINDOW SW RR SIDE – SOFT PAINT
Ostatní	PAB ON/OFF LAMP
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKG BRK CONTROL – FOOT TYPE
Ostatní	PASSENGER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	PEDAL TYPE – SUS PAD
Ostatní	POCKET LIGHTING – FRT DOOR – W/ILLUM

Ostatní	POWER SEAT
Ostatní	PRE TENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
Ostatní	PTC HEATER_INT TYPE
Ostatní	PURE LEATHER
Ostatní	RAIN SENSOR
Ostatní	REFRIGERATOR – ALTERNATIVE
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	RH
Ostatní	RHEOSTAT
Ostatní	ROLLOVER SENSOR
Ostatní	ROOF RACK
Ostatní	ROOF TRIM MATERIAL – CLOTH(STD)
Ostatní	RR – 1 EA
Ostatní	RR – 2 EA
Ostatní	RR – CONVENTIONAL
Ostatní	RR BRAKE – DISC-16 INCH
Ostatní	RR DR GLASS – PRIVACY
Ostatní	RR FOG LAMP
Ostatní	RR HEATED W/ TIMER
Ostatní	RR HEATING DUCTS – 2ND SEAT
Ostatní	RR LUGGAGE FULL FLAT
Ostatní	RR POWER OUTLET
Ostatní	RR QTR GLASS TYPE – PRIVACY
Ostatní	RR SPOILER W/ HMSL – A TYPE
Ostatní	RR SUSP TYPE – MULTI LINK-NORMAL
Ostatní	RR WIPER – INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ostatní	S/ABSORBER TYPE – H.P.D
Ostatní	S/BELT ANCHOR – ADJUSTABLE
Ostatní	SEAT BACK – SEAT BACK PNL(W/POCKET)
Ostatní	SEAT BACK PNL(W/POCKET)
Ostatní	SEAT BELT
Ostatní	SEAT BELT REMINDER
Ostatní	SEAT WARMER
Ostatní	SEAT WARMER (HEATER) – 3-STEPS (BUTTON)
Ostatní	SELF LEVELIZER
Ostatní	SENSOR-AIR FLOWER – NON SPEED DENSITY
Ostatní	SEPARATED – CLEAR LENS
Ostatní	SET CONTROL
Ostatní	SHIFT LOCK SYSTEM – ELECTRONIC TYPE

Ostatní	SIDE – ELR
Ostatní	SIDE – MANUAL
Ostatní	SIDE AIR BAG–FR – FR(THORAX & PELVIS)
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR
Ostatní	SIDE REPEATER LAMP
Ostatní	SINGLE BOOSTER – 11 INCH
Ostatní	SLIDING
Ostatní	SMART KEY–FR DR
Ostatní	SMART KEY–TRUNK LID(T/GATE)
Ostatní	SMART PARKING ASSIST SYSTEM – A TYPE(10
Ostatní	SMARTKEY WELCOME
Ostatní	SPEAKER – SURROUND SOUND
Ostatní	SPEAKER – WOOFER
Ostatní	SPEAKER LOCATION CENTER–FR
Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR – GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW–GENERAL
Ostatní	SPEEDOMETER
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE – KMPH
Ostatní	STABILIZER BAR
Ostatní	T/F TYPE – ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
Ostatní	TACHOMETER
Ostatní	TEMPERATURE UNIT – C
Ostatní	TICKET HOLDER
Ostatní	TIE DOWN HOOK(LASHING)
Ostatní	TIME LAG POWER WINDOW
Ostatní	TIRE MATERIAL – SILICA
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORG SYS – HIGH LINE
Ostatní	TIRE SOURCE – HAN KOOK
Ostatní	TIRE SOURCE – KUM HO
Ostatní	TIRE SOURCE – NEXEN
Ostatní	TOOL SET & JACK LABEL – EUROPE
Ostatní	TOWING HOOK
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
Ostatní	TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Ostatní	TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
Ostatní	TYPE – DIGITAL
Ostatní	TYPE – EC 2.5 MILE
Ostatní	TYPE – EXTENSION

Ostatní	TYPE – FOLDING
Ostatní	USB+AUX
Ostatní	VANITY MIRROR – NON GLASS TYPE
Ostatní	VANITY MIRROR COVER
Ostatní	VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
Ostatní	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Ostatní	W/ CUP HOLDER
Ostatní	W/ HEATED
Ostatní	W/ ILLUM
Ostatní	W/ LOCK
Ostatní	W/ STORAGE BOX ARM REST – STD(1 DIN)
Ostatní	W/ SUNGLASS BOX
Ostatní	W/ WIPER DEICER
Ostatní	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
Ostatní	WATER SEPARATER
Ostatní	WATER TEMP.
Ostatní	WHL ARCH MLDG
Ostatní	WINDOW TRIM

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	28. 12. 2024	Více info
motor / požár	28. 08. 2023	Více info
motor / požár	24. 02. 2023	Více info
motor / požár	22. 05. 2022	Více info

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

abp – kód ABP

Barva při první registraci v CZ

Černá

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

03. 06. 2026

Značení skel

NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Česko

Databáze

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 06.10.2015

Datum první registrace vozidla v ČR 06.10.2015

Tovární značka KIA

Obchodní označení SORENTO

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla KIA

Výrobce motoru HYUNDAI

Typ motoru D4HB

Palivo Nafta

Maximální výkon (kW) 145

Při otáčkách (ot/min)	3800
Zdvihový objem (ccm)	2199
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	190
Maximální hmotnost povolená (kg)	2510
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2510

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4685
Šířka celková (mm)	1885
Výška celková (mm)	1700
Rozvor (mm)	2700
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1350/1350
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1450/1450
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4510/4510
Ráfky náprava 1	7.5J X 18 ET50.5
Pneumatiky náprava 1	7.5J X 18 ET50.5; 235/60R18 103H
Ráfky náprava 2	7.5J X 18 ET50.5
Pneumatiky náprava 2	235/60R18 103H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	79
Při otáčkách (ot/min)	2850
Hluk za jízdy (db)	74
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8,9/5,5/5,5
Další záznamy	*57: AUT CO2: 178 mg/km ROZCHOD: 1621/1618 Variabilní provedení vozidla: *14:1745 *20–21:235/55R19 101H,7.5Jx19/ET50.5 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	178

15. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.