Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4169333551
Datum aktivace kuponu:	05. 11. 2026 17:07:05
Platnost do:	05. 12. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
KNAPH81BDL5571312

Tovární značka
KIA

Model
SORENTO

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
147 kW

Objem
2199 ccm

Datum výroby
28. 03. 2019

Datum 1. registrace
03. 06. 2019

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	03/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	28. 03. 2019
Stáří vozidla:	7 let 7 měsíců
Barva vozidla:	White metallic – kód SWP
Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici
Strana řízení:	Není k dispozici

	06/2019		Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	03. 06. 2019
Doba od výroby po 1. registraci:	2 měsíce

2020	02/2020	3 000 km		Záznam tachometru
2021	09/2021		Německo	Poškození
	09/2021	6 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	29. 09. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3131-21-09-1232

	10/2021	Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	01. 10. 2021
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	03. 06. 2019
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	BÍLÁ

	10/2021	Česko	Změna majitele
	10/2021	Česko	Změna provozovatele
	10/2021	Česko	Vystavení technického průkazu
2022	05/2022	22 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Na žádost zákazníka
Datum kontroly:	03. 05. 2022
Číslo protokolu:	CZ-3102-22-05-0120

	06/2022	23 000 km	Česko	Záznam tachometru
	10/2022	29 500 km	Česko	Poškození
	11/2022		Česko	Poškození
2023	03/2023	34 000 km		Servisní záznam
	03/2023	34 000 km		Servisní záznam
	03/2023	34 000 km		Servisní záznam
	06/2023	37 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	05. 06. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3131-23-06-0184

	06/2023	37 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	05. 06. 2023
Číslo protokolu:	CZ-110901-23-06-0127

	09/2023	41 000 km		Servisní záznam
	09/2023	41 000 km		Servisní záznam
2024	08/2024	63 500 km		Servisní záznam
2025	05/2025	82 500 km		Záznam tachometru
	05/2025	83 500 km		Servisní záznam
	09/2025	91 000 km	Česko	Záznam tachometru
	09/2025		Slovensko	Inzerce vozidla
	09/2025		Česko	Inzerce vozidla
	10/2025	92 500 km	Česko	Záznam tachometru
	10/2025	91 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	12/2025	94 000 km	Česko	Inzerce vozidla
2026	01/2026	95 500 km	Slovensko	Inzerce vozidla
	01/2026	95 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	02/2026		Česko	Změna majitele
	02/2026		Česko	Změna provozovatele
	02/2026		Česko	Změna majitele
	02/2026		Česko	Změna provozovatele

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi,** kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu	1 / 3
Datum	09/2021
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Pojistná událost	2 / 3
Datum	10/2022
Země	Česko
Výše pojistného plnění	112 180 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	29 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Kalkulace nákladů na opravu	3 / 3
Datum	11/2022
Země	Česko
Odhad nákladů na opravu	98 000 – 99 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
01.10.2021	04.02.2026	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
01.10.2021	04.02.2026	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
04.02.2026	25.02.2026	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	DAVO CAR, s.r.o. U tvrze 669/40b, Malešice, 10800 Praha IČ: 27934799	Ne
04.02.2026	25.02.2026	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	DAVO CAR, s.r.o. U tvrze 669/40b, Malešice, 10800 Praha IČ: 27934799	Ne
25.02.2026	**–**	**Vlastník**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**
25.02.2026	**–**	**Provozovatel**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 7	
Datum	03/2023
Stav tachometru:	34 000 km
Materiál (výčet)	Olej motorový C3
	Filtr olejový
	Spotřební materiál
	Brzdová kapalina
	Čistič
	Těsnění olejové zátky
	Pylový filtr
	Palivový filtr
	Vzduchový filtr
	Antifreeze/Coolant 1L (pink)
Práce (výčet)	S60K48M: Pravidelný servis po 60 000 km/48 měsícíc
	Prohlídka karoserie
	Proplach motoru
	promazání mech.střešního okna
	Venkovní mytí vozidla – ZÁKLADNÍ

Číslo záznamu 2 / 7	
Datum	03/2023
Stav tachometru:	34 000 km
Materiál (výčet)	ACTUATOR-MOTOR

Číslo záznamu 3 / 7	
Datum	03/2023
Stav tachometru:	34 000 km
Materiál (výčet)	Elektroinstalace k zad. park. asist.
	Senzor zad. park. asist.

Číslo záznamu 4 / 7	
Datum	09/2023
Stav tachometru:	41 000 km
Práce (výčet)	RBDFP: Vyměnit rotory a brzdové destičky obou před

Číslo záznamu 5 / 7	
Datum	09/2023
Stav tachometru:	41 000 km
Materiál (výčet)	ACTUATOR-MOTOR

	Elektroinstalace k zad. park. asist.
	Senzor zad. park. asist.
Práce (výčet)	OVLÁDACÍ VEDENÍ BWS, OPR.&VÝM.
	1^4WD Coupling Actuator Motor, R&R

Číslo záznamu 6 / 7	
Datum	08/2024
Stav tachometru:	63 500 km
Materiál (výčet)	Filtr olejový
	Brzdová kapalina
	Těsnění olejové zátky
	Pylový filtr
	Čistič
	Karbonový pylový filtr
	Olej motorový C3
Práce (výčet)	S90K72M: Pravidelný servis po 90 000 km/72 měsícíc
	Odvzdušnění brzdové soustavy
	Prohlídka karoserie
	Proplach motoru
	Venkovní mytí vozidla – ZÁKLADNÍ
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 7 / 7	
Datum	05/2025
Stav tachometru:	83 500 km
Práce (výčet)	Výměna předních brzdových destiček

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 11. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 05. 11. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 11. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	KIA
Název modelu	Sorento
Označení modelu	SORENTO(UM), D 2.2 TCI R (Enhanced Euro6)
Úroveň výbavy	GLS
Modelový rok	2020

Datum výroby	28.03.2019
Datum počátku záruky	03.06.2019
Kód motoru	D4HB
Motor	D 2.2 TCI R (Enhanced Euro6)
Objem ccm	2199
Objem(l)	2,20
Počet válců	4
Palivo	DIESEL
Sériové číslo motoru	D4HBKH216195
Kód barvy	SWP
Barva	White metallic
Kód Čalounění	BHH
Emise	EUR6C
Karosérie	5DR 5P
Oblast	EUR
Sériové číslo převodovky	MDKTD4241517
Převodovka	8AT4
Řazení	AUT
Počet převodových stupňů	8
Pohon	4WD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	19MY – 19MY
Ostatní	A/BAG LABEL(PASS) – PICTOGRAM
Ostatní	A/BAG SENSOR – F+S+C+R
Ostatní	ACCEL PEDAL – KICKDOWN
Ostatní	ACTIVE HOOD SYSTEM – ACT/HOOD
Ostatní	AEB – AEB
Ostatní	AL WHEEL & DESIGN – 19AL-D
Ostatní	ANCHOR PRE TENSIONER – ANCHOR
Ostatní	ANTENNA – ROOF TYPE
Ostatní	ANTI-LOCK BRAKE – DBC
Ostatní	AROUND VIEW MONITOR SYSTEM – AVM
Ostatní	AUDIO – 8+R+D
Ostatní	AUTO DEFOG SYSTEM – AT DEFOG
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL – AT LIGHT
Ostatní	AUXILIARY HEATER – PTC
Ostatní	BACK LITE GLASS – PRI+HEAT
Ostatní	BACK WARNG CAMERA – CAMERA
Ostatní	BODY TYPE – 5DR 5P

Ostatní	BRAKE PERFORMANCE – T.S.A
Ostatní	CARGO SCREEN – C/SCREEN
Ostatní	CATALYTIC CONVERTER – D.P.F
Ostatní	CLU Kód – DE58
Ostatní	DOOR SCUFF – SUS
Ostatní	DR CENTRAL LOCKG – B/ALARM
Ostatní	DR CTR TRIM – TPO
Ostatní	DR INSIDE HANDLE – CHROME
Ostatní	DR SCUFF LAMP – SCF LAMP
Ostatní	DR UPR GARNISH – INSERT
Ostatní	DRIVE MODE – INTE CONTROL
Ostatní	EEMS – ISG
Ostatní	EMISSION – EUR6C
Ostatní	ENGINE PACKAGE – VGT
Ostatní	EXTERNAL AMP – H/K AMP
Ostatní	FOLDG MIRROR – FOLDING
Ostatní	FOOT LAMP – BULB TYPE
Ostatní	FR BRAKE DISK – 18 INCH
Ostatní	FREQUENCY-SMART KEY – GENERAL
Ostatní	FRT SEAT (DR) – U/D SLI
Ostatní	FUEL – DIESEL
Ostatní	GLOVE BOX FLOCKING – FLOCKING
Ostatní	GRADE – GLS
Ostatní	GRAIN – INSERT FILM
Ostatní	H/FREE – B/TOOTH
Ostatní	HEAD LAMP (ESCORT) – ESCORT
Ostatní	HEAD UP DISPLAY – HUD
Ostatní	HLLD – HLLD(A-D)
Ostatní	HORN – DUAL
Ostatní	ID PLATE – ENGLAND TYPE
Ostatní	IGN & STEERG LOCK – BULB
Ostatní	IMMOBILIZER – IMMO
Ostatní	IMS MIRROR – IMS MR
Ostatní	INSIDE HNDL OVER RIDE – DR+PASS
Ostatní	Kód ACU – C523
Ostatní	LAMP-FOG – FRT+RR
Ostatní	LANE WARN'G SYSTEM – LK+AA
Ostatní	LED LAMP – LED LAMP
Ostatní	MIRROR-O/SIDE (FUNCTION) – RE+F+I+R
Ostatní	MIRROR-O/SIDE (MIRROR) – HTD+CONV
Ostatní	MODEL 2ND – MODEL 2ND

Ostatní	MODEL YEAR – 2020 MY
Ostatní	MODEL(1) – MODEL-1
Ostatní	MY EVENT – 20MY
Ostatní	PEDAL TYPE – SUS PAD
Ostatní	PEL ,7, REGION – EUR
Ostatní	PERSONAL IC CARD – PIC
Ostatní	POWER SEAT – DR+PAS+H
Ostatní	POWER WINDOW – U/D(ALL DR)
Ostatní	REVERSE MIRROR – REVERSE
Ostatní	RHEOSTAT – REO
Ostatní	ROLLOVER – ROLLOVER
Ostatní	ROOF RACK – R/RACK
Ostatní	RR COMBI LAMP – LED
Ostatní	RR DR CURTAIN – CURTAIN
Ostatní	RR HEATING DUCT – 2ND ONLY
Ostatní	S/REPEATER (O/S MR) – MIR S/R
Ostatní	SEAT BELT REMINDER – DR+PAS+3
Ostatní	SEAT BELT RR – ELR(3)
Ostatní	SEAT COVERG – LEATHER
Ostatní	SEAT PUMP'G DEVICE – DRIVER
Ostatní	SEAT WARMER – 1ST+2ND
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR – S/IMPACT
Ostatní	SLIF – SLIF
Ostatní	SMART TEMPERATURE CONTROL – S/TEMP
Ostatní	SPARE TIRE – TEMP(AL)
Ostatní	SPEAKER LOCATION – CEN+SURR
Ostatní	SPEED SENSG AUTO DOOR LOCK – SPEED
Ostatní	SPEEDMETER – KPH
Ostatní	STEERG GEAR & LINKAGE – MDPS-RACK
Ostatní	STEER'G WHEEL(FUNCTION) – W/HEATHED
Ostatní	SUNVISOR ILLUM – ILL(D+P)
Ostatní	SUPER VISION – SPV 7
Ostatní	TAIL GATE OPEN'G DEVICE – P.T.G
Ostatní	TGS KNOB – LEA
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – GERMANY
Ostatní	TOOL SET & JACK LABEL – EUROPE
Ostatní	TRANSMISSION – 8AT4
Ostatní	UNDER COVER – NOISE PAD
Ostatní	USE – EXPORT
Ostatní	VIN HYPHEN NATION – HYPHEN
Ostatní	W/WIPER DEICER – DEICER

Ostatní	WARNING SYSTEM – FR+RR+SM
Ostatní	WASHER FLUID LEVEL SENSOR – W/LEVEL
Ostatní	WHEEL DRIVE – 4WD
Ostatní	WINDSHIELD GLASS – S0+A+DR
Ostatní	WIRELESS CHARGING – CHARGING

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	22. 05. 2022	Více info
brzdy / havárie	09. 02. 2020	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	White metallic – kód SWP
Barva při první registraci v CZ	Bílá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 11. 2026

Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	03.06.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	01.10.2021
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	SORENTO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	D4HB
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	147
Při otáčkách (ot/min)	3800
Zdvihový objem (ccm)	2199
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	205
Maximální hmotnost povolená (kg)	2510
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2510

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4780
Šířka celková (mm)	1890
Výška celková (mm)	1680
Rozvor (mm)	2780
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1350/1350

Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1450/1450
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4510/4510
Ráfky náprava 1	7.0JX17/ET47.0
Pneumatiky náprava 1	235/65R17 104H
Ráfky náprava 2	7.0JX17/ET47.0
Pneumatiky náprava 2	235/65R17 104H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2850
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	2017/1347AG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,1
Další záznamy	ZEMĚ PŮVODU – SRN, RZ: M W7036, TP: FN802364 | VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #13: 1685 | #N.1-N.2: 235/60R18 103H, 7.5JX18/ET49.5; | 235/55R19 101V; 7.5JX19/ET49.5 | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. |
Emise CO2 (g/km)	161

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	02. 09. 2025
Inzerovaný nájezd	91 000 km





















Záznam 2/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	03. 09. 2025























Záznam 3/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	06. 09. 2025




















Záznam 4/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	23. 10. 2025
Inzerovaný nájezd	91 000 km


KIA
hyundaiMaj.cz






JIŽ 20 LET


CENTRUM






KIA
hyundaiMaj.cz




CENTRUM
KIA


















Záznam 5/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	04. 12. 2025
Inzerovaný nájezd	93 890 km



























Záznam 6/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	05. 01. 2026
Inzerovaný nájezd	95 617 km























Záznam 7/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	06. 01. 2026
Inzerovaný nájezd	95 617 km

Záznam 8/8	Foto
Datum pořízení inzerátu	07. 01. 2026
Inzerovaný nájezd	95 617 km













Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.