

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6321822543
Datum aktivace kuponu:	10. 07. 2026 17:56:34
Platnost do:	09. 08. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMAJU81UADJ355270



Tovární značka
HYUNDAI

Druh vozidla
osobní

Objem
1685 ccm
Platnost STK (CZ)
18. 05. 2028

Model
IX35

Palivo
nafta

Datum výroby
31. 08. 2012

Typ karoserie
kombi

Výkon
85 kW

Datum 1. registrace
24. 09. 2012


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2012	08/2012	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		31. 08. 2012	
	Stáří vozidla:		13 let 10 měsíců	
	Barva vozidla:		Ice Blue Metallic – kód XAF	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		Není k dispozici	
	09/2012		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		24. 09. 2012	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		24. 09. 2012	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		MODRÁ	
	09/2012		 Česko	Změna majitele
	09/2012		 Česko	Změna provozovatele
	09/2012		 Česko	Vystavení technického průkazu
	11/2012	1 500 km		Záznam tachometru
2013	05/2013	12 000 km		Záznam tachometru
	09/2013	20 000 km		Záznam tachometru
	11/2013	23 000 km		Záznam tachometru
2014	03/2014	29 000 km		Záznam tachometru
	05/2014	31 500 km		Záznam tachometru
	09/2014	35 000 km		Záznam tachometru
	11/2014	37 000 km		Záznam tachometru
2015	04/2015	41 000 km		Záznam tachometru
	09/2015	44 000 km		Záznam tachometru
	11/2015	45 500 km		Záznam tachometru

2016

04/2016

48 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

12. 04. 2016

Číslo protokolu:

CZ-3112-16-04-1184

04/2016

 Česko

Změna majitele

04/2016

 Česko

Změna provozovatele

06/2016

48 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

21. 06. 2016

Číslo protokolu:

CZ-3619-16-06-1469

07/2016

48 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

22. 07. 2016

Číslo protokolu:

CZ-3741-16-07-0531

07/2016

 Česko

Změna majitele

07/2016

 Česko

Změna provozovatele

2018

06/2018

65 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

12. 06. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3741-18-06-0316

06/2018

65 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

12. 06. 2018

Číslo protokolu:

CZ-471037-18-06-0194

2020

06/2020

79 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

25. 06. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3746-20-06-0878

06/2020

79 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

25. 06. 2020

Číslo protokolu:

CZ-471026-20-06-0299

2021

07/2021

84 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

23. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3746-21-07-0677

07/2021

 Česko

Změna majitele

2022

06/2022

98 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

21. 06. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3746-22-06-0638

06/2022

98 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

21. 06. 2022

Číslo protokolu:

CZ-571007-22-06-0207

2024

05/2024

120 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3746-24-05-0556

05/2024

120 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

22. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-471026-24-05-0365

2026

05/2026

132 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	18. 05. 2026
Datum příští STK:	18. 05. 2028
Číslo protokolu:	CZ-3746-26-05-0377

05/2026

132 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:	18. 05. 2026
Číslo protokolu:	CZ-471026-26-05-0249

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
24.09.2012	14.04.2016	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
24.09.2012	14.04.2016	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
14.04.2016	29.07.2016	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	AutoESA a.s. Kazaňská 170/26, Štěrboholy, 10200 Praha IČ: 25627538	Ne

14.04.2016	29.07.2016	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	AutoESA a.s. Kazaňská 170/26, Štěrboholy, 10200 Praha IČ: 25627538	Ne
29.07.2016	23.07.2021	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	MONETA Auto, s.r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha IČ: 60112743	Ne
29.07.2016	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano
23.07.2021	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 10. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 13. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE

UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	HYUNDAI IX35() 1.7CRDI Triolor 4x2
Motor	1 685 ccm; 1,70 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,3 / 4,8 / 5,3
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkerů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně spolujezdce, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění uprostřed a 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Isofix příprava

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce a vypínání

Systém Roll stability control

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy včetně 2-ou chlazených disků

Alarm

Antikorozi ochrana – galvanizovaná karoserie

Asistent rozjezdu do kopce

Audio AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS a CD včetně MP3

Bluetooth včetně telefonu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Dálkové ovládání audia – na volantu

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 58

Hlavní přístrojové ukazatele: analogové

Konsole na podlaze, částečná konsole nad předním oknem

Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,769:1 první převod. stupeň (poměr), 2,040:1 druhý převod. stupeň (poměr), 1,294:1 třetí převod. stupeň (poměr), 0,976:1 čtvrtý převod. stupeň (poměr), 0,778:1 pátý převod. stupeň (poměr), 0,633:1 šestý převod. stupeň (poměr), 3,583:1 zpětný převod. stupeň (poměr) a typ – manuální

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, multi-link zadní pérování stabilizátor, pružina

Nastavení světel: světelný senzor a manuální

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem, zadní elektrické ovládání oken

Přední závěsné dveře na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: včetně AUX konektoru, včetně USB konektoru

Stěrače:

Střešní anténa

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Barva: nemetalická

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Nárazníky lakované, přední a zadní

Plnohodnotné rezervní kolo s ráfem z lehké slitiny

Pneumatiky: přední, zadní, 225 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index V, konvenční typ, minimální standardní rychlostní index H a 17

Předné a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 6,5 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 a v konfiguraci 2+3

Interiér

Automatická clona zpětné zrcátka

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – kůže

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, umístění na straně řidiče, manuální, manuální, manuální a manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, umístění na straně spolujezdce, manuální a manuální

Úchyt na zavazadla:

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže a nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pre 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení 0 a sklápěcí sedák žádný

Ostatní

Pevné zadní okno přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Plus

Paket Premium

Zabezpečení vozu

Inteligentí klíč a startování tlačítkem (jen pro paket Style)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	18. 04. 2025	Více info
elektronika / požár	08. 03. 2025	Více info
brzdy / požár	15. 11. 2024	Více info
elektronika / požár	14. 06. 2021	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	11. 04. 2014	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Ice Blue Metallic – kód XAF
Barva při první registraci v CZ	Modrá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	10. 07. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	24.09.2012
Datum první registrace vozidla v ČR	24.09.2012
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	IX 35
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI
Výrobce motoru	KIA
Typ motoru	D4FD
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1685
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	173
Maximální hmotnost povolena (kg)	1940
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1940

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4410
Šířka celková (mm)	1820
Výška celková (mm)	1660
Rozvor (mm)	2640
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3140/3140
Ráfky náprava 1	6.5J X 16 ET45
Pneumatiky náprava 1	6.5J X 16 ET45; 215/70 R16 100H
Ráfky náprava 2	6.5J X 16 ET45

Pneumatiky náprava 2	215/70 R16 100H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	es566/2011
Spotřeba paliva (l/100km)	6,3/4,8/4,8
Další záznamy	CO2: 163/125/139 G/KM VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: *14: 1 670 – STŘEŠNÍ LIŽINY *20-21: 6.5J X 17 ET48; 225/60 R17 99H 6.5J X 18 ET48; 225/55 R18 98H RÁFKY MOHOU BÝT Z LEHKÉ SLITINY *V.7: 173/132/147 G/KM – PŘI POUŽITÍ KOL 6.5J X 18 ET48 S PNEUMATIKAMI 225/55 R18 98H *27: 6.6/5.0/5.6 – PŘI POUŽITÍ KOL 6.5J X 18 ET48 S PNEUMATIKAMI 225/55 R18 98H. VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	139

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.