

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2459423045
Datum aktivace kuponu:	05. 05. 2026 12:27:53
Platnost do:	04. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBAJ7NX2MY161277

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
OCTAVIA

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
110 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
03. 05. 2021


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	05/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:03. 05. 2021 Stáří vozidla:5 let Barva vozidla:Black Magic Pearlescent – kód 1Z Vyrobeno pro trh:Dánsko Strana řízení:levostranné			
	05/2021	5 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2022	07/2022	23 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
	09/2022	30 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2023	04/2023	46 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru
	10/2023	59 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2024	02/2024	71 500 km	 Dánsko	Záznam tachometru
	08/2024	87 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
	11/2024	97 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru
2025	07/2025	120 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 05. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia IV
Označení modelu	OCTAVIA STY TD110/2.0A7F
Datum výroby	03.05.2021
Kód barvy	1Z
Barva	Black Magic Pearlescent
Kód barvy střechy	1Z
Barva střechy	Black Magic Pearlescent
Kód převodovky	UVJ
Kód motoru	DTTC
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program DÁNSKO
Iso název země	Dánsko
Převodovka	7-speed automatic transmission
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NX347D

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	"Titanium Silver" decorative inserts fordashboard and door trim panels
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI CR; b.eng. T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 05L.C
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	A8
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter

Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Additional retro-reflectors (door area)
Ostatní	Additional stone guard body covers
Ostatní	Alloy wheels "ROTARE AERO" 7J x 17" – 4 pcs
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Black Magic Pearlescent/Black Magic Pearlescent
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats for RS)
Ostatní	Control (in-plant)
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Dashboard, black, with PAD – Style, RS, Scout; RS grey stitching
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door trim panel in leather look
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for Denmark
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors: convex on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	FPK Display
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar

Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Information kit in Danish
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting and surround lighting
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Advanced without SAFELOCK
Ostatní	Labels in Danish, Finish and Swedish
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel with tiptronic
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions, special styling
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment floor covering "Comfort"
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Luxury equipment
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual child safety lock
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mass damper for steering wheel, XX Hz
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Multiple matrix beam
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Notchback
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V

Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Proactive occupant protection system
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatní	Rear parking sensors
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 1 year
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Separate daytime running light
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulating glass
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Sun visors with illuminated vanity mirror on driver and front passenger side
Ostatní	Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening

Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 205/55 R17 91V Low Rolling Resistance
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trailer hitch aftermarket equipment, removable and lockable
Ostatní	Transport protection film with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Denmark
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	Vehicle class differentiation -5EN-
Ostatní	Vent
Ostatní	Virtual pedal
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Voice control
Ostatní	Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without Car2X
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without gearshift knob/handle

Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mode 3 charging cable
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without speed limiter
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	29. 04. 2022	Více info

motor / požár

07. 04. 2022

[Více info](#)

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Black Magic Pearlescent – kód 1Z

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

05. 05. 2026

Značení skel

NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.