# Výpis z historie vozidla

| | |
|---|---|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 2508746582 |
| Datum aktivace kuponu: | 22. 09. 2026 11:20:08 |
| Platnost do: | 22. 10. 2026 23:59:59 |

## Základní údaje o vozidle

**VIN**
TMBEK6NW2R3037899

kontrolní číslice je v pořádku

**Tovární značka**
ŠKODA

**Model**
SCALA

**Typ karoserie**
hatchback

**Druh vozidla**
osobní

**Palivo**
benzín

**Výkon**
110 kW

**Objem**
1498 ccm

**Datum výroby**
26. 03. 2024

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

**Doporučení:**

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



# Přehled historie

| | Datum | Stav tachometru | Země | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03/2024 | 0 km | | Vozidlo vyrobeno |

| | |
|---|---|
| Datum výroby vozidla: | 26. 03. 2024 |
| Stáří vozidla: | 2 roky 5 měsíců |
| Barva vozidla: | Candy White – kód 9P |
| Vyrobeno pro trh: | Francie |
| Strana řízení: | levostranné |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 04/2024 | 5 km | Francie | Servisní záznam |
| | 06/2024 | 8 500 km | Francie | Poškození |
| | 10/2024 | 31 000 km | Francie | Servisní záznam |
| 2025 | 03/2025 | 63 000 km | Francie | Servisní záznam |
| | 08/2025 | 90 500 km | Francie | Servisní záznam |
| 2026 | 04/2026 | 124 000 km | Francie | Servisní záznam |

# Kontrola poškození

## Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

**Jak číst záznamy o poškození**

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří.** Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi,** kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

| Kalkulace nákladů na opravu | 1 / 1 |
|---|---|
| Datum | 06/2024 |
| Země | Francie |
| Odhad nákladů na opravu | 3 000 – 4 000 EUR |
| Poznámka | Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování. |
| Evidovaná místa poškození | Není k dispozici |
| Stav tachometru | 8 500 km |
| Zdroj dat | Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven |

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

| Číslo záznamu 1 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 04/2024 |
| Země | Francie |
| Stav tachometru: | 5 km |
| Práce (výčet) | Delivery inspection |

| Číslo záznamu 2 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 10/2024 |
| Země | Francie |
| Stav tachometru: | 31 000 km |
| Práce (výčet) | Inspection with oil change |

| Číslo záznamu 3 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 03/2025 |
| Země | Francie |
| Stav tachometru: | 63 000 km |
| Práce (výčet) | Inspection with oil change |

| Číslo záznamu 4 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 08/2025 |

| | |
|---|---|
| Země | Francie |
| Stav tachometru: | 90 500 km |
| Práce (výčet) | Inspection with oil change |

| Číslo záznamu 5 / 5 | |
|---|---|
| Datum | 04/2026 |
| Země | Francie |
| Stav tachometru: | 124 000 km |
| Práce (výčet) | Inspection with oil change |

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

## Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

| Zdroj | Ke dni 22. 09. 2026 |
|---|---|
| Česko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Slovensko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Maďarsko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Rumunsko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Slovinsko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Ukrajina – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Kanada – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Švédsko – Databáze pojišťoven | NE – není evidováno jako odcizené |
| Soukromé databáze* | NE – není evidováno jako odcizené |

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

## Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

| Země | Ke dni: 22. 09. 2026 |
|---|---|
| Česko | NE – není evidováno |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 22. 09. 2026 |
|---|---|
| AGRO LEASING | NE |
| Ayvens | NE |
| BMW_FS | NE |
| CASH Partners s.r.o. | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | NE |
| ESSOX LEASING | NE |
| GMAC | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| Home Credit SK | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Leasing České Spořitelny | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |

| | |
|---|---|
| Raiffeisen Leasing | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |
| VEXCAR | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

## Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla | |
|---|---|
| Značka | Škoda |
| Název modelu | Scala |
| Označení modelu | SCALA MC TS110/1.5A7F |
| Datum výroby | 26.03.2024 |
| Kód barvy | 9P |
| Barva | Candy White |
| Kód barvy střechy | 9P |
| Barva střechy | Candy White |
| Kód převodovky | WAJ |
| Kód motoru | DXDB |
| Objem ccm | 1498 |
| Objem(l) | 1,50 |
| Výkon(kW) | 110 |
| Země | Prodejní program FRANCIE |
| Iso název země | Francie |
| Převodovka | 7-speed automatic transmission |
| Počet převodových stupňů | 7 |
| Řazení | AUT |
| Kód řízení | LHD |
| Prodejní typ | NW17PD |

| Soupis výbavy vozidla | |
|---|---|
| Ostatní | "REAR VIEW" |
| Ostatní | "SMART LINK" (wired and wireless connect) |

| | |
|---|---|
| Ostatní | "Standard Plus" version |
| Ostatní | 3 spoke sport multi-function leather steering wheel with DSG paddles |
| Ostatní | 3-point seat belt for center rear seat |
| Ostatní | 3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment |
| Ostatní | 3-point seat belts, outer rear with ECE label |
| Ostatní | 4 doors |
| Ostatní | 4-cylinder SI engine 1.5 l TSI, 110 kW |
| Ostatní | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.D |
| Ostatní | 7-speed automatic transmission |
| Ostatní | 8 speakers (passive) |
| Ostatní | Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP)) |
| Ostatní | Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter |
| Ostatní | Additional body cover on sill without wheel arch |
| Ostatní | Additional exterior noise suppression |
| Ostatní | Additional front underbody guard |
| Ostatní | advanced |
| Ostatní | Advanced driver attention & drowsiness monitor |
| Ostatní | Alloy wheels 6.5J x 17" "KAJAM Aero" black |
| Ostatní | Alternator 140 A |
| Ostatní | Antenna for FM reception only, diversity |
| Ostatní | Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C |
| Ostatní | Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h) |
| Ostatní | Axial and vertical adjustable steering column |
| Ostatní | Basic equipment variant |
| Ostatní | Battery 380 A (59 Ah) EFB+ |
| Ostatní | Bluetooth |
| Ostatní | Body-colored bumpers |
| Ostatní | Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming |
| Ostatní | Candy White/Candy White |
| Ostatní | Carpet mats in front and rear |
| Ostatní | Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz |
| Ostatní | Center armrest in front |
| Ostatní | Center console |
| Ostatní | Climatronic with impact pressure control, CFC-free |
| Ostatní | Components with special surface appearance |
| Ostatní | Convenience key, without Safelock |
| Ostatní | Curb weight range 1 |
| Ostatní | DAB – Digital radio reception |
| Ostatní | Decorative inserts "Black Carbon" for dashboard and door trim panels |
| Ostatní | Disc brakes in front (Geomet D) |
| Ostatní | Disc brakes in rear (Geomet D) |

| | |
|---|---|
| Ostatní | Door and side trim panel |
| Ostatní | Driving on the right |
| Ostatní | Driving Profile Selection |
| Ostatní | Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving) |
| Ostatní | ECO function |
| Ostatní | Electronic immobilizer |
| Ostatní | Electronic stability control (ESC) |
| Ostatní | Emergency call system eCall+ |
| Ostatní | Emission standard, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA |
| Ostatní | Equipment options subset for France |
| Ostatní | Extended and proactive pedestrian and cyclist protection |
| Ostatní | Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6) |
| Ostatní | External, USB type C data socket(s) and charging socket(s) with increased charging performance |
| Ostatní | Fresh air intake system with combinationfilter |
| Ostatní | Front fog lamps and cornering light |
| Ostatní | front passenger airbag deactivation |
| Ostatní | Front stabilizer bar |
| Ostatní | Front-wheel drive |
| Ostatní | Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized) |
| Ostatní | Gearshift knob/handle in leather |
| Ostatní | Glove compartment door with light |
| Ostatní | Head restraints for front seats |
| Ostatní | Heat-reflecting windshield |
| Ostatní | Hill hold control |
| Ostatní | Hub cap, insert in Dark Graphite |
| Ostatní | Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side |
| Ostatní | Information kit in French |
| Ostatní | Initial standard fuel filling (6L) |
| Ostatní | Installation differentiation for transmission DQ200 -- vehicle components -- |
| Ostatní | Instrument cluster, km/h speedometer |
| Ostatní | Interior ambient lighting, type 1 |
| Ostatní | Interiorbars and air vents frame Red |
| Ostatní | Key for locking system with remote control |
| Ostatní | LED headlamps with cornering light (separate daytime running lamps with special class-A surface) |
| Ostatní | LED rear combination lamp, dynamic turn signal, special styling |
| Ostatní | Left exterior mirror, convex |
| Ostatní | Left-hand drive |
| Ostatní | LongLife Service Regime |
| Ostatní | Luggage compartment cover, folding |
| Ostatní | Manual height adjustment for front seats |
| Ostatní | Manually adjustable lumbar support in front seats |

| | |
|---|---|
| Ostatní | Matrix beam |
| Ostatní | Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible |
| Ostatní | Nameplate set(SKODA with Octavia, w/o 4x4, w/o Hybrid for mHEV), black |
| Ostatní | Navi Columbus + Web Radio |
| Ostatní | No special purpose vehicle, standard equipment |
| Ostatní | Non-smoker's package |
| Ostatní | Not hot country |
| Ostatní | Operating permit, alteration |
| Ostatní | Optional infotainment system (MIB3) |
| Ostatní | Panoramic glass roof, tinted |
| Ostatní | Park distance control in front and rear |
| Ostatní | Part set, complying with vehicle type for France, various parts |
| Ostatní | Pedal cluster |
| Ostatní | Power steering |
| Ostatní | Power windows with comfort operation andcircuit breaker |
| Ostatní | Premium comfort seats in front |
| Ostatní | Privacy glass for rear side windows and rear window |
| Ostatní | Radiator grille, unpainted, with one chrome trim |
| Ostatní | Rear axle weight, type 1 |
| Ostatní | Rear floor panel module, type 3 |
| Ostatní | Rear overhang, medium |
| Ostatní | Rear shock absorption, basic version 1 |
| Ostatní | Rear window wiper and washer system with intermittent control |
| Ostatní | Refrigerant R1234yf |
| Ostatní | Regional code " ECE " for radio |
| Ostatní | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment |
| Ostatní | Remote Access + Infotainment Online 3 years |
| Ostatní | Right exterior mirror, convex |
| Ostatní | Scuff plates in door apertures |
| Ostatní | Seat trim covers in fabric |
| Ostatní | Semi-automated driving assistance TravelAssist and lane keeping system Lane Assist |
| Ostatní | Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature |
| Ostatní | Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable ) |
| Ostatní | Shock absorption in front |
| Ostatní | Side airbag in front with curtain airbag |
| Ostatní | Side Assist |
| Ostatní | Single-tone horn |
| Ostatní | Spaceback |
| Ostatní | Space-saving spare wheel |
| Ostatní | Special edition |
| Ostatní | Special identification label for EC for M1 passenger vehicles |

| | |
|---|---|
| Ostatní | St. Tropez headliner |
| Ostatní | Standard climatic zones |
| Ostatní | Standard decorative trims |
| Ostatní | Standard manufacturing sequence |
| Ostatní | Standard paint coating |
| Ostatní | Standard rear axle |
| Ostatní | Standard wheel bolts |
| Ostatní | Start-stop system with regenerative braking |
| Ostatní | Storage compartments in trunk |
| Ostatní | Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side |
| Ostatní | Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast |
| Ostatní | Tailgate with window aperture |
| Ostatní | Tailgate without electrical opening |
| Ostatní | Three rear head restraints |
| Ostatní | Tire pressure monitoring system |
| Ostatní | Tires 205/50 R17 89V |
| Ostatní | Tires without specification of tire brand |
| Ostatní | Tool kit |
| Ostatní | Trailer hitch preparation (incl. trailer stabilization) |
| Ostatní | Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures |
| Ostatní | Type approval country France |
| Ostatní | Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest |
| Ostatní | Vehicle class differentiation -655- |
| Ostatní | Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact |
| Ostatní | Voice control |
| Ostatní | Weight range 17 installation control only, no requirement forecast |
| Ostatní | Wheelbase |
| Ostatní | Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor |
| Ostatní | With dynamic road sign display |
| Ostatní | With multifunction camera |
| Ostatní | With trim panel |
| Ostatní | With umbrella |
| Ostatní | With UNECE CS (R155) without SU (R156) |
| Ostatní | Without adapter |
| Ostatní | Without additional malfunction display |
| Ostatní | Without additional noise suppression measures for passenger compartment |
| Ostatní | Without alternative drive system |
| Ostatní | Without auxiliary heater/parking heater |
| Ostatní | Without backrest release for front seats |
| Ostatní | Without bracket |
| Ostatní | Without decorative films/emblems |

| | |
|---|---|
| Ostatní | Without delivery equipment |
| Ostatní | Without drawers under front seats |
| Ostatní | Without electronic steering column lock |
| Ostatní | Without extended safety system |
| Ostatní | Without fire extinguisher |
| Ostatní | Without folding table on front seat backrest |
| Ostatní | Without headlamp washer system |
| Ostatní | Without heat accumulator/auxiliary heater |
| Ostatní | Without heated washer nozzles |
| Ostatní | Without luggage/load compartment floor |
| Ostatní | Without overhead storage compartment |
| Ostatní | Without partition |
| Ostatní | Without protective side molding |
| Ostatní | Without refrigerator/glove compartment cooling system |
| Ostatní | Without roof rails/roof load rack |
| Ostatní | Without seat heating |
| Ostatní | Without second battery |
| Ostatní | Without socket |
| Ostatní | Without storage compartment package/box |
| Ostatní | Without tie down straps/net/pocket |
| Ostatní | Without two-sided floor surface |
| Ostatní | Without washer fluid level indicator |
| Ostatní | Without waste bin |

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

## Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V

případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla | |
|---|---|
| Barva dle výrobce vozidla | Candy White – kód 9P |

## Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| Informace o provedeném značení skel | 22. 09. 2026 |
|---|---|
| Značení skel | NE |

## Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.