Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1663802210
Datum aktivace kuponu:	01. 10. 2026 14:37:38
Platnost do:	31. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBGK7NW9P3100928

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
KAMIQ

Výkon
110 kW

Objem
1498 ccm

Datum výroby
16. 02. 2023

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	02/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	16. 02. 2023
Stáří vozidla:	3 roky 7 měsíců
Barva vozidla:	Race Blue Metallic – kód 8X
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

	06/2023	5 km	Německo	Servisní záznam
2024	03/2024	30 000 km	Německo	Poškození
	03/2024	30 000 km	Německo	Servisní záznam
	07/2024		Německo	Poškození
	11/2024	60 000 km	Německo	Servisní záznam
2025	08/2025	90 000 km	Německo	Servisní záznam
2026	05/2026	121 000 km	Německo	Servisní záznam

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.


Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu	1 / 2
Datum	03/2024
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	30 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu	2 / 2
Datum	07/2024
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana, Pravá přední strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 5	
Datum	06/2023
Země	Německo
Stav tachometru:	5 km
Práce (výčet)	Delivery inspection

Číslo záznamu 2 / 5	
Datum	03/2024
Země	Německo
Stav tachometru:	30 000 km

Práce (výčet)	Inspection with oil change

Číslo záznamu 3 / 5	
Datum	11/2024
Země	Německo
Stav tachometru:	60 000 km
Práce (výčet)	Inspection with oil change

Číslo záznamu 4 / 5	
Datum	08/2025
Země	Německo
Stav tachometru:	90 000 km
Práce (výčet)	Inspection with oil change

Číslo záznamu 5 / 5	
Datum	05/2026
Země	Německo
Stav tachometru:	121 000 km
Práce (výčet)	Inspection with oil change

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 01. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 01. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE

D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Kamiq
Označení modelu	KAMIQ MC TS110/1.5A7F
Datum výroby	16.02.2023
Kód barvy	8X
Barva	Race Blue Metallic
Kód barvy střechy	8X
Barva střechy	Race Blue Metallic
Kód převodovky	VHQ
Kód motoru	DXDB
Objem ccm	1498
Objem(l)	1,50
Výkon(kW)	110

Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic transmission
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NW47PD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"FRONT ASSIST" – radar scan.of the spacein front of the car, incl.City ANB, without "ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT"
Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"Standard Plus" version
Ostatní	3 spoke sport multi-function leather steering wheel with DSG paddles
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.5 l TSI, 110 kW
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.D
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Additional body cover on sill without wheel arch
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Additional front underbody guard
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	advanced
Ostatní	Alloy wheels "VEGA" 7J x 18" – 4 pcs (MC design)
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ostatní	Axial and vertical adjustable steering column
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 380 A (59 Ah) EFB+
Ostatní	Black Piano
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking system Keyless Go without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
Ostatní	Components with special surface appearance
Ostatní	Crossover
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	Electronic cruise control + Speedlimiter
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Entry-level infotainment system Radio 2 (MIB3) 8.25-inch
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Extended and proactive pedestrian and cyclist protection
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable/ heated
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lights with "CORNER" functionality
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized)
Ostatní	Function "SMART LINK"
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Head restraints for front seats
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	High-beam control
Ostatní	Hill hold control

Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ200 -- vehicle components --
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior and exterior lighting package
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Laminated safety glass windshield, sound-insulating and heated
Ostatní	LED rear combination lamp, dynamic turn signal, special styling
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Licht & Sicht
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover extractable and removable, with electric opening
Ostatní	Luggage compartment floor
Ostatní	Luggage net
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Matrix LED headlights with digital light signatures, dynamic light sequencing and dynamic turn signal
Ostatní	Mounting fixture in luggage compartment
Ostatní	Nameplate set(SKODA with Octavia, w/o 4x4, w/o Hybrid for mHEV), black
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Panoramic glass roof, tinted
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Pedal cluster
Ostatní	Power steering
Ostatní	Power windows with comfort operation andcircuit breaker
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Preparation for tow bar
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Race Blue Metallic/Race Blue Metallic
Ostatní	Radiator grille, unpainted, with one chrome trim
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear floor panel module, type 1
Ostatní	Rear overhang, short
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf

Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Pro-active service
Ostatní	Remote Access 1 year
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Special edition
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	St. Tropez headliner
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard decorative trims
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard tailgate
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 26 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 215/45 R18
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trailer hitch preparation (incl. trailer stabilization)
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -655-
Ostatní	Vent
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact

Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 13 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With trim panel
Ostatní	With umbrella
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without decorative films/emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electronic steering column lock
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without overhead storage compartment
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without protective side molding
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without two-sided floor surface
Ostatní	Without voice control
Ostatní	Without waste bin

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Race Blue Metallic – kód 8X

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	01. 10. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.