Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7380096682
Datum aktivace kuponu:	09. 07. 2026 09:10:13
Platnost do:	08. 08. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMBGR6NW0P3238606

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
KAMIQ

Typ karoserie
hatchback

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
81 kW

Objem
999 ccm

Datum výroby
07. 12. 2023


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	12/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	07. 12. 2023
Stáří vozidla:	2 roky 7 měsíců
Barva vozidla:	Velvet Red Metallic – kód K1
Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici
Strana řízení:	Není k dispozici

2024	03/2024	5 km	Francie	Záznam tachometru
2026	05/2026	60 000 km		Záznam tachometru
	05/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 09. 07. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 09. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Kamiq
Označení modelu	KAMIQ AMB TS81/1.0 A7F
Datum výroby	07.12.2023

Kód barvy	K1
Barva	Velvet Red Metallic
Kód barvy střechy	K1
Barva střechy	Velvet Red Metallic
Kód převodovky	URG
Kód motoru	DLAA
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	81
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Převodovka	7-speed automatic transmission
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NW43JD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	"Standard Plus" version
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l unit 05C.A
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l/81 kW TSI base engine is TJ4/TC5
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Additional front underbody guard
Ostatní	Alloy wheels 6J x 16" CORTADERO
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Axial and vertical adjustable steering column
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Basic LED rear lights

Ostatní	Battery 380 A (59 Ah) EFB+
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Business
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking system Keyless Go without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats forRS)
Ostatní	Crossover
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for France
Ostatní	Extended and proactive pedestrian and cyclist protection
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable/ heated
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized)
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats

Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ200 –– vehicle components ––
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interiorbars and air vents frame Black glossy
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	LED headlamps with cornering light
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible
Ostatní	Multi-function steering wheel
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set, complying with vehicle type for France, various parts
Ostatní	Power steering
Ostatní	Power windows with comfort operation andcircuit breaker
Ostatní	Radiator grille with chrome molding
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear floor panel module, type 1
Ostatní	Rear overhang, short
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 1 year

Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulatingglass
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Space-saving spare wheel
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard decorative trims
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard tailgate
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 25 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 205/60 R16 92V
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trailer hitch preparation (incl. trailer stabilization)
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -655-
Ostatní	Velvet Red Metallic/Velvet Red Metallic
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact

Ostatní	Voice control
Ostatní	Weight range 13 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With trim panel
Ostatní	With umbrella
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional noise suppression measures for passenger compartment
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without decorative films/emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electronic steering column lock
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without protective side molding
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roof insert (standard roof)

Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without two-sided floor surface
Ostatní	Without washer fluid level indicator
Ostatní	Without waste bin

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Velvet Red Metallic – kód K1

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	09. 07. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Foto
Datum pořízení	09. 05. 2026
























MACADAM

MACADAM


MACADAM

MACADAM



MACADAM





Záznam 2/3	Foto
Datum pořízení	12. 05. 2026





205/60 R 16 V XL




RFM





GOODYEAR




Service
Numéro d'identification du véhicule
TMBGR6NW0P3238606
Service Entretien depuis 4000 km
Service Vidange depuis 7000 km


















Service
Numéro d'identification du véhicule
TMBGR6NW0P3238606
Service Entretien depuis 4000 km




Service
Numéro d'identification du véhicule
TMBGR6NW0P3238606
Service Entretien depuis 4000 km
Service Vidange depuis 7000 km
















MACADAM

MACADAM


MACADAM

MACADAM









Záznam 3/3	Foto
Datum pořízení	14. 05. 2026





205/60 R 16 V XL




RFM









Service
Numéro d'identification du véhicule
TMBGR6NW0P3238606
Service Entretien depuis 4000 km
Service Vidange depuis 7000 km


















Service
Numéro d'identification du véhicule
TMBGR6NW0P3238606
Service Entretien depuis 4000 km




Service
Numéro d'identification du véhicule
TMBGR6NW0P3238606
Service Entretien depuis 4000 km
Service Vidange depuis 7000 km
















MACADAM

MACADAM


MACADAM

MACADAM









Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.