

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9060307707
Datum aktivace kuponu:	05. 05. 2026 12:35:04
Platnost do:	04. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJC7NY2PF059397

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
ENYAQ**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
elektrína**Výkon**
150 kW**Datum výroby**
05/2023


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	05/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:05/2023 Stáří vozidla:3 roky Barva vozidla:Brilliant Silver Metallic – kód 8E Vyrobena pro trh:Dánsko Strana řízení:levostranné				
2025	07/2025	90 000 km	 Dánsko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 05. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země		Ke dni: 05. 05. 2026
Česko		NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti		05. 05. 2026
AGRO LEASING		NE
Ayvens (dříve ALD)		NE
BMW_FS		NE
CASH Partners s.r.o.		NE

CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Enyaq SUV iV
Označení modelu	ENYAQ iV 80 150/82 E1H
Datum výroby	30.05.2023
Kód barvy	8E
Barva	Brilliant Silver Metallic
Kód barvy střechy	8E
Barva střechy	Brilliant Silver Metallic
Kód převodovky	UYX
Kód motoru	EBJA

Výkon(kW)	150
Země	Prodejní program DÁNSKO
Iso název země	Dánsko
Převodovka	Transmission for electric drive (1-speed)
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5AZJJ2

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Basic"
Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SUNSET" + front side acoustic windows
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	230-V outlet in luggage compartment
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middle-console), 1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner/lap belt pretensioner and height adjustment
Ostatní	5 seats
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional body cover on wheel arch and side sill
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Additional retro-reflectors (door area)
Ostatní	Alloy wheels 8J x 20 in front, with 9J x 20 in rear
Ostatní	Ambition More
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Battery charger (type 3)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Brilliant Silver Metallic/Brilliant Silver Metallic
Ostatní	Cell module B
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Cockpit Infotainment (version 2)
Ostatní	Comfort package
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats for RS)
Ostatní	Cornering light and poor weather light
Ostatní	Crossover
Ostatní	Curb weight range 1

Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	DC battery charging (type 3)
Ostatní	DC–DC converter 3.0 kW
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disk brakes, front, 18-inch
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Drive Basic
Ostatní	drive pack "plus"
Ostatní	Drive system BEV
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Drum brakes in rear
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Electric auxiliary air heater
Ostatní	Electric motor unit 0EH.A
Ostatní	Electric motor, system output 150 kW base motor is N06/N07/TB7/T3D
Ostatní	Electrically operated child safety lock for rear doors, possible to be operated from the driver seat
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Equipment options subset for Denmark
Ostatní	Ext. mirrors, power-folding, auto-dimm. on driver side, surround lighting and front pass. ext. mirror lowering funct.
Ostatní	Exterior mirrors: convex on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	Family Basic
Ostatní	Floor mats in front and rear
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Function "SMART LINK"
Ostatní	Gear ratio 12.976
Ostatní	Heat pump
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	High-voltage battery 82 kWh (gross)
Ostatní	Charging cable mode 3, type 2/3, 16 A
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Information kit in Danish
Ostatní	Infotainment Online 3Y
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1

Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	Interior with standard seats in leather/artificial leather combination, Black
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Advanced without SAFELOCK
Ostatní	Lane Assist with adaptive lane guidance function + Emergency Assist
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated, with shift paddles
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Light and view Basic
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Matrix beam
Ostatní	MMI plus
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Panoramic glass roof
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Platform group class 2
Ostatní	Power seat adjustment with memory feature for left seat, right seat manually height-adjustable
Ostatní	Power-adjustable lumbar support for left front seat
Ostatní	Proactive occupant protection system
Ostatní	Radiator grille with chrome molding
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear spoiler
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Rear-wheel drive
Ostatní	Refrigerant R744
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric/leatherette

Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light and Coming Home and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 2 years (fix) without km, electric vehicle
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag and interaction airbag in front
Ostatní	Side Assist
Ostatní	Silver-anodized roof rails
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Software network, version 1.1
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special price
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Storage compartment
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Sunshade on rear door window glasses
Ostatní	Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 235/50 R20 100T/EU in front, tires 255/45 R20 101T/EU in rear (polymer coating in front and rear)
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Torque 310 Nm Base motor is N06/N07/N10
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transmission for electric drive (1-speed)
Ostatní	Transport protection film with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country Denmark
Ostatní	UN-ECE
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	Vehicle class differentiation -50A-
Ostatní	Vehicle inlet Combo 2 (EU)
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures

Ostatní	Virtual pedal
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Voice control
Ostatní	Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With headlamp washer system, with washer fluid level indicator
Ostatní	With special requirements on the steering column lock
Ostatní	With umbrella
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without additional exterior noise suppression
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without armrests for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without Car2X
Ostatní	Without combined lateral and longitudinal control
Ostatní	Without exterior ambient lighting
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without fixed package
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without charging cable (industrial connector)
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without parking assistance/garage parking assist
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without specific emission standard
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without UN-ECE cybersecurity & software update

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Brilliant Silver Metallic – kód 8E

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

05. 05. 2026

Značení skel

NE

12. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.