

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7037006585
Datum aktivace kuponu:	23. 04. 2026 09:10:57
Platnost do:	23. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJF7NUXP5091623

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
KAROQ**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
85 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
12/2023

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	12/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 12/2023 Stáří vozidla: 2 roky 4 měsíce Barva vozidla: Black Magic Pearlescent – kód 1Z Vyrobeno pro trh: Francie Strana řízení: levostranné			
	12/2023	10 km	 Francie	Záznam tachometru
2024	06/2024	29 500 km	 Francie	Záznam tachometru
2025	01/2025	59 500 km	 Francie	Záznam tachometru
	08/2025	91 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2026	03/2026	109 000 km		Záznam tachometru
	03/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 23. 04. 2026
------	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

23. 04. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Karoq
Označení modelu	KAROQ AMB TD85/2.0 A7F

Datum výroby	04.12.2023
Kód barvy	1Z
Barva	Black Magic Pearlescent
Kód barvy střechy	1Z
Barva střechy	Black Magic Pearlescent
Kód převodovky	UYW
Kód motoru	DTRB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	85
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Převodovka	7-speed automatic transmission
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NU733D

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	230-V outlet in luggage compartment
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middle-console), 1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l TDI, 85 kW
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 05L.C
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional body cover on wheel arch and side sill
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Air cleaner for dusty regions
Ostatní	AirStop® tires 215/55 R17, rolling resistance class A
Ostatní	Alloy wheels "SCUTUS" 7J x 17" – 4 pcs
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)

Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black Magic Pearlescent/Black Magic Pearlescent
Ostatní	Black radiator grille with chrome-plated strips on fins
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Business trim
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for France
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Ostatní	Folding grab handles, multi-piece
Ostatní	Freely programmable instrument cluster Basic
Ostatní	Front fog lamps
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Full wheel covers
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Hill hold control

Ostatní	Chrome package
Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inside rear-view mirror, w/o frame, with sensors
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ200 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Lane Assist with adaptive lane guidance function + Emergency Assist
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions, special styling
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual child safety lock
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Matte cockpit bezel
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	MPV
Ostatní	Multi-function steering wheel
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Plastic scuff plates in door apertures
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Reading light in front
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)

Ostatní	Rear floor panel module, type 7
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption, chassis with increased ride height
Ostatní	Rear spoiler in body color
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Reflectors in the front doors (for 4-door vehicles also in the rear doors)
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 1 year
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Seat trim covers in fabric "Basket"
Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard seats in front
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartment pack. with storage under passenger seat, w/o fire extinguisher
Ostatní	Sun visors with illuminated vanity mirror on driver and front passenger side
Ostatní	Suspension range 02 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system

Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trailer hitch preparation (incl. trailer stabilization)
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -5EP-
Ostatní	Virtual pedal
Ostatní	Voice control
Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without decorative films/emoles
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without emblem package
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without interior light in footwell
Ostatní	Without lane change assist

Ostatní	Without light control
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without storage compartments in trunk
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without UN-ECE cybersecurity & software update
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Black Magic Pearlescent – kód 1Z

11. Kontrola zabezpečení vozidla


Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.






Informace o provedeném značení skel	23. 04. 2026
Značení skel	NE




12. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Foto
Datum pořízení	18. 03. 2026











Záznam 2/3







Foto

Datum pořízení

21. 03. 2026
















Záznam 3/3


Foto

Datum pořízení

23. 03. 2026







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.