Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8427947949
Datum aktivace kuponu:	03. 10. 2026 12:19:56
Platnost do:	02. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBJH7NP0H7019744

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka ŠKODA	**Model** SUPERB	**Typ karoserie** kombi
Druh vozidla osobní	**Palivo** nafta	**Výkon** 110 kW
Objem 1968 ccm	**Datum výroby** 01. 08. 2016	**Datum 1. registrace** 29. 08. 2016

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	08/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	01. 08. 2016
Stáří vozidla:	10 let 2 měsíce
Barva vozidla:	magic cerna-metalicka – kód F9R
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

	08/2016			Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	29. 08. 2016
Doba od výroby po 1. registraci:	Menší než měsíc

2017	03/2017	28 500 km		Záznam tachometru
	09/2017	58 000 km		Záznam tachometru
2018	04/2018	85 500 km	Německo	Záznam tachometru
	09/2018	115 000 km		Záznam tachometru
	10/2018	113 000 km	Německo	Záznam tachometru
2019	05/2019	134 000 km		Záznam tachometru
	06/2019	134 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	03. 06. 2019
Číslo protokolu:	CZ-3304-19-06-0066

	06/2019		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	18. 06. 2019
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	29. 08. 2016
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	ČERNÁ

	06/2019		Česko	Změna majitele
	06/2019		Česko	Změna provozovatele
	06/2019		Česko	Vystavení technického průkazu
	06/2019	134 000 km	Česko	Inzerce vozidla

	06/2019	134 000 km	Česko	Prohlídka vozidla
	07/2019	134 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 02. 07. 2019
Číslo protokolu: CZ-3314-19-07-0086

	07/2019		Česko	Změna majitele
	07/2019		Česko	Změna provozovatele
	10/2019	142 000 km		Záznam tachometru
2020	02/2020	152 000 km	Česko	Záznam tachometru
2021	03/2021	176 000 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 25. 03. 2021
Číslo protokolu: CZ-3314-21-03-0539

	03/2021	176 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 25. 03. 2021
Číslo protokolu: CZ-430824-21-03-0281

	08/2021		Česko	Poškození
	08/2021	188 500 km		Záznam tachometru
2022	03/2022	223 000 km	Česko	Poškození
	03/2022			Servisní záznam
	08/2022	218 000 km		Servisní záznam
	08/2022	220 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 29. 08. 2022
Číslo protokolu: CZ-3314-22-08-0818

	08/2022		Česko	Změna majitele
2023	03/2023	231 000 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 20. 03. 2023
Číslo protokolu: CZ-3314-23-03-0492

	03/2023	231 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	20. 03. 2023
Číslo protokolu:	CZ-430824-23-03-0252

	05/2023	236 000 km		Servisní záznam
	11/2023	251 000 km		Servisní záznam
2024	06/2024			Servisní záznam
	06/2024	268 000 km	Česko	Záznam tachometru
	06/2024	269 000 km		Servisní záznam
	10/2024			Servisní záznam
2025	01/2025	286 000 km		Servisní záznam
	03/2025	289 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	20. 03. 2025
Číslo protokolu:	CZ-3314-25-03-0391

	03/2025	289 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	20. 03. 2025
Číslo protokolu:	CZ-430824-25-03-0270

	08/2025	302 000 km		Servisní záznam

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.


Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří.** Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi,** kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.

- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu	1 / 2
Datum	08/2021
Země	Česko
Odhad nákladů na opravu	4 000 – 5 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Pojistná událost	2 / 2
Datum	03/2022
Země	Česko
Výše pojistného plnění	12 446 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	223 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
18.06.2019	04.07.2019	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	Andy-auta s.r.o. Slévárenská 758/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 62522264	Ne
18.06.2019	04.07.2019	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	Andy-auta s.r.o.	Ne

				Slévárenská 758/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 62522264	
04.07.2019	29.08.2022	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	MONETA Auto, s.r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha IČ: 60112743	Ne
04.07.2019	**–**	**Provozovatel**	**Právnická osoba / OSVČ**	**V-TRANS s.r.o.** **Ke Mlýnu 39/, Náchod, 39003 Tábor** **IČ: 29042437**	**Ano**
29.08.2022	**–**	**Vlastník**	**Právnická osoba / OSVČ**	**V-TRANS s.r.o.** **Ke Mlýnu 39/, Náchod, 39003 Tábor** **IČ: 29042437**	**Ano**

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 9	
Datum	03/2022
Materiál (výčet)	chladič klimatizace– kondenzátor NISSENS
Práce (výčet)	Výměna chladiče klimatizace
	Plnění klimatizace
	Leštění karoserie

Číslo záznamu 2 / 9	
Datum	08/2022
Stav tachometru:	218 000 km
Materiál (výčet)	Palivový filtr UFI
	Olejový filtr UFI
	Kabinový filtr, aktivní uhlí UFI
	Vzduchový filtr UFI
	P1180OXI
	HELIX HX8ECT 5W-30
	Svítilna
Práce (výčet)	Výměna motorového oleje a všech filtrů

Číslo záznamu 3 / 9	
Datum	05/2023
Stav tachometru:	236 000 km
Materiál (výčet)	Kabinový filtr, aktivní uhlí UFI
	Palivový filtr UFI

	Olejový filtr UFI
	Vzduchový filtr UFI
	Helix HX8 ECT 5w-30
	Chladivo R1234yf
	šroub ORIGINÁL
Práce (výčet)	Výměna motorového oleje + filtru oleje
	Výměna palivového filtru
	Výměna vzduchového filtru
	Výměna kabinového filtru
	Zpětný odběr a likvidace olejového filtru + oleje
	Kontrola klimatizace dusíkem
	Plnění klimatizace

Číslo záznamu 4 / 9

Datum	11/2023
Stav tachometru:	251 000 km
Materiál (výčet)	Brzdový kotouč Brembo UV lakovaný
	Žhavicí svíčka BOSCH DURATERM (GLP194)
	Olejový filtr UFI
	Brzdové destičky Brembo
	Helix HX8 ECT 5w-30
	SKV Germ Brzdový třmen
	Brzdový třmen ATE
Práce (výčet)	Výměna motorového oleje + filtru oleje
	Výměna zadních brzd. kotoučů a destiček
	VÝMĚNA ŽHAV SVÍČKY
	oprava podtlak. hadiček a montáž plašičky
	Výměna pravého zadního brzdiče

Číslo záznamu 5 / 9

Datum	06/2024
Materiál (výčet)	Palivový filtr UFI
	Olejový filtr UFI
	Vzduchový filtr UFI
	Helix HX8 ECT 5w-30
	VÝPUSTNÍ ŠROUB VANY
	kapalina do ostřikovače
	Kabinový filtr
Práce (výčet)	Výměna motorového oleje + filtru oleje
	Výměna palivového filtru

	Výměna vzduchového filtru
	Výměna kabinového filtru
	Zpětný odběr a likvidace olejového filtru + oleje
	PŘEHOZENÍ + VYVÁŽENÍ

Číslo záznamu 6 / 9

Datum	06/2024
Stav tachometru:	269 000 km
Materiál (výčet)	Tlumič pérování EXCEL-G
Práce (výčet)	Výměna tlumiče pružení vzadu L
	Výměna tlumiče pružení vzadu P

Číslo záznamu 7 / 9

Datum	10/2024
Materiál (výčet)	žárovka R5W
	P rameno zavěšení př.nápravy
	senzor ABS LP kola
	tyč/vzpěra PP stabilizátoru
Práce (výčet)	Ložisko LP předního náboje kola – výměna
	Rameno spodní vpředu P – výměna
	Vzpěra stabilizátoru přední P – výměna
	Oprava osvětlení – výměna žárovky
	Seřízení geometrie přední nápravy
	Oprava úniku z PP pneu
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 8 / 9

Datum	01/2025
Stav tachometru:	286 000 km
Materiál (výčet)	Vzduchový filtr UFI
	Palivový filtr UFI
	Olejový filtr UFI
	Kabinový filtr, aktivní uhlí UFI
	Helix HX8 ECT 5w-30
Práce (výčet)	Výměna motorového oleje + filtru oleje
	Výměna palivového filtru
	Výměna vzduchového filtru
	Výměna kabinového filtru
	Zpětný odběr a likvidace olejového filtru + oleje

Číslo záznamu 9 / 9	
Datum	08/2025
Stav tachometru:	302 000 km
Materiál (výčet)	Palivový filtr UFI
	Olejový filtr UFI
	Kabinový filtr, aktivní uhlí UFI
	Vzduchový filtr UFI
	Helix HX8 ECT 5w-30
	Chladivo R1234yf
	Protihluková izolace kapoty motoru ORIGINÁL
Práce (výčet)	Výměna motorového oleje + filtru oleje
	Výměna kabinového filtru
	Výměna palivového filtru
	Výměna vzduchového filtru
	výměna deky kapoty
	Plnění klimatizace

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 03. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 26. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE

Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Superb Combi III
Označení modelu	superb combi
Datum výroby	01.08.2016
Kód barvy	F9R
Barva	magic cerna-metalicka
Kód barvy střechy	F9R
Barva střechy	magic cerna-metalicka
Vybavení	Vybavení (cerna saten/seda)
Kód převodovky	QMM
Kód motoru	CRLB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO

Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3V545C

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez multimédií ve vozidle ale s Mirror Link
Agregát	4-vál. diesel motor 2,0L Agregát 04L.A
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asisitent včetně City ANB pro aktivní tempomat low
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	SD-karta (Evropa)
COC dokumenty	COC-dokument
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělící stěna	Síťová dělící stěna
Deštník	Deštník
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák	Bez držáku
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití AUX-IN a 2x USB
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Funkce volání	Bez ovládacího přístroje pro volání o pomoc/nouzové volání

Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou s variabilním světelným rozvodem
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 18
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Hodiny	Bez hodin
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kategorisierung Reifen	Kategorie 1
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pasů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"
Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy

Nárazník	Nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí
Nastavení spolujezdcovy sedačky zezadu	Bez nastavení sedačky spolujezce zezadu
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Navigační přístroj-Standard
Nezávislé topení	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávaní sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání řečí / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním, elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 215/55 R17 94W
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava

Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Varovná světla v předních dveřích, odrazka v zadních dveřích
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádia	Rádio Standard (Gen2)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozů -3V0-
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	Rozvor
Řazení převodu	Tiptronic
Řídící kódy	Cenová podpora
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvět lené, logo airbag na cloně
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Sluneční clona bočních oken vzadu
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek v němčině
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Startér	Startér motoru – standardní
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonování s WLAN a LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, sportovní provedení
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu XX Hz
Topení a klimatizace	Climatronic (3-zóny) s ovladačem vzadu

TV příjem / digitální radiopříjem	Digitální radiopříjem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Luxusní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Odjištění zadního sedadla-mechanicky
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická trakční pomoc
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Střešní spojler
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Automatické ovládání vzdálenosti
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení

Země typových zkoušek	Země typových zkoušek–NĚMECKO
Ostatní	"FRONT ASSISTANT" – sledování odstupu odvpředu jedoucího vozidla,vč. City ANB, s adaptivním tempomatem
Ostatní	Business Amundsen Style
Ostatní	CLIMATRONIC – třízónová klimatizace
Ostatní	Kola z lehké slitiny "ZEUS" 7Jx17"
Ostatní	Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním
Ostatní	Sportovní podvozek

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	14. 04. 2017	Více info
karoserie / zranění	06. 05. 2016	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	magic cerna-metalicka – kód F9R
Barva při první registraci v CZ	Černá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 10. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	29.08.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	18.06.2019
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CRL
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	216
Maximální hmotnost povolená (kg)	2109
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2109

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ

Délka celková (mm)	4856
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1462
Rozvor (mm)	2836
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1080/1080
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4110/4110
Ráfky náprava 1	7JX17 ET40
Pneumatiky náprava 1	215/55 R17 94W
Ráfky náprava 2	7JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	215/55 R17 94W
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	69
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4/4,2/4,2
Další záznamy	TP SRN: ES245862|ROZCHOD: 1 578/1 566|#D.2: NFD6FD6D9002V2617|#V.9b: 2015/45W; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|#F.1/F.2: s přívěsem: +1 kg|#N: s přívěsem náprava 2: +63 kg|#ROZCHOD: Náprava 2: max.1574 mm|Náprava 1: max.1586 mm|#20-21: 215/55 R17 94W;; 6,5Jx17 ET41;|215/60 R16 95V; 6,5Jx16 ET41|#12: max 4959|#14: max 1481, DOVOZ SRN
Emise CO2 (g/km)	121

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	20. 06. 2019
Inzerovaný nájezd	134 189 km



Záznam 2/2	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	24. 06. 2019
Barva vozidla:	černá metal.
Stav tachometru:	134 212 km
Stav vozidla	Bez viditelného poškození





















Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.