Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4787840466
Datum aktivace kuponu:	10. 11. 2026 14:47:59
Platnost do:	10. 12. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBJJ7NU8L5022910

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka ŠKODA	**Model** KAROQ	**Typ karoserie** kombi
Druh vozidla osobní	**Palivo** nafta	**Výkon** 110 kW
Objem 1968 ccm	**Datum výroby** 21. 11. 2019	**Datum 1. registrace** 18. 12. 2019

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	11/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	21. 11. 2019
Stáří vozidla:	6 let 11 měsíců
Barva vozidla:	Candy White – kód 7T
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

12/2019	10 km	Německo	Servisní záznam
12/2019			Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	18. 12. 2019
Doba od výroby po 1. registraci:	Menší než měsíc

2020	10/2020	23 500 km	Německo	Servisní záznam
2021	01/2021	29 500 km	Německo	Servisní záznam
2022	02/2022	54 500 km	Německo	Servisní záznam
2023	02/2023	82 000 km	Německo	Servisní záznam
2024	02/2024	92 500 km	Česko	Evidenční kontrola
	02/2024		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	05. 02. 2024
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	18. 12. 2019
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	BÍLÁ

02/2024		Česko	Změna majitele
02/2024		Česko	Změna provozovatele
02/2024		Česko	Vystavení technického průkazu
06/2024	95 500 km		Záznam tachometru
07/2024	95 500 km	Česko	Poškození
2026	01/2026	106 000 km	Česko	STK

01/2026	106 000 km	Česko	Měření emisí
08/2026	109 000 km	Česko	Inzerce vozidla
09/2026	109 000 km	Česko	Inzerce vozidla
10/2026	109 000 km	Česko	Záznam tachometru
10/2026	110 000 km	Česko	Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Poškození nalezeno


V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu	1 / 1
Datum	07/2024
Země	Česko
Odhad nákladů na opravu	130 000 – 140 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	95 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
05.02.2024	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
05.02.2024	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 5	
Datum	12/2019
Země	Německo
Stav tachometru:	10 km
Práce (výčet)	Delivery inspection

Číslo záznamu 2 / 5	
Datum	10/2020
Země	Německo
Stav tachometru:	23 500 km
Práce (výčet)	Workshop remark

Číslo záznamu 3 / 5	
Datum	01/2021
Země	Německo
Stav tachometru:	29 500 km
Práce (výčet)	Workshop remark
	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 4 / 5	
Datum	02/2022
Země	Německo

Stav tachometru:	54 500 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 5 / 5	
Datum	02/2023
Země	Německo
Stav tachometru:	82 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

STK a měření emisí

Přehled záznamů z STK, měření emisí a evidenčních kontrol vozidla včetně stavu tachometru v době kontroly. Údaje pocházejí z dat Ministerstva dopravy ČR.

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2024	02/2024	92 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	02. 02. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3304-24-02-0049

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2026	01/2026	106 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	26. 01. 2026
Číslo protokolu:	CZ-3304-26-01-0777

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
	01/2026	106 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	26. 01. 2026
Číslo protokolu:	CZ-430826-26-01-0541

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 10. 11. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 11. 11. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 11. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Karoq
Označení modelu	KAROQ STY TD110/2.0M6F
Modelový rok	2020
Datum výroby	21.11.2019
Datum prodeje	18.12.2019
Kód barvy	7T
Barva	Candy White
Kód barvy střechy	9P
Barva střechy	Candy White
Kód převodovky	TWE
Kód motoru	DFFA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NU7455

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez multimédií ve vozidle ale s Mirror Link
Adaptér (k tažnému zařízení)	S adaptérem
Agregát	4-vál. diesel. motor 2,0L Agregát 04L.B
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního tempomatu
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 420A (70Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	SD-karta (Evropa)

COC dokumenty	COC-dokument 13
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo vyhřívané, tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělící stěna	Síťová dělící stěna
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák	Bez držáku
Držák na brýle	Držák na brýle
Dveře	4-dvéřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití, USB (možnost připojení iPod)
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Generátory	Alternátor 180A
Hinterachsgewicht	Hmotnost zadní nápravy - provedení 1
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety a denní potkávací světlo
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 02
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "8" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket - provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 1)
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Kola z lehkých slitin 6 1/2J x 18
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pasů	Kontrola bezp.pásů,E-control Rozšířené bezpečnostní vybavení
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení

Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Víčko palivové nádrže
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy–podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 7
Motory	4–vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common–Rail Agregát:TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Bez multifunkčního ukazatele/palubního počítače
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha vzadu
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty – umělá hmota
Navigační přístroj	Navigační přístroj–Standard
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací paket	Odkládací kapsa 3
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Osvětlení prostoru pro nohy	Bez osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řečí / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, s automatickým stmíváním, elektr. sklopná/nastavitelná/vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda

Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 215/50 R18 92W Optimalizované pro menší odpor
Pohotovostní hmotnost	Pohotová hmotnost 1
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Síť v zavazadlovém prostoru
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6–ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Rádia	.
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Rezervní kolo, neplnohodnotné
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -5EP-
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	S odchylkami od automatické převodovky
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Silné zvukové zařízení	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvět lené, logo airbag na cloně
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Bez stabilizátoru vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací

Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní madla	Sklopná madla – vícedílná
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonování s WLAN a LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, vysoko postavený podvozek
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopříjem	Digitální radiopříjem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Luxusní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Odjištění zadního sedadla-mechanicky
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 350"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Záchytné/úchytné prvky v zavazadlovém prostoru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Vzduchový filtr	Filtr vzduchu pro prašné země
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Střešní spojler

Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování rychlosti plus omezovač rychlosti
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení mechanicky sklopné a elektricky zamykatelné
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	Businesspaket Amundsen
Ostatní	Care Connect 1 year+Infotainment Online 3 years
Ostatní	Emission standard EU6 DG
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Heated windscreen
Ostatní	Soukromé tísňové volání
Ostatní	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Tow bar, removable with adaptor

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
sedadla / zranění	31. 08. 2019	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Candy White – kód 7T
Barva při první registraci v CZ	Bílá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	10. 11. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	18.12.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	05.02.2024
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KAROQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFF
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	203
Maximální hmotnost povolená (kg)	2005
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2005

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4382
Šířka celková (mm)	1841
Výška celková (mm)	1603
Rozvor (mm)	2624
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1060/1060
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3805/3805
Ráfky náprava 1	7.0JX18 ET45
Pneumatiky náprava 1	215/50 R18 92W
Ráfky náprava 2	7.0JX18 ET45
Pneumatiky náprava 2	215/50 R18 92W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,7
Další záznamy	TP SRN: FR637118 | CO2: 149/109/124 G/KM | VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2: +98 KG | #ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX.1541 MM | NÁPRAVA 1: MAX.1576 MM | #20–21: 215/60 R16 99V; 6,0JX16 ET43; | 215/60 R16 95V; 6,0JX16 ET43; | 215/50 R18 92W; 7,0JX18 ET45; | 215/55 R17 94V M+S; 7,0JX17 ET45; | 215/55 R17 94V; 7,0JX17 ET45; | 225/40 R19 93W; 8,0JX19 ET45; | 235/40 R19 96W; 8,0JX19 ET45 | #11: MAX 4496 MM | #13: MAX 1624 MM | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. |
Emise CO2 (g/km)	150

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.


Záznam 1/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	13. 08. 2026
Inzerovaný nájezd	109 000 km


















Záznam 2/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	14. 09. 2026
Inzerovaný nájezd	109 000 km


















Záznam 3/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	06. 10. 2026
Inzerovaný nájezd	109 000 km


















Záznam 4/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	09. 10. 2026
Inzerovaný nájezd	109 000 km




















Záznam 5/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 10. 2026
Inzerovaný nájezd	110 000 km















Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.