

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2469254378
Datum aktivace kuponu:	19. 07. 2026 18:30:08
Platnost do:	18. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJR7NU9L5045721

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

KAROQ

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

110 kW

Objem

1498 ccm

Datum výroby

24. 06. 2020

Datum 1. registrace

08. 07. 2020

Platnost STK (CZ)

23. 07. 2028

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	06/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		24. 06. 2020	
	Stáří vozidla:		6 let 1 měsíc	
	Barva vozidla:		Bílá Candy – kód 9P	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	07/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		08. 07. 2020	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		08. 07. 2020	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		BÍLÁ	
	07/2020		 Česko	Změna majitele
	07/2020		 Česko	Změna provozovatele
	07/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2020	11 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2021	01/2021		 Česko	Změna majitele
	01/2021		 Česko	Změna provozovatele
	02/2021	28 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2021	58 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2021		 Česko	Poškození
2022	01/2022	64 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	02/2022	67 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2022	75 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2022	76 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		26. 05. 2022	
	Číslo protokolu:		CZ-3110-22-05-1604	
	06/2022		 Česko	Změna majitele
	06/2022		 Česko	Změna provozovatele

	06/2022	76 000 km		Záznam tachometru
	08/2022	76 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	09/2022	76 000 km		Záznam tachometru
	10/2022	76 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2022	76 000 km		Záznam tachometru
	12/2022	76 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
2023	01/2023	76 000 km		Záznam tachometru
	02/2023	76 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	03/2023	76 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	04/2023	76 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	06/2023	76 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	07/2023	76 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	08/2023	76 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:08. 08. 2023 Číslo protokolu:CZ-3110-23-08-0348			
	08/2023	76 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	09/2023		 Česko	Změna majitele
	09/2023		 Česko	Změna provozovatele
2024	07/2024	85 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:03. 07. 2024 Datum příští STK:23. 07. 2028 Číslo protokolu:CZ-3322-24-07-0151			
	07/2024	85 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly:03. 07. 2024 Číslo protokolu:CZ-430318-24-07-0045			

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1.

Datum	12/2021
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	11 358 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
08.07.2020	04.01.2021	Vlastník	Právní osoba / OSVČ	ECOPLAST, spol. s r.o. Kalendova 688/11, Kukleny, 50004 Hradec Králové IČ: 60111453	Ne
08.07.2020	04.01.2021	Provozovatel	Právní osoba / OSVČ	ECOPLAST, spol. s r.o. Kalendova 688/11, Kukleny, 50004 Hradec Králové IČ: 60111453	Ne

04.01.2021	10.06.2022	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798/, 39102 Planá nad Lužnicí IČ: 49824732	Ne
04.01.2021	10.06.2022	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798/, 39102 Planá nad Lužnicí IČ: 49824732	Ne
10.06.2022	06.09.2023	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	TUkas a.s. K Hrušovu 344/6, Štěrboholy, 10200 Praha IČ: 26149958	Ne
10.06.2022	06.09.2023	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	TUkas a.s. K Hrušovu 344/6, Štěrboholy, 10200 Praha IČ: 26149958	Ne
06.09.2023	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
06.09.2023	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 19. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 28. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE

Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA KAROQ(NU73N5) 1.5 TSI 110 kW ACT Ambition
Motor	1 498 ccm; 1,50 L; 110 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 4,111:1 první převodový stupeň (poměr), 2,118:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,360:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,029:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,857:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,733:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,000:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ250-6F, typ – manuální

Multifunkční displej Přístrojový panel 1, multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 99, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 6,0 " šířka, 40,6 a 15,2

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body

Vyhřívání přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Exteriér

Bílá Candy

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	20. 03. 2021	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Bílá Candy – kód 9P

Barva při první registraci v CZ

Bílá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 07. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	08.07.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	08.07.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KAROQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DPC
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	203
Maximální hmotnost povolená (kg)	1933
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1933

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4382
Šířka celková (mm)	1841

Výška celková (mm)	1603
Rozvor (mm)	2624
Připustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	990/990
Připustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Připustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Připustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	690/690
Připustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3433/3433
Ráfky náprava 1	7JX17 ET45
Pneumatiky náprava 1	215/55 R17 94V
Ráfky náprava 2	6.0JX16 ET43
Pneumatiky náprava 2	215/60 R16 95V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4/4,4/4,4
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+96 KG #ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX.1541 MM NÁPRAVA 1: MAX.1576 MM #20-21: 215/60 R16 95V 6,0JX16 ET43; 215/60 R16 99V 6,0JX16 ET43; 215/50 R18 92W 7,0JX18 ET45; 215/55 R17 94V 7,0JX17 ET45; 215/55 R17 94V M+S 7,0JX17 ET45 #12: MAX 4496 #14: MAX 1624 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. ZTP SCHVÁLENO 26.06.2020
Emise CO2 (g/km)	118

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 08. 2022
Inzerovaný nájezd	76 197 km







Záznam 2/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 08. 2022

Inzerovaný nájezd

76 197 km





Záznam 3/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	24. 08. 2022
Inzerovaný nájezd	76 197 km







Záznam 4/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 08. 2022

Inzerovaný nájezd

76 197 km





Záznam 5/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 12. 2022

Inzerovaný nájezd

76 207 km





Záznam 6/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

14. 02. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km



Záznam 7/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 02. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km







Záznam 8/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

21. 03. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km





Záznam 9/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

26. 03. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km



Záznam 10/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

29. 04. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km



Záznam 11/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 06. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km







Záznam 12/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	15. 06. 2023
Inzerovaný nájezd	76 207 km





Záznam 13/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 06. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km





Záznam 14/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

13. 07. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km



Záznam 15/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

09. 08. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km





Záznam 16/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 08. 2023

Inzerovaný nájezd

76 207 km

Záznam 17/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 08. 2023

Inzerovaný nájezd

76 324 km

Záznam 18/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 08. 2023

Inzerovaný nájezd

76 324 km

Záznam 19/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 08. 2023

Inzerovaný nájezd

76 324 km

Záznam 20/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 08. 2023

Inzerovaný nájezd

76 324 km

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.