

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9058020747
Datum aktivace kuponu:	11. 05. 2026 13:21:09
Platnost do:	10. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBLE7NP9P7017815

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
SUPERB

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
206 kW

Objem
1984 ccm

Datum výroby
05. 10. 2022

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	10/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:05. 10. 2022 Stáří vozidla:3 roky 7 měsíců Barva vozidla:Lava Blue Metallic – kód OF Vyrobeno pro trh:Německo Strana řízení:levostranné			
	10/2022	5 km	Německo	Záznam tachometru
2023	04/2023	22 000 km	Německo	Záznam tachometru
	06/2023	31 000 km	Německo	Záznam tachometru
	10/2023	50 000 km	Německo	Záznam tachometru
2024	01/2024	62 500 km	Německo	Záznam tachometru
	03/2024	72 500 km	Německo	Záznam tachometru
	08/2024	93 500 km	Německo	Záznam tachometru
2025	01/2025	114 500 km	Německo	Záznam tachometru
	03/2025	123 500 km	Německo	Záznam tachometru
	06/2025	137 500 km	Německo	Záznam tachometru
	07/2025	140 000 km	Německo	Poškození
	11/2025	155 000 km	Německo	Záznam tachometru
2026	05/2026	164 500 km		Záznam tachometru
	05/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.

- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	07/2025
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	2 000 – 3 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	140 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 11. 05. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 11. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	11. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE

ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Superb III
Označení modelu	SUP.COM L&K TS206/2.0A7A
Datum výroby	05.10.2022
Kód barvy	OF
Barva	Lava Blue Metallic
Kód barvy střechy	OF
Barva střechy	Lava Blue Metallic
Kód převodovky	VEL
Kód motoru	DNFE
Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00

Výkon(kW)	206
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic transmission for four-wheel drive
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3V55WZ

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"CLIMATRONIC" – Dual-zone air conditioning with electronic regulation,combifilter with aut. air recirculation
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	"SUNSET" + front side acoustic windows
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	230-V outlet in luggage compartment
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middel-console),1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 I
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 I TSI, 206 kW
Ostatní	4-way lumbar support for the front seats
Ostatní	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG for four-wheel drive, note: PR family EDF
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Active climate seats in front
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Additional warning lights (door area)
Ostatní	Alloy wheels, 10-spoke Y-style, 8.0J x 19, 235/40 R19 tires, Audi Sport GmbH
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Ambient Lighting package Plus
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 380 A (68 Ah)
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console

Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort bumpers
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats for RS)
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts "Cross Hatch" for dashboard and door trim panels
Ostatní	Description not found
Ostatní	Disc brakes in front, 16-inch (303 mm diameter)
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving Mode Selection
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electric luggage compartment opening and closing
Ostatní	Electrically operated child safety lock for rear doors, possible to be operated from the driver seat
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Executive equipment
Ostatní	Ext. mirrors, power-folding, auto-dimm. on driver side, surround lighting and front pass. ext. mirror lowering funct.
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Fine Nappa Leather package with honeycomb stitching
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Fuel tank with a volume of 66 l
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Head restraints in rear with additional function
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Chrome trim on rotary light switch, hazard warning light switch, mirror adjustment switch, window lifter switch
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Chromed twin tailpipe, left and right
Ostatní	Independent heating with remote control
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)

Ostatní Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —

Ostatní Instrument cluster, km/h speedometer

Ostatní Interior light in footwell in front and rear

Ostatní ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)

Ostatní Laminated safety glass windshield, heat-insulating

Ostatní Lane Assist with adaptive lane guidance function + Emergency Assist

Ostatní Lava Blue Metallic/Lava Blue Metallic

Ostatní Leather-wrapped multi-function steering wheel with tiptronic

Ostatní LED headlamps with cornering light (separate daytime running lamps with special class-A surface)

Ostatní LED rear combination lamp, dynamic turn signal

Ostatní Left exterior mirror, convex

Ostatní Left-hand drive

Ostatní LongLife Service Regime

Ostatní Luggage compartment cover extractable and removable, with electric opening

Ostatní Manual in German

Ostatní Mass damper for steering wheel, XX Hz

Ostatní Matrix beam

Ostatní Mechanical rear seat release

Ostatní Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature

Ostatní Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible

Ostatní Nameplate set

Ostatní Net partition

Ostatní No special edition

Ostatní No special purpose vehicle, standard equipment

Ostatní Non-hot country plus auxiliary radiator

Ostatní Non-smoker's package

Ostatní Operating permit, alteration

Ostatní Optional infotainment system (MIB3)

Ostatní Panoramic electric roof PSD

Ostatní Panoramic glass roof

Ostatní Park distance control in front and rear

Ostatní Parking brake

Ostatní Parking heater with radio remote control

Ostatní Part set without country-specific prescriptive standard

Ostatní Pedestrian Monitoring

Ostatní Personalization incl. 3 keys

Ostatní Power seat adjustment for both front seats with memory feature

Ostatní Price support

Ostatní quattro

Ostatní Radiator grille with chrome molding

Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	Rear spoiler in body color
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 3 years
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof rails
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	SONOS premium sound system
Ostatní	Soul Black headliner
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard engine starter
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartments with cover in trunkside panel
Ostatní	Sun visors with mirror, illuminated
Ostatní	Suspension range 08 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tablet bracket, 3rd key, waste bin in the door, Umbrella in co-driver door
Ostatní	Technology package Plus for occupant protection
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 235/40 R19 96W
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit

Ostatní	Tow bar, removable with adaptor
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -3V0-
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control
Ostatní	Wagon
Ostatní	Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With electronic steering column lock
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without clock
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without front passenger seat control
Ostatní	Without garage door opener
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without lane change assist

Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Lava Blue Metallic – kód OF

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

11. 05. 2026

Značení skel

NE

12. Fotky a inserce








Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.










Záznam 1/2





Foto

Datum pořízení

06. 05. 2026
























Záznam 2/2






Foto

Datum pořízení

09. 05. 2026







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.