

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0597286311
Datum aktivace kuponu:	22. 04. 2026 14:55:30
Platnost do:	22. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBLJ8NX8PY060487

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
OCTAVIA COMBI**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
110 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
17. 02. 2023

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	02/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 17. 02. 2023 Stáří vozidla: 3 roky 2 měsíce Barva vozidla: Brilliant Silver Metallic – kód 8E Vyrobeno pro trh: Francie Strana řízení: levostranné			
	11/2023	26 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2024	07/2024	72 500 km	 Francie	Záznam tachometru
	11/2024	101 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2025	02/2025	130 000 km	 Francie	Záznam tachometru
	07/2025	162 500 km	 Francie	Záznam tachometru
2026	02/2026	182 000 km		Záznam tachometru
	02/2026			Fotodokumentace
	03/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 22. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země

Ke dni: 22. 04. 2026

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

22. 04. 2026

AGRO LEASING

NE

Ayvens (dříve ALD)

NE

BMW_FS

NE

CASH Partners s.r.o.

NE

CASH4CAR

NE

COFIDIS

NE

ČSOB Leasing, a.s.

NE

D.S. Leasing, a.s.

NE

ESSOX LEASING

NE

GMAC

NE

Home Credit CZ

NE

Home Credit SK

NE

IMPULS-Leasing

NE

Leasing České Spořitelny

NE

Mercedes-Benz

NE

MONETA Auto

NE

MONETA Leasing

NE

Oberbank Leasing

NE

Raiffeisen Leasing

NE

Toyota FS Czech

NE

UniCredit Leasing

NE

UNILEASING a.s.

NE

VEXCAR

NE

VWFS

NE

ZASTAV TO

NE

Zástavy Aut-Ostrava

NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia Combi IV
Označení modelu	OCT.COM AMB TD110/2.0A7A
Datum výroby	17.02.2023
Kód barvy	8E
Barva	Brilliant Silver Metallic
Kód barvy střechy	8E
Barva střechy	Brilliant Silver Metallic
Kód převodovky	VDU
Kód motoru	DTTC
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Převodovka	7-speed automatic transmission for four-wheel drive
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NX537Z

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI CR; b.eng. T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TON/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 05LC
Ostatní	4-link rear suspension
Ostatní	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG for four-wheel drive, note: PR family EDF
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	A8
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Alloy wheels "TWISTER AERO" 7J x 16" – 4 pcs

Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Brilliant Silver Metallic/Brilliant Silver Metallic
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Control (in-plant)
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel (umbrella)
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Edition (DE)
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for France
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors: convex on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	FPK Display
Ostatní	Front fog lamps
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side

Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inlay, Aluminum Convergence, Anthracite
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interiorbars and air vents frame Black glossy
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Advanced without SAFELOCK
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated, with shift paddles
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions, special styling
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Lights & Vision package "Plus"
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor covering "Comfort"
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual child safety lock
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mass damper for steering wheel, XX Hz
Ostatní	Nameplate set
Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	quattro
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear spoiler

Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Reflectors in the front doors (for 4-door vehicles also in the rear doors)
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 1 year
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Selection
Ostatní	Semiconductors
Ostatní	Separate daytime running light
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbagand interaction airbag in front
Ostatní	Space-saving spare wheel
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Standard seats in front
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Storage compartment with cover on dashboard
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries

Ostatní	Tires 205/60 R16 92V
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Trailer hitch preparation
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	Vehicle class differentiation -5EN-
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Voice control
Ostatní	Wagon
Ostatní	Weight range 15 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Winter pack
Ostatní	Wirelessly heated climate-controlled comfort glazing for windshield
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With headlamp washer system, with washer fluid level indicator
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without Car2X
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without folding table on front seat backrest

Ostatní	Without gearshift knob/handle
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without interior light in footwell
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mode 3 charging cable
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without speed limiter
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
podvozek / řízení	22. 10. 2023	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Brilliant Silver Metallic – kód 8E

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

22. 04. 2026

Značení skel

NE

12. Fotky a inserce



Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.










Záznam 1/3




Foto

Datum pořízení

21. 02. 2026













Záznam 2/3






Foto

Datum pořízení

01. 03. 2026



















Záznam 3/3

Foto

Datum pořízení

07. 03. 2026





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.