Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6952891273
Datum aktivace kuponu:	11. 10. 2026 11:51:17
Platnost do:	10. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBLJ9NP1K7022622

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
SUPERB

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
140 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
21. 09. 2018

Datum 1. registrace
27. 11. 2018

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	09/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	21. 09. 2018
Stáří vozidla:	8 let
Barva vozidla:	Modrá Nightfire – kód 95
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

	11/2018			Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	27. 11. 2018
Doba od výroby po 1. registraci:	2 měsíce

2019	07/2019	29 000 km	Německo	Servisní záznam
2020	01/2020	52 500 km	Německo	Poškození
	03/2020	59 000 km	Německo	Servisní záznam
	10/2020	86 000 km	Německo	Servisní záznam
2021	06/2021	113 500 km	Německo	Servisní záznam
	06/2021	117 000 km	Německo	Poškození
2022	01/2022	144 500 km	Německo	Servisní záznam
2023	02/2023	170 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Před registrací
Datum kontroly:	01. 02. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3304-23-02-0041

	02/2023	170 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	01. 02. 2023
Číslo protokolu:	CZ-430826-23-02-0031

	02/2023	170 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	03/2023	170 500 km		Záznam tachometru

	04/2023	170 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	04/2023	170 500 km	Česko	Prohlídka vozidla
	04/2023		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	21. 04. 2023
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	27. 11. 2018
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	MODRÁ

	04/2023		Česko	Změna majitele
	04/2023		Česko	Změna provozovatele
	04/2023		Česko	Vystavení technického průkazu
2024	10/2024	196 500 km	Česko	Poškození
2025	04/2025	201 500 km	Česko	Prohlídka vozidla
	05/2025	204 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	28. 05. 2025
Číslo protokolu:	CZ-3701-25-05-0674

	05/2025	204 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	28. 05. 2025
Číslo protokolu:	CZ-471008-25-05-0448

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří.** Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi,** kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.

- Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.


- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu 1 / 3

Datum	01/2020
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	52 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven


Kalkulace nákladů na opravu 2 / 3

Datum	06/2021
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	2 000 – 3 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	117 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu 3 / 3

Datum	10/2024
Země	Česko
Odhad nákladů na opravu	37 000 – 38 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	196 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
21.04.2023	–	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	Pavel Caha 124/, 59401 Pavlínov IČ: 08110832	Ano
21.04.2023	–	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	Pavel Caha 124/, 59401 Pavlínov IČ: 08110832	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 5	
Datum	07/2019
Země	Německo
Stav tachometru:	29 000 km
Práce (výčet)	Workshop remark
	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 2 / 5	
Datum	03/2020
Země	Německo
Stav tachometru:	59 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 3 / 5	
Datum	10/2020
Země	Německo
Stav tachometru:	86 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 4 / 5	
Datum	06/2021
Země	Německo
Stav tachometru:	113 500 km
Práce (výčet)	Workshop remark

Číslo záznamu 5 / 5	
Datum	01/2022
Země	Německo
Stav tachometru:	144 500 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 11. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 14. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE

GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Superb Combi III
Označení modelu	SUP.COM GrtSTY TD140/2.0A7A
Modelový rok	2019
Datum výroby	21.09.2018
Datum prodeje	27.11.2018
Kód barvy	95
Barva	Modrá Nightfire
Kód barvy střechy	96
Kód převodovky	TCX
Kód motoru	DFHA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	140
Počet válců	4

Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3V548Z

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Mirror Link plus Wireless RSE "App"
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. diesel motor 2,0L Agregát 04L.A
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asisitent včetně City ANB pro aktivní tempomat low
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Detekce mrtvého hlu plus kontrola směru
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna
Boční airbag	Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Integrované zařízení pro ukládání dat EU
COC dokumenty	COC-dokument 48
Čelní okno	Mikroklimatické sklo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělící stěna	Síťová dělící stěna
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Pohon na všechna kola
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák	S držákem
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung, 2 x USB
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)

Generátory	Alternátor 180A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou s variabilním světelným rozvodem
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 08
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Hodiny	Digitální hodiny
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kategorisierung Reifen	Kategorie 2
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Hliníková kola 8J x 19
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pasů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Zvláštní lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/140 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát: TD1/TR1/T12
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"
Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Variab. koncepce zavazadlového prostoru
Nárazník	Nárazník v barvě vozu

Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí
Nastavení spolujezdcovy sedačky zezadu	Nastavení spolujezdcovy sedačky zezadu
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Navigační přístroj–High
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávaní sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Osvětlovací paket Ambiente provedení 2
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání řečí / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním, elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 235/40 R19 96W
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz

Převodovka – popis	7-stupňová automatická převodovka pro 4x4
Přídavná výstražná světla	Varovná světla v předních dveřích, odrazka v zadních dveřích
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádia	.
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	Soundpaket "branded"
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozů -3V0-
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic předek)
Rozvor	Rozvor
Řídící kódy	Cenová podpora
Řídící kódy	Region
Řídící kódy	Trendline
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek v němčině
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Startér	Startér motoru – standardní
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonie s externí anténou a (rSAP)
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu XX Hz
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů

TV příjem / digitální radiopříjem	Digitální radiopříjem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Luxusní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Odjištění zadního sedadla-mechanicky
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická trakční pomoc
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ381" -- Díly pro motorová vozidla --
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant, vyhřívaný s Tiptronic
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Střešní spojler
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení otočné, manuální
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"DYNAMIC LIGHT ASSISTANT" s multifunční kamerou, "LANE ASSISTANT" a"BLIND SPOT DETECTION"

Ostatní	"FRONT ASSISTANT" – sledování odstupu odvpředu jedoucího vozidla,vč. City ANB, s adaptivním tempomatem
Ostatní	"KESSY" – bezklíčové odemykání, zamykánía startování bez SAFE systému
Ostatní	"SOUND SYSTÉM CANTON"
Ostatní	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Ostatní	Asistent rozjezdu do kopce
Ostatní	Baterie 380A (68 Ah)
Ostatní	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Ostatní	Bez adaptéru
Ostatní	bez dodatecneho obuti
Ostatní	bez pristroje hasiciho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	bez rolety protislunecni
Ostatní	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ostatní	bez zvlastnich opatreni na karoserii
Ostatní	Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
Ostatní	DAB – digitální radiopříjem
Ostatní	Dveře zavazadlového prostoru s el. otevíráním a zavíráním
Ostatní	Exhalační předpis, EU6 AD/E/F
Ostatní	Guide & Inform, contract dur.: 3 years, and Security & Service Plus, 1 year incl. Security & Service Basic, 10 years
Ostatní	Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu avzadu
Ostatní	Chladivo R1234yf
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Kola z lehké slitiny "PHOENIX" 8Jx19"
Ostatní	LED paket I
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	Multifunkční kamera
Ostatní	Navigační přístroj-High
Ostatní	Ozdobné lišty světlé
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	provedeni nekuracke
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Radiovy prijem digitalni
Ostatní	Ruční parkovací brzda
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou

Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	s rozpoznanim dopravni znacky
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Safe & Driving package XL (in combination with navigation system)
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1–Pkw
Ostatní	sedadlo komfortni
Ostatní	Síťová dělící stěna
Ostatní	Soukromé nouzové volání
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí a adaptérem
Ostatní	Variabilní koncept nákladové podlahy
Ostatní	Varianta základní výbava
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	Vyhřívané čelní sklo
Ostatní	Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací
Ostatní	Zadní díl výfuku standard
Ostatní	Zakrytí zavazadlového prostoru
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	22. 11. 2019	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Modrá Nightfire – kód 95
Barva při první registraci v CZ	Modrá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	11. 10. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	27.11.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	21.04.2023
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFH
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6C
Barva karoserie	MODRÁ

Maximální rychlost (km/h)	221
Maximální hmotnost povolená (kg)	2317
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2317

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4856
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1467
Rozvor (mm)	2836
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1160/1160
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1190/1190
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2200/2200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4517/4517
Ráfky náprava 1	8JX19 ET44
Pneumatiky náprava 1	235/40 R19 96W
Ráfky náprava 2	8JX18 ET44
Pneumatiky náprava 2	235/40 R19 96W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2017/1347AD
Spotřeba paliva (l/100km)	5,9/4,8/4,8
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: *11: MAX. 4 959| *13: MAX. 1 511| *N.1/N.2: 215/55 R17 94W; 6.5J X 17 ET41| 215/60 R16 95V; 6.5J X 16 ET41| 235/40 R19 96W; 8J X 19 ET44| 235/45 R18 94W; 8J X 18 ET44| 215/55 R17 94V M+S; 6.5J X 17 ET41| 21.04.2023 ODEBRÁNY DOKLADY ZE ZEMĚ PŮVODU VOZIDLA – SRN: FC146175| ZBI222360463| 21.04.2023 ROK VÝROBY VOZIDLA NEURČEN, PRVNÍ REGISTRACE DLE TP SRN 27.11.2018| 21.04.2023 VOZIDLO PLNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA Č.56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	136

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 02. 2023
Inzerovaný nájezd	170 605 km





Záznam 2/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	09. 04. 2023
Inzerovaný nájezd	170 605 km



















0.0 / SET


km
170605






VIEW


5:52


5:52
Připojte zařízení přes USB.
android auto
Apple CarPlay
MirrorLink


Nastavení asistence řidiče
ACC (automatická regulace vzdálenosti)
Jízdní program:
Normal
Poslední zvolená vzdálenost
Vzdálenost:
Střední
Front Assist (systém sledování okolí)
Aktivní


Nastavení asistence řidiče
Aktivní
Adaptivní vedení v pruhu
Senzor mrtvého úhlu
Aktivní


Zkontrolujte dráhu!


AUTO
MENU
SYNC


DSG
4x4









Záznam 3/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	12. 04. 2023
Inzerovaný nájezd	170 605 km














ŠKODA AUTO a.s.
DFHA
TMBLJ9NP1K7022622
2317 kg
4517 kg
1160 kg
1190 kg










0.0 / SET


km
170605






VIEW


5:52


5:52
Připojte zařízení přes USB.
android auto
Apple CarPlay
MirrorLink


Nastavení asistence řidiče
ACC (automatická regulace vzdálenosti)
Jízdní program:
Normal
Poslední zvolená vzdálenost
Vzdálenost:
Střední
Front Assist (systém sledování okolí)
Aktivní


Nastavení asistence řidiče
Lane Assist (asistent držení pruhu)
Aktivní
Adaptivní vedení v pruhu
Senzor mrtvého úhlu
Aktivní
Rozpoznávání dopravních značek














Záznam 4/5	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	17. 04. 2023
Barva vozidla:	modrá metal
Stav tachometru:	170 640 km
Stav vozidla	Bez viditelného poškození















ŠKODA AUTO a.s.
TMBLJ9NP1K7022622







Záznam 5/5	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	11. 04. 2025
Stav tachometru:	201 712 km
Stav vozidla	Bez viditelného poškození














Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.