

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8758191929
Datum aktivace kuponu:	20. 08. 2026 17:54:12
Platnost do:	19. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBLK7NE4H0024706

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

135 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

20. 06. 2016

Datum 1. registrace

15. 07. 2016

Platnost STK (CZ)

30. 01. 2027


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	06/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		20. 06. 2016	
	Stáří vozidla:		10 let 2 měsíce	
	Barva vozidla:		Candy White – kód 9P	
	Vyrobeno pro trh:		Itálie	
	Strana řízení:		levostranné	
	07/2016	5 km	 Itálie	Záznam tachometru
	07/2016			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:		15. 07. 2016	
	Doba od výroby po 1. registraci:		Menší než měsíc	
2017	04/2017	27 000 km	 Itálie	Záznam tachometru
2018	04/2018	48 500 km	 Itálie	Záznam tachometru
	09/2018	59 000 km	 Itálie	Záznam tachometru
2019	04/2019	77 000 km	 Itálie	Záznam tachometru
	10/2019	87 500 km	 Itálie	Záznam tachometru
2020	05/2020	98 000 km	 Itálie	Záznam tachometru
2021	03/2021	117 500 km	 Itálie	Záznam tachometru
2022	03/2022	139 500 km	 Itálie	Záznam tachometru
	07/2022	145 000 km	 Itálie	Záznam tachometru
2023	04/2023	163 000 km	 Itálie	Záznam tachometru
	10/2023	177 000 km	 Itálie	Záznam tachometru
2024	03/2024	186 000 km	 Itálie	Záznam tachometru
	10/2024	193 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	11/2024	193 000 km		Záznam tachometru
2025	01/2025	193 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

01/2025

193 500 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

29. 01. 2025

Číslo protokolu:

CZ-421135-25-01-0804

01/2025

193 500 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

30. 01. 2025

Datum příští STK:

30. 01. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3241-25-01-1018

02/2025



Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

04. 02. 2025

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

15. 07. 2016

Přihlášeno jako:

Ojeté

Barva vozu při přihlášení:

BÍLÁ

02/2025



Česko

Změna majitele

02/2025



Česko

Změna provozovatele

02/2025



Česko

Vystavení technického průkazu

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
04.02.2025	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
04.02.2025	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 20. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 20. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut–Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	OCT.COM RS TD135/2.0A6A
Datum výroby	20.06.2016
Kód barvy	9P
Barva	Candy White
Kód barvy střechy	9P
Barva střechy	Candy White
Kód převodovky	RBQ
Kód motoru	CUNA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	135
Země	Prodejní program ITÁLIE
Iso název země	Itálie
Převodovka	6-speed automatic transmission for four-wheel drive
Počet převodových stupňů	6
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E569X

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3-point seat belts, front
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/135 kW 4V TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 04L.A
Ostatní	4-link rear suspension
Ostatní	6-speed automatic transmission for four-wheel drive

Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Additional warning lights (door area) in front
Ostatní	Alloy wheels "GEMINI" 7,5J x 18" – 4 pcs anthracite
Ostatní	Alloy wheels 7.5J x 18
Ostatní	Alternator 110 A
Ostatní	Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 380 A (68 Ah)
Ostatní	Bi-xenon headlamps for low beam and high beam with LED separate daytime running light
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black design package
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 4
Ostatní	Cell phone interface in combination with Car-Net
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking w/ radio remote control, interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Components with special surface appearance
Ostatní	Control of FAVAS 1
Ostatní	Controls for radio and telephone
Ostatní	Cruise control
Ostatní	Data storage device for EU, integrated
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front, red brake calipers
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electric luggage compartment opening and closing
Ostatní	Electrically adjustable, heated and foldable door mirrors with auto dimming and Boarding-Spots
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer

Ostatní	Emission standard EU6 plus
Ostatní	Equipment options subset for Italy
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lamps
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Function "SMART LINK"
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Hand brake lever
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Head restraints for front seats
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Hill hold control with XDS and ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, MBA and DSR
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Infotainment Navigation system"COLUMBUS"with int.Maps – Europe and colour "MAXI DOT", Apple connectivity
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ250 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Labels in Italian, Spanish and Portuguese
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel with tiptronic
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in Italian
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats

Ostatní	Mass damper for steering wheel, XX Hz
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Misfueling prevention device (only for diesel engines)
Ostatní	Multi-function display "Premium" with multi-color display
Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, initial registration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Progressive steering
Ostatní	quattro
Ostatní	Radio integrated into navigation system
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption, sports version
Ostatní	Rear side exhaust tailpipe
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof rails, black bright
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat trim covers in leather/fabric
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Smoker's package
Ostatní	Soundaktor
Ostatní	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket

Ostatní	Sports bumpers
Ostatní	Sports equipment
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedestrian protection measures
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel space-saving spare wheel for temporary use, car jack, wheel wrench
Ostatní	Storage and luggage compartment package
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 17 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Telephone preparation GSM II with Bluetooth, "MAXI DOT" (for navigation system "AMUNDSEN+")
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 225/40 R18 92Y xI
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Transport protection film with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Italy (San Marino, State of Vatican City)
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	USB interface also for iPod/iPhone, including AUX-IN jack
Ostatní	Variable boot floor
Ostatní	Vehicle class differentiation -5E0-
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control
Ostatní	Wagon
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Without activated carbon canister
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires

Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without Emergency call service
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without online service
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without storage compartments in trunk
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Candy White – kód 9P
Barva při první registraci v CZ	Bílá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	15.07.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	04.02.2025
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CUN
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	135
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	224
Maximální hmotnost povolena (kg)	2063
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2063

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4685
Šířka celková (mm)	1814
Výška celková (mm)	1452
Rozvor (mm)	2677
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1060/1060
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1030/1030
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3863/3863
Ráfky náprava 1	7.5JX19 ET51
Pneumatiky náprava 1	225/35 R19 88Y
Ráfky náprava 2	7.5JX19 ET51
Pneumatiky náprava 2	225/35 R19 88Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2375

Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	5
Další záznamy	Země původu: Itálie, TP: CE0506498, RZ: FD086SN CO2: 151/121/131 g/km ROZCHOD: 1 535/1 506 Variabilní provedení vozidla:#2: s přívěsem náprava 2: 42 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1512 mm Náprava 1: max.1541 mm #N1.1/N2.2: 225/40 R18 92Y 7,5Jx18 ET51; 225/45 R17 91W 7,5Jx17 ET51; 205/50 R17 89V M S 6Jx17 ET48; 205/50 R17 89V M S 6Jx17 ET45 #11: max. 4788 #13: max. 1482 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., Země původu: Itálie, TP: CE0506498, RZ: FD086SNCO2: 151/121/131 g/kmROZCHOD: 1 535/1 506Variabilní provedení vozidla:#2: s přívěsem náprava 2: 42 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1512 mmNáprava 1: max.1541 mm #N1.1/N2.2: 225/40 R18 92Y 7,5Jx18 ET51;225/45 R17 91W 7,5Jx17 ET51;205/50 R17 89V M S 6Jx17 ET48;205/50 R17 89V M S 6Jx17 ET45#11: max. 4788#13: max. 1482Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	131

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Foto
Datum pořízení inzerátu	19. 10. 2024
Inzerovaný nájezd	192 943 km







Záznam 2/3

Foto

Datum pořízení inzerátu

03. 01. 2025

Inzerovaný nájezd

192 943 km







Záznam 3/3

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 01. 2025

Inzerovaný nájezd

192 943 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.