Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3671274482
Datum aktivace kuponu:	23. 10. 2026 14:07:05
Platnost do:	22. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBLK7NS0K8048788

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
KODIAQ

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
140 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
01. 02. 2019

Datum 1. registrace
23. 08. 2019


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	02/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	01. 02. 2019
Stáří vozidla:	7 let 8 měsíců
Barva vozidla:	Stříbrná Brilliant metalíza – kód 8E
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

	08/2019	20 km	Německo	Servisní záznam
	08/2019			Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	23. 08. 2019
Doba od výroby po 1. registraci:	6 měsíců

2020	12/2020	28 500 km	Německo	Servisní záznam
2021	10/2021	33 000 km	Německo	Servisní záznam
2022	02/2022	58 500 km	Německo	Servisní záznam
	03/2022	61 500 km	Německo	Servisní záznam
	07/2022	92 000 km	Německo	Servisní záznam
2023	02/2023	106 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	17. 02. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3304-23-02-0657

	03/2023	106 000 km		Záznam tachometru
	04/2023	106 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	05/2023	106 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	06/2023	106 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	07/2023	106 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	08/2023	106 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	09/2023	106 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	11/2023	106 000 km		Záznam tachometru
	12/2023	106 000 km	Česko	Inzerce vozidla

2024

01/2024	106 000 km	Česko	Prohlídka vozidla
01/2024		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	09. 01. 2024
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	23. 08. 2019
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	ŠEDÁ

01/2024		Česko	Změna majitele
01/2024		Česko	Změna provozovatele
01/2024		Česko	Vystavení technického průkazu
06/2024	109 000 km	Česko	Záznam tachometru
07/2024	110 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	02. 07. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3739-24-07-0033

07/2024	110 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	02. 07. 2024
Číslo protokolu:	CZ-470806-24-07-0016

11/2024	113 000 km	Česko	Záznam tachometru

2025

05/2025	117 500 km	Česko	Záznam tachometru

2026

05/2026	129 000 km	Česko	Záznam tachometru
06/2026	129 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	30. 06. 2026
Číslo protokolu:	CZ-3739-26-06-0851

06/2026	129 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	30. 06. 2026
Číslo protokolu:	CZ-470806-26-06-0488

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
09.01.2024	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
09.01.2024	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 6	
Datum	08/2019
Země	Německo
Stav tachometru:	20 km
Práce (výčet)	Delivery inspection

Číslo záznamu 2 / 6	
Datum	12/2020
Země	Německo
Stav tachometru:	28 500 km

Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 3 / 6	
Datum	10/2021
Země	Německo
Stav tachometru:	33 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 4 / 6	
Datum	02/2022
Země	Německo
Stav tachometru:	58 500 km
Práce (výčet)	Flexible oil change service

Číslo záznamu 5 / 6	
Datum	03/2022
Země	Německo
Stav tachometru:	61 500 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 6 / 6	
Datum	07/2022
Země	Německo
Stav tachometru:	92 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 30. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 10. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Kodiaq
Označení modelu	KODIAQ STY TD140/2.0A7A
Modelový rok	2019
Datum výroby	01.02.2019

Datum prodeje	27.08.2019
Kód barvy	8E
Barva	Stříbrná Brilliant metalíza
Kód barvy střechy	8E
Kód převodovky	TNY
Kód motoru	DFHA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	140
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NS748Z

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez multimédií ve vozidle ale s Mirror Link
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. diesel motor 2,0L Agregát 04L.A
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního tempomatu
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Detekce mrtvého hlu plus kontrola směru
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	SD-karta (Evropa)
COC dokumenty	COC-dokument 10
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělící stěna	Síťová dělící stěna
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu

Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Pohon na všechna kola
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák	Bez držáku
Držák na brýle	Bez držáku na brýle
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	ECO funkce (software)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung, 2 x USB
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	LED- Hlavní světlomety s natočením v zatáčkách (spec. zesílená sig.denních světlel)
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 06
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "16" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	MQB charisma/ volba profilu vozu
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kategorisierung Reifen	Kategorie 1
Klíček s osvětlením	Klíček bez světla a bez kryptokódu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 18
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pasů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Víčko palivové nádrže
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku

Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4–vál. turbodiesel 2,0 L/140 KW(4V) TDI Common–Rail Agregát: TD1/TR1/T12
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	El. seřizování obou předních sedadel s pamětí
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Navigační přístroj–Standard
Nezávislé topení	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávaní sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér
Opatření vnějšího hluku	Bez vnějších zvukových opatření
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Osvětlení zavazadlového prostoru	Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Ovládání řečí / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním, elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 94W
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd

Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru z plyšové tkaniny se sestřiženým vláknem
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Síť v zavazadlovém prostoru
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7–stupňová automatická převodovka pro 4x4
Přídavná výstražná světla	Varovná světla v předních dveřích
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádia	.
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Rozdělení tříd vozů –55A–
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	Rozvor
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR–Svítilny	SBBR–Svítilny s diodama (LED)
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Sluneční clony	Sluneční clona s make–up zrcátkem, osvět lené, logo airbag na cloně
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy–francouzsky– holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – lesklý

Střešní okno	Systém – velká střecha
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonování s WLAN a LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopříjem	Digitální radiopříjem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Sportovní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Odjištění zadního sedadla-mechanicky
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ500"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací schránka v kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří – kůže
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní sedadla	Zadní lavice a opěra, dělená, sklopná
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru – rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování rychlosti plus omezovač rychlosti

Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek–NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Ostatní	"DRIVING MODE SELECT" (volba jízdního profilu)
Ostatní	"LANE ASSIST" a "BLIND SPOT DETECT", multifunkční kamera
Ostatní	Asistent rozjezdu do kopce
Ostatní	Baterie 380A (68 Ah)
Ostatní	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Ostatní	Bez adaptéru
Ostatní	bez dodatecneho obuti
Ostatní	bez pristroje hasiciho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	bez rolety protislunecni
Ostatní	Bez vnějších zvukových opatření
Ostatní	bez zvlastnich opatreni na karoserii
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Businesspaket Amundsen
Ostatní	Care Connect 1 rok+Infotainment Online 3 roky
Ostatní	Centrální zamykání "Keyless–Entry" bez bezpečnostní pojistky
Ostatní	DAB – digitální radiopříjem
Ostatní	Dveře zavazadlového prostoru s el. otevíráním a zavíráním
Ostatní	El. seřizování sedadel, obě přední sedadla s pamětí
Ostatní	Exhalační předpis EU6 AG/H/I
Ostatní	Chladivo R1234yf
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení–standardní
Ostatní	Multifunkční kamera
Ostatní	Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním
Ostatní	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Ostatní	Ozdobné lišty světlé
Ostatní	Panoramatické střešní okno
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	Popis v základním provedení
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz

Ostatní	provedeni nekuracke
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Radiovy prijem digitalni
Ostatní	REAR VIEW CAMERA MID + Zadní světla LED SBBR High
Ostatní	Ruční parkovací brzda
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S elektronickým zámkem volantu
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	s rozpoznanim dopravni znacky
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	SBBR–Svítilny s diodama (LED)
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1–Pkw
Ostatní	sedadlo komfortni
Ostatní	Síťová dělící stěna
Ostatní	Soukromé nouzové volání
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Střešní nosič – lesklý
Ostatní	Systém – velká střecha
Ostatní	Šrouby kol Standard
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / řízení	19. 03. 2021	Více info

sedadla / zranění	31. 08. 2019	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Stříbrná Brilliant metalíza – kód 8E
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 10. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	23.08.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	09.01.2024
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KODIAQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFH

Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolená (kg)	2400
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2400

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4697
Šířka celková (mm)	1882
Výška celková (mm)	1660
Rozvor (mm)	2788
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1220/1220
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1210/1210
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2300/2300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4700/4700
Ráfky náprava 1	7J X 18 ET43
Pneumatiky náprava 1	235/55 R18 100V
Ráfky náprava 2	7J X 18 ET43
Pneumatiky náprava 2	235/55 R18 100V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2017/1347AG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4/5,1/5,1
Další záznamy	DOVOZ SRN| VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2: +39 KG | #ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX.1576 MM | NÁPRAVA 1: MAX.1586 MM | #N.1–N.2: 215/65 R17 99V 7JX17 ET40; | 215/65 R17 99V 6,5JX17 ET38; | 235/45 R20 100V 8JX20 ET41; | 235/50 R19 99V 7JX19 ET43; | 235/55 R18 100V 7JX18 ET43; | 235/55 R18 100V M+S 7JX18 ET43 | #11: MAX 4798 | #13: MAX 1681
Emise CO2 (g/km)	147

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/9	Foto
Datum pořízení inzerátu	04. 04. 2023
Inzerovaný nájezd	105 915 km







Záznam 2/9	Foto
Datum pořízení inzerátu	26. 04. 2023
Inzerovaný nájezd	105 915 km














ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0249
TMBLK7NS0K8048788
2400 kg
4700 kg
1220 kg
1210 kg
DFHA
0,5





0.0 / SET

AV
12.5°C
km
trip
105915
0.1



VIEW

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
12:02
12.5°C

MENU
AUTO
A/C
SYNC


MODE













Záznam 3/9	Foto
Datum pořízení inzerátu	11. 05. 2023
Inzerovaný nájezd	105 915 km







ANDY AUTA








ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0249
TMBLK7NS0K8048788
2400 kg
4700 kg
1220 kg
1210 kg
DFHA
0,5










12:04
0
0.0 / SET


AV
12.5 °C
km
105915
trip
0.1






VIEW


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
12:02
12.5°C














Záznam 4/9	Foto
Datum pořízení inzerátu	19. 06. 2023
Inzerovaný nájezd	105 915 km


ANDY AUTA


ANDY AUTA


ANDY AUTA


ANDY AUTA








ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0249
TMBLK7NS0K8048788
2400 kg
4700 kg
1220 kg
1210 kg
DFHA
0,5










12:04
0
0.0 / SET


km/h
AV
12.5°C
km
trip
105915
0.1





RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
12:02


AUTO
A/C
MENU
SYNC


MODE


RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/-






0
AUTO


Záznam 5/9	Foto
Datum pořízení inzerátu	16. 07. 2023
Inzerovaný nájezd	105 915 km







Záznam 6/9	Foto
Datum pořízení inzerátu	03. 08. 2023
Inzerovaný nájezd	105 915 km




















0.0 / SET

AV
12.5 °C
km
trip
105915
0.1




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
12:02
12.5 °C





RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/–










Záznam 7/9	Foto
Datum pořízení inzerátu	23. 09. 2023
Inzerovaný nájezd	105 915 km














ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0249
TMBLK7NS0K8048788
2400 kg
4700 kg
1220 kg
1210 kg
DFHA
0,5





12:04
0
0.0 / SET

AV
12.5°C
km
trip
105915
0.1



VIEW

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
12:02
12.5°C

MENU
AUTO
A/C
SYNC















Záznam 8/9	Foto
Datum pořízení inzerátu	24. 12. 2023
Inzerovaný nájezd	105 915 km







ANDY AUTA








ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0249
TMBLK7NS0K8048788
2400 kg
4700 kg
1220 kg
1210 kg
DFHA
0,5










12:04
0
105915
0.1
0.0 / SET


AV
12.5 °C
km
105915
trip
0.1






VIEW


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
APP
CAR
MENU
12:02
12.5°C














Záznam 9/9	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	05. 01. 2024
Barva vozidla:	stříbrná met.
Stav tachometru:	105 943 km
Stav vozidla	Bez viditelného poškození




















Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.