Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1884364573
Datum aktivace kuponu:	21. 10. 2026 15:25:09
Platnost do:	20. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBLN7NS2R8045506

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka ŠKODA	**Model** KODIAQ	**Typ karoserie** kombi
Druh vozidla osobní	**Palivo** nafta	**Výkon** 147 kW
Objem 1968 ccm	**Datum výroby** 05. 04. 2024	**Datum 1. registrace** 14. 05. 2024

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno, Financované vozidlo

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2024	04/2024	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	05. 04. 2024
Stáří vozidla:	2 roky 6 měsíců
Barva vozidla:	Steel Grey – kód M3
Vyrobeno pro trh:	Česko
Strana řízení:	levostranné

05/2024		Česko	Inzerce vozidla
05/2024		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	14. 05. 2024
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	14. 05. 2024
Doba od výroby po 1. přihlášení:	1 měsíc
Přihlášeno jako:	Nové
Barva vozu při přihlášení:	ŠEDÁ

05/2024		Česko	Změna majitele
05/2024		Česko	Změna provozovatele
05/2024		Česko	Vystavení technického průkazu
05/2024	10 km	Česko	Servisní záznam
12/2024	30 000 km	Česko	Servisní záznam
2025	04/2025	Česko	Poškození
05/2025	53 000 km	Česko	Záznam tachometru
07/2025	61 000 km	Česko	Servisní záznam
12/2025		Česko	Poškození
12/2025	87 000 km	Česko	Záznam tachometru
2026	01/2026	87 000 km	Česko	Záznam tachometru
03/2026	90 500 km	Česko	Servisní záznam

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost	1 / 2.
Datum	04/2025
Země	Česko
Výše pojistného plnění	17 501 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost	2 / 2.
Datum	12/2025
Země	Česko
Výše pojistného plnění	316 958 CZK
Materiál	AIRBAG BOČ. PŘ. L.,AIRBAG HLAVOVÝ L.,AIRBAG HLAVOVÝ P.,DVEŘE PŘ. L.,TLUMENÍ,DVEŘE ZA. L.,TLUMENÍ,ČALOUNĚNÍ OPĚRADLA PŘ. L.,PÁS BEZPEČ. PŘ. L.,PÁS BEZPEČ. PŘ. P.,PÁS BEZPEČ. ZA. L.,PÁS BEZPEČ. ZA. P.,BLATNÍK PŘ. L.,OZNAČENÍ MODELU BLATNÍK L.,KRYT PODBĚHU KOLA PŘ. L.,NÁRAZNÍK PŘ.,DRŽÁK SNÍMAČ PARK. ASISTENT PŘ. L. VNĚ.,DRŽÁK SNÍMAČ PARK. ASISTENT PŘ. P. VNĚ.,OPRAVÁRENSKÁ SADA; SESTÁVÁ Z:,PLAST – LEPIDLO,POJIVO,ČISTICÍ PROSTŘEDEK,KRYT PODBĚHU KOLA ZA. L.,NÁRAZNÍK ZA.,KOLO DISKOVÉ HLINÍK PŘ. L.,KOLO DISKOVÉ HLINÍK ZA. L.
Práce	BOČNICE ZA. L. VYKLEPAT,KONTROLNÍ JÍZDA
Lakování	LAKOVÁNÍ PŘIPRAVIT * NÁRAZNÍK PŘ. * NÁRAZNÍK ZA. * DÍL(Y) NATŘÍT ZÁKL.BARVOU,DVEŘE PŘ. L.,KLIKA DVEŘÍ PŘ. L. * DÍL VYMONTOVANÝ,DVEŘE ZA. L.,KLIKA DVEŘÍ ZA. L. * DÍL VYMONTOVANÝ,BLATNÍK PŘ. L.,KRYT TRYSKA OSTŘIK. ZAŘÍZ. L. * DÍL VYMONTOVANÝ,KRYT TRYSKA OSTŘIK. ZAŘÍZ. P. * DÍL VYMONTOVANÝ,KRYT NÁRAZNÍK PŘ. * DÍL VYMONTOVANÝ,-1- SNÍMAČ / DRŽÁK PARK. ASISTENT *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ,-1- SNÍMAČ / DRŽÁK PARK. ASISTENT *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ,BOČNICE ZA. L.,NÁRAZNÍK ZA. * DÍL VYMONTOVANÝ,KOLO DISKOVÉ PŘ. L. * DÍL VYMONTOVANÝ,KOLO DISKOVÉ ZA. L. * DÍL VYMONTOVANÝ
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
14.05.2024	–	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano
14.05.2024	–	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 4	
Datum	05/2024
Země	Česko
Stav tachometru:	10 km
Práce (výčet)	Delivery inspection

Číslo záznamu 2 / 4	
Datum	12/2024
Země	Česko
Stav tachometru:	30 000 km
Práce (výčet)	Inspection with oil change

Číslo záznamu 3 / 4	
Datum	07/2025
Země	Česko
Stav tachometru:	61 000 km
Práce (výčet)	Inspection with oil change

Číslo záznamu 4 / 4	
Datum	03/2026
Země	Česko
Stav tachometru:	90 500 km
Práce (výčet)	Inspection with oil change

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 21. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 21. 10. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA KODIAQ(NS7R9Z) 2.0 TDI 147 kW Sportline Excl. 4x4 DSG
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 147 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	– / – / –
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost
ABS
Automatické spuštění všech blikačů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě integrované opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 7
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním
Rekuperace brzdové energie
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil, aktivní pod 50kmh/30mil, včetně předcházení blížící se srážce, vyhýbání se předmětům a monitoring stylu jízdy
Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech:
Funkčnost
110V zásuvka
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
Asistent rozjezdu do kopce
Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na volantu, DQ500-7A, sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto modem, včetně řadicích pádel a 0
Autonomní řízení 2 – částečná automatizace a aktivní kontrola jízdního pruhu
Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth

Centrální zamykání: card key

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

FM-rádio, digitální rádio, internetové rádio a dotyková obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 58

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 999, 999, bezdrátové připojení Apple a bezdrátové připojení Android

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,30, Přístrojový panel 1, 26,2 a ovládání válečkem, multifunkční displej 9,20, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 23,4, pevný, ovládání válečkem a ne

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, závislé na rychlosti, aktivní dálková světla a matrix

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, 9,20 " uhlopříčka, dopravní informace, 23,4, 36 a 999

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Ovládání aplikací

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, senzor, parkovací senzor vzadu, senzor a kamera, parkovací senzor boční

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2, 0 a 0

Příprava pro prvky na objednávku

Příprava pro tažné zařízení

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým sensorem

Systém hlasového ovládání jiná

Telematika: počet mesačných poplatkov v cene – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat se senzory vzdálenosti, funkce stop & go, ACC spojený s navigací, ACC spojený s navigací–odbočování a ACC spojený s navigací–křižovatka

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk 64,00

Vyhřívané ostřikovače

Vyhřívané přední sklo

Wifi síť 0 a zabudovaná SIM karta

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Informace o parkovacím prostoru

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make–up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vpředu, vzadu, polauto parkování, kolmé a výjezd

Parkovací kamera zobrazující 360 stupňů

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: filtr na bázi aktivního uhlí a ohřev motorem

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 235 mm šířka plášťě, 50 % profil plášťě, rychlostní index V, index nosnosti: 99, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 19

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 19 " průměr, 7,0 " šířka, 48,3 a 17,8

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: tónovaná

Střešní spoiler

Typ barvy: metalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:
Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, karbonový efekt na dveřích, karbonový efekt na přístrojové desce
Odkládácí prostor pod sedadly na straně spolujezdce
Posuvný kryt zavazadlového prostoru
Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – Alcantara
Úchyt na zavazadla
Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku – paměť, vyhřívaná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální
Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný
Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, otvor pro lyže, dálkové sklápění
Zpětné zrcátko/kamera s automatickou clonou
Ostatní
Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava
Funkčnost
Tažné zařízení sklopné, el. odjistitelné
Kola/Pneumatiky
Kola z lehké slitiny Vega 8J x 20" (antracitová, leštěná)
Rezervy
Rezervní kolo ocelové (dojezdové) s příslušenstvím
Komfort
Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail

sedadla / zranění	20. 03. 2026	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Steel Grey – kód M3
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	21. 10. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	14.05.2024
Datum první registrace vozidla v ČR	14.05.2024
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KODIAQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DTU

Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	147
Při otáčkách (ot/min)	3600
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	216
Maximální hmotnost povolená (kg)	2419
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2419

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4699
Šířka celková (mm)	1882
Výška celková (mm)	1678
Rozvor (mm)	2 788
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1 220/1 220
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1 250/1 250
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500/2500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4919/4919
Ráfky náprava 1	8.0 J X 20 ET 41
Pneumatiky náprava 1	235/45 R 20 100 V
Ráfky náprava 2	8.0 J X 20 ET 41
Pneumatiky náprava 2	235/45 R 20 100 V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	81
Při otáčkách (ot/min)	3075
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6,6
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #N: 1 220/1 220; 1 350/1 350 KG – PŘI PROVOZU S PŘÍVĚSEM | #N.1/N.2: 235/45 R20 100V 8,0JX20 ET41 | #N.1/N.2: 235/50 R19 99V 7,5JX19 ET40 | #N.1/N.2: 235/50 R19 99V 7,0JX19 ET43 | #N.1/N.2: 255/40 R20 101V 8,5JX20 ET38 | #N.1/N.2: 215/65 R17 99V M+S 7,0JX17 ET40 | #N.1/N.2: 215/65 R17 99V M+S 6,5JX17 ET38 | #N.1/N.2: 235/55 R18 100V M+S 7,5JX18 ET40 | #N.1/N.2: 235/55 R18 100V M+S 7,0JX18 ET43 | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB., VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: , #N: 1 220/1 220; 1 350/1

	350 KG – PŘI PROVOZU S PŘÍVĚSEM , #N.1/N.2: 235/45 R20 100V 8,0JX20 ET41 , #N.1/N.2: 235/50 R19 99V 7,5JX19 ET40 , #N.1/N.2: 235/50 R19 99V 7,0JX19 ET43 , #N.1/N.2: 255/40 R20 101V 8,5JX20 ET38 , #N.1/N.2: 215/65 R17 99V M+S 7,0JX17 ET40 , #N.1/N.2: 215/65 R17 99V M+S 6,5JX17 ET38 , #N.1/N.2: 235/55 R18 100V M+S 7,5JX18 ET40 , #N.1/N.2: 235/55 R18 100V M+S 7,0JX18 ET43 , VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	173

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	06. 05. 2024



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.