

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1980346409
Datum aktivace kuponu:	01. 08. 2026 15:50:48
Platnost do:	31. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBLN7NS5P8030253

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

KODIAQ

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

147 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

12/2022



Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	12/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 12/2022 Stáří vozidla: 3 roky 8 měsíců Barva vozidla: Moon White Metallic – kód 2Y Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
2023	02/2023	5 km	 Německo	Záznam tachometru
	09/2023	34 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2024	03/2024	64 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	10/2024	92 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2025	03/2025	107 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	08/2025	124 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2026	01/2026	135 500 km	 Německo	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 01. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 01. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Kodiaq
Označení modelu	KODIAQ SPO TD147/2.0A7A
Datum výroby	16.12.2022
Kód barvy	2Y
Barva	Moon White Metallic
Kód barvy střechy	2Y
Barva střechy	Moon White Metallic
Kód převodovky	VEB
Kód motoru	DTUA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	147
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic transmission for four-wheel drive
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NS7R9Z

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"Johannesburg" 7J x 17, Black, diamond-turned, tires 215/55 R17
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	"SOUND SYSTEM CANTON"
Ostatní	"SportLine"
Ostatní	"SUNSET" + front side acoustic windows
Ostatní	"TRAVEL ASSIST Low" (ACC + traffic sign recogn., Lane Assist w. adapt. lanegui- dance,DQ inc. Emerg.Assist)
Ostatní	12-V outlet in center console in rear and in luggage compartment
Ostatní	230-V outlet in luggage compartment
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middle-console),1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l TDI, 147 kW
Ostatní	4-way lumbar support for the front seats
Ostatní	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG for four-wheel drive, note: PR family EDF

Ostatní	Adapter
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	air conditioning "Climatic"
Ostatní	Alloy wheels "VEGA" 8Jx20" – Bright machining anthracite, incl. active tire pressure monitoring
Ostatní	Alloy wheels 8J x 20 "VEGA"
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Anti-theft alarm system "Plus" incl. single door opening
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Battery 380 A (68 Ah)
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Body-colored lower side trims
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Business for JOY
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Components with special surface appearance
Ostatní	Control of series production
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	Cornering light and poor weather light
Ostatní	Crossover
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts, carbon
Ostatní	Disc brakes in front, 16-inch (303 mm diameter)
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving Mode Selection
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment 1
Ostatní	Equipment options subset for Germany

Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Ext. mirrors, power-folding, auto-dimm. on driver side, surround lighting and front pass. ext. mirror lowering funct.
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated front and outer rear seats in 2nd row of seats
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hill start assist/hill descent control
Ostatní	Independent heating with remote control
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ381 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	ISOFIX child seat anchors for front passenger seat
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Lane Assist with adaptive lane guidance function + Emergency Assist
Ostatní	Leather-wrapped steering wheel, 3-spoke, with multi-function Plus and shift paddles
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions, special styling
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lamp
Ostatní	Luggage pockets on backrest
Ostatní	Manual child safety lock
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Matrix beam
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Moon White Metallic/Moon White Metallic
Ostatní	Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate in black

Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	Net partition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Panoramic glass roof
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Parking heater with radio remote control
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Plane luggage/load compartment floor in rear
Ostatní	Power seat adjustment for both front seats with memory feature
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Progressive steering
Ostatní	quattro
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear seat bench/backrest, split folding
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	Rear spoiler in body color
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	REAR VIEW CAMERA MID, LED SBBR High
Ostatní	Reflectors in the front doors (for 4-door vehicles also in the rear doors)
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Remote Access + Infotainment Online 3 years
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat trim covers in Suedia
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	SONOS premium sound system
Ostatní	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression

Ostatní	Sports bumpers
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartment
Ostatní	Storage compartments with cover in trunkside panel
Ostatní	Sun visors with mirror, illuminated
Ostatní	Sunshade on rear door window glasses
Ostatní	Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Pressure Monitoring System
Ostatní	Tires 235/45 R20 100V (polymer coating)
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Tow bar, removable with adaptor
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Variant
Ostatní	Vehicle class differentiation -55A-
Ostatní	Virtual pedal
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 20 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With electronic steering column lock
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires

Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without electronic engine sound measures
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without overhead storage compartment
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	07. 04. 2022	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Moon White Metallic – kód 2Y

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

01. 08. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.