

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3683669714
Datum aktivace kuponu:	18. 07. 2026 17:08:10
Platnost do:	17. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
U5YHC812AAL136908



Tovární značka
KIA

Druh vozidla
osobní

Objem
1591 ccm

Platnost STK (CZ)
17. 06. 2028

Model
CEE'D

Palivo
benzín

Datum výroby
06. 11. 2009

Typ karoserie
kombi

Výkon
91 kW

Datum 1. registrace
31. 08. 2010

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2009	11/2009	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 06. 11. 2009 Stáří vozidla: 16 let 8 měsíců Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: Nemí k dispozici			
2010	08/2010		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 31. 08. 2010 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 31. 08. 2010 Doba od výroby po 1. přihlášení: 9 měsíců Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: HNĚDÁ			
	08/2010		 Česko	Změna majitele
	08/2010		 Česko	Změna provozovatele
	08/2010		 Česko	Vystavení technického průkazu
2011	02/2011	5 500 km		Záznam tachometru
	08/2011	13 000 km		Servisní záznam
	08/2011	13 000 km		Servisní záznam
2012	12/2012	35 000 km		Záznam tachometru
2013	05/2013	38 000 km		Servisní záznam
	06/2013	38 500 km		Servisní záznam
	06/2013	38 500 km		Servisní záznam
	06/2013		 Česko	Poškození
	06/2013	38 500 km		Servisní záznam
	06/2013	39 500 km		Servisní záznam
	07/2013	40 000 km		Servisní záznam
	08/2013	41 500 km		Servisní záznam
	09/2013	42 500 km		Servisní záznam
	10/2013	42 500 km	 Česko	Prohlídka vozidla
	10/2013		 Česko	Změna majitele

10/2013		 Česko	Změna provozovatele
10/2013	43 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 16. 10. 2013
Číslo protokolu: CZ-3123-13-10-0781

10/2013		 Česko	Změna majitele
10/2013		 Česko	Změna provozovatele

2014

04/2014	45 000 km	 Česko	Poškození
05/2014	46 000 km		Servisní záznam
07/2014	49 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 24. 07. 2014
Číslo protokolu: CZ-3123-14-07-1201

2015

01/2015	53 500 km		Servisní záznam
---------	-----------	--	-----------------

2016

01/2016	63 500 km		Servisní záznam
02/2016	64 000 km		Servisní záznam
02/2016	64 000 km		Servisní záznam
05/2016		 Česko	Poškození
05/2016	65 000 km		Servisní záznam
05/2016	65 000 km		Servisní záznam
06/2016	64 000 km		Servisní záznam
06/2016	65 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 14. 06. 2016
Číslo protokolu: CZ-3104-16-06-1021

12/2016		 Česko	Poškození
---------	--	---	-----------

2018

07/2018	83 000 km	 Česko	STK
---------	-----------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 04. 07. 2018
Číslo protokolu: CZ-3126-18-07-0198

07/2018

83 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

04. 07. 2018

Číslo protokolu:

CZ-410445-18-07-0096

10/2018

86 000 km

Záznam tachometru

2019

07/2019

94 500 km

Záznam tachometru

2020

06/2020

103 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

25. 06. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3126-20-06-1980

06/2020

103 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

25. 06. 2020

Číslo protokolu:

CZ-410445-20-06-1160

2021

07/2021

114 500 km

Záznam tachometru

2022

04/2022

 Česko

Poškození

05/2022

125 500 km

 Česko

Záznam tachometru

06/2022

127 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

23. 06. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3126-22-06-2196

06/2022

127 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

23. 06. 2022

Číslo protokolu:

CZ-410445-22-06-1253

07/2022

128 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Opakovaná

Datum kontroly:

18. 07. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3126-22-07-1069

09/2022

130 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

08. 09. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3125-22-09-0185

09/2022

 Česko

Změna majitele

09/2022

 Česko

Změna provozovatele

09/2022

 Česko

Změna majitele

09/2022

 Česko

Změna provozovatele

2024

06/2024

149 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

20. 06. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3131-24-06-0821

2026

06/2026

184 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

17. 06. 2026

Datum příští STK:

17. 06. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3307-26-06-2879

06/2026

184 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

17. 06. 2026

Číslo protokolu:

CZ-530104-26-06-0685

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:

- Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 5

Datum	06/2013
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	33 709 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost


2 / 5

Datum	04/2014
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	68 163 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	45 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 5

Datum	05/2016
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	78 730 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

4 / 5

Datum	12/2016
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	9 969 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

5 / 5.

Datum	04/2022
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	39 876 CZK
Materiál	ČLEN DEFORM. NOSNÍK PODÉL. PŘ. L.,ČLEN DEFORM. NOSNÍK PODÉL. PŘ. P.,ZÁHYB SPOILERU PŘ.,BLATNÍK PŘ. L.,PÁNEV PODBĚHU KOLA PŘ. L.,SVĚTLOMET KPL. PŘ. L.,KRYT SVĚTLOMET MLHOVÝ PŘ. L.,SVĚTLOMET MLHOVÝ PŘ. L.,PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU PŘ.,NÁRAZNÍK PŘ.,LIŠTY NÁRAZNÍKU OCHR.,DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. L.,DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. L. VNĚ.
Práce	BLATNÍK PŘ. P. OPR.,KAPOTA OPR.,NOSNÍK PODÉL. ČÁSTEČNÁ NÁHRADA 1 OPRAVIT,NOSNÍK PODÉL. ČÁSTEČNÁ NÁHRADA 1 OPRAVIT
Lakování	NOSNÍK PODÉL. PŘ. L.,NOSNÍK PODÉL. PŘ. P.,BLATNÍK PŘ. L.,BLATNÍK PŘ. P.,NÁRAZNÍK PŘ.
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
31.08.2010	09.10.2013	Vlastník	Právní osoba / OSVČ	OK-VET, spol. s r.o. Žalanského 31/34, Řepy, 16300 Praha IČ: 26165414	Ne
31.08.2010	09.10.2013	Provozovatel	Právní osoba / OSVČ	OK-VET, spol. s r.o. Žalanského 31/34, Řepy, 16300 Praha IČ: 26165414	Ne
09.10.2013	22.10.2013	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
09.10.2013	22.10.2013	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
22.10.2013	12.09.2022	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
22.10.2013	12.09.2022	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne

12.09.2022	21.09.2022	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
12.09.2022	21.09.2022	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
21.09.2022	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
21.09.2022	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 18

Datum	08/2011
Stav tachometru:	13 000 km
Materiál (výčet)	Sloupek řízení
Práce (výčet)	Steering Column Shaft Assy, R&R (MDPS)

Číslo záznamu 2 / 18

Datum	08/2011
Stav tachometru:	13 000 km
Materiál (výčet)	Olej mot. Helix Ultra
	Kapalina ostříkovače letní
	Podložka RZ
	Čistič klimatizace
	Filtr olejový
	Filtr pylový
Práce (výčet)	Servisní prohlídka 20 000 km / 1 rok
	Výměna mot. oleje a filtru
	Filtr ventilace kabiny výměna
	Roční prohlídka karoserie
	A/C desinfekce klimatizace vč. výparníku
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 3 / 18

Datum	05/2013
Stav tachometru:	38 000 km
Materiál (výčet)	Pás nádrže SADA

Těsnění výfuku

Světlomet L

Výfuk

Práce (výčet)

PŘEDNÍ SVĚTLOMET, OPR.&VÝM., JEDNA STRANA

SESTAVA TLUMIČE (ZADNÍ), OPR.&VÝM.

UPEVNŮVACÍ PÁS PALIVOVÉ NÁDRŽE R&R – OBĚ STRANY

Číslo záznamu 4 / 18

Datum 06/2013

Stav tachometru: 38 500 km

Materiál (výčet) Ochrana dutin

Práce (výčet) Drobný jednicový materiál

Dutiny–karosářský nástřik a nátěr–ochr.nástřik

Odstrojení vozu,demontáž poškozených dílů a částí

Nastrojení vozu,usazení a spasování nových dílů a částí

Blatník LP – oprava

Mytí vozu po opravě z lakovny

Lakýrnická práce + lakýrnický materiál

Číslo záznamu 5 / 18

Datum 06/2013

Stav tachometru: 38 500 km

Materiál (výčet) Folie dveří PZ

Dveře PZ

Lišty dveří ochranné CEED \$

Ochrana podvozku

Práce (výčet)

Drobný jednicový materiál

Dutiny – karosářský nástřik a nátěr–karos.ochr.

Odstrojení vozu,demontáž poškozených dílů a částí

Nastrojení vozu,usazení a spasování nových dílů a částí

Ochranné lišty dveří

Dveře PZ – výměna

Blatník PZ – oprava

Mytí vozu po opravě z lakovny

Lakýrnické práce–Lakovací materiál

Číslo záznamu 6 / 18

Datum 06/2013

Stav tachometru: 38 500 km

Práce (výčet) Mytí vozu po opravě z lakovny

Číslo záznamu 7 / 18

Datum	06/2013
Stav tachometru:	39 500 km
Materiál (výčet)	Kapalina brzdová DOT4 0,5L ABS- modul
Práce (výčet)	HYDRAULICKÝ MODUL, OPR.&VÝM. ČAS OPRAVY KABELÁŽE – (HLAVNÍ) – SEŘÍZENÍ

Číslo záznamu 8 / 18

Datum	07/2013
Stav tachometru:	40 000 km
Práce (výčet)	umytí vozidla vč. interiéru

Číslo záznamu 9 / 18

Datum	08/2013
Stav tachometru:	41 500 km
Materiál (výčet)	Kapalina ostřikovače letní Filtr olejový Filtr pylový Olej mot. Helix Ultra 5W40
Práce (výčet)	Servisní prohlídka 60 000 km / 3 roky Olejový filtr výměna Filtr ventilace kabiny výměna Roční prohlídka karoserie Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 10 / 18

Datum	09/2013
Stav tachometru:	42 500 km
Materiál (výčet)	Kapalina brzdová DOT4 0,5L ABS- modul Trubka brzdová
Práce (výčet)	HYDRAULICKÝ MODUL, OPR.&VÝM. Aktivní pěna + oplach

Číslo záznamu 11 / 18

Datum	05/2014
Stav tachometru:	46 000 km
Materiál (výčet)	Přichytka podběhu plast.

Lišty ochranné, PN+ZN-rohové \$

Držák ZN. boční-L.

Přichytka vzpěry kapoty

Lepidlo na skla-sada

Nárazník zadní(ZN)

Dveře výklopné(VD)

Tmel lepicí a těsnící-Černý

Nápis "CEE'D"

Znak KIA"

Absorber ZN

Lišta ZN.-nášlapná

Krytka oka tažného zadní

Nástřík dutin Waxin

Nástřík ochranný "R";

Podložka středící skla

Doraz skla VD.

Nástřík zinkový 400ml

Kotouč brusný 115K40

Kotouček nylon

Nástřík ochranný

Lakýrnické práce vč. materiálu: zad. nárazník, zad. víko,

Klempířské práce dle AUDATEXU

Příprava lakování dle Audatex

Drobný jednicový materiál

Práce (výčet)

Číslo záznamu 12 / 18

Datum 01/2015

Stav tachometru: 53 500 km

Materiál (výčet) FILTR OLEJOVÝ

TĚSNĚNÍ ZÁTKY OLEJE

FILTR VZDUCHOVÝ

FILTR PYLOVÝ

SVÍČKA ZAPALOVACÍ

NÁPLŇ OSTŘIKOVAČE ZIMNÍ

Poplatek za likvidaci odpadů

Shell Helix Ultra 5W-40

Drobný dílčí materiál

Brzdová kapalina

Práce (výčet)

Servisní prohlídka 80 000 km / 4 roky

Olejový filtr výměna

Filtr ventilace kabiny výměna

Vzduchový filtr výměna

Zapalovací svíčky výměna

Roční prohlídka karoserie

Číslo záznamu 13 / 18

Datum 01/2016

Stav tachometru: 63 500 km

Materiál (výčet) FILTR OLEJOVÝ

DROBNÝ DÍLČÍ MATERIÁL

SADA STĚRAČŮ

FILTR PYLOVÝ

Žárovka W5W

Žárovka T10 5x30 10W 12V

NÁPLŇ OSTŘIKOVAČE ZIMNÍ

Poplatek za likvidaci odpadů

Shell Helix Ultra 5W-40

Práce (výčet) Servisní prohlídka 100 000 km / 5 let

Olejový filtr výměna

Filtr ventilace kabiny výměna

Roční prohlídka karoserie

SKUPINA RAMÉNKA STĚRAČE ČELNÍHO SKLA – (OBĚ STRANY)

Číslo záznamu 14 / 18

Datum 02/2016

Stav tachometru: 64 000 km

Materiál (výčet) AUTOBATERIE 50 AH, CA/CA

Práce (výčet) SESTAVA BATERIE, OPR.&VÝM.

Číslo záznamu 15 / 18

Datum 02/2016

Stav tachometru: 64 000 km

Materiál (výčet) TUBE-FRT SPRING

SPRING COMPRESSOR

Práce (výčet) Instalace uretanového krytu, obě strany,

Číslo záznamu 16 / 18

Datum 05/2016

Stav tachometru: 65 000 km

Materiál (výčet)

PROTEKTOR
ZÁSTĚRKA RH RR
DISK KOLA ALU.
PŘÍCHYTKA
RAMENO PZ
POMOCNÉ RAMENO RR
MATKA
TAHLO ZAD. STABILIZATORU
SROUB ZAD. RAMENE
RAMENO KOMPL-ZAD NAPR.
RAMENO + POUZDRO-HORNI
NABOJ + LOZISKO ZAD
TLUMIC ZAD.
SROUB SAMOREZNY S PRIRUBOU
SROUB S PRIRUBOU
NOSNIK ZAD. NAPRAVY P
SROUB
CIDLO ABS ZAD. KOLA P
PODLOZKA PLOCHA
ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK
Drobný dílčí materiál
LIŠTA DVEŘÍ
St-mix standoblue basecoat
Pneu Hankook K115, E/B/71dB
Lišty nárazníků
St-sitko
St-neprobousitelná páska 50
St-30mm 3m
St-3m 50mm
St-čistící papír
St-brusná květinka
St-viscosity adjuster,spec. aditiv,color blend
St-maskovací papír 60cm
St-maskovací papír 90cm
St-festo 150mm 9 děr
St-VOC System-füller
St-klarlack VOC-highpro
St-finishink roll vinova
St-VOC härter
St-silikonentferner
St-abralon p4000

St-lepkava uterka

St-rucni lestici pasta/bila/

St-plechovka 0.7

Práce (výčet)

D+m a r+s zad. nárazník vč. přísluř., pz bok+vyrovnání

Lakování zad. nárazníku, pz bok+tmelení, pz dveře+tmelení.

Výměna komplet zavěšení pz kola, výměna AL disku,

Číslo záznamu 17 / 18

Datum 05/2016

Stav tachometru: 65 000 km

Materiál (výčet) ČEP KLÍČE

ZÁVAŽÍ, KNOT, VENTILEK

ŽÁROVKA SUFIT, 12V 5W

Pneu Hankook K115, E/B/71dB

Práce (výčet)

PŘÍPRAVA PŘED STK

ZAJIŠTĚNÍ STK - BENZÍN

Přezutí a vyvážení 3ks pneu

Číslo záznamu 18 / 18

Datum 06/2016

Stav tachometru: 64 000 km

Materiál (výčet) CANISTER ASSY

Práce (výčet) Kontrola palivové nádrže & výměna kanystru

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj

Ke dni 18. 07. 2026

 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 20. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE

CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	KIA
Model	CEED 10 MODEL (2010-)
Datum výroby	06.11.2009
Motor	DOHC-MPI 1.6L-GAMMA
Objem(l)	1,60
Číslo zakázky	E0912D00C24A
Země	Czech
Iso název země	Česko
Karosérie	WAGON-5DR(5)

Palivo	GASOLINE-UNLEADED
Oblast	S4

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva při první registraci v CZ	Hnědá metalíza
---------------------------------	----------------

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

18. 07. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	31.08.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	31.08.2010
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	CEE'D
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA
Výrobce motoru	KIA
Typ motoru	G4FC
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	91,9
Při otáčkách (ot/min)	6300
Zdvihový objem (ccm)	1591
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	192
Maximální hmotnost povolená (kg)	1820
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1820

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4490
Šířka celková (mm)	1790
Výška celková (mm)	1525
Rozvor (mm)	2650
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1010/1010
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	550/550
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3020/3020
Ráfky náprava 1	5.5J X 15 ET47
Pneumatiky náprava 1	5.5J X 15 ET47; 185/65R15 88H
Ráfky náprava 2	5.5J X 15 ET47
Pneumatiky náprava 2	185/65R15 88H



Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	79
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	EC2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7,9/5,3/5,3
Další záznamy	CO2: 186/125/148 G/KM VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: I *4: HYUNDAI MOTOR CORPORATION, SEOUL, J.KOREA *20-21: 5.5J X 15 ET47; 195/65R15 91H; 6J X 16 ET51; 205/55R16 91V; 6,5J X 15 ET40; 185/65R15 88H; 195/65R15 91H (TFLOS,TVLOB). VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	148

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	07. 10. 2013
Barva vozidla:	Běžová metalíza
Stav tachometru:	42 747 km
Stav vozidla	Drobné poškození mimo poškození skel







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.