

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5776916593
Datum aktivace kuponu:	22. 06. 2026 10:14:49
Platnost do:	22. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN
U5YPH816HHL344465



Tovární značka
KIA

Palivo
benzín

Datum výroby
21. 06. 2017

Model
SPORTAGE

Výkon
130 kW

Datum 1. registrace
18. 07. 2017

Druh vozidla
osobní

Objem
1591 ccm

Platnost STK (CZ)
04. 08. 2027

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	06/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			21. 06. 2017
	Stáří vozidla:			9 let
	Barva vozidla:			dark gun metal – kód E5B
	Vyrobeno pro trh:			Česko
	Strana řízení:			Není k dispozici
	07/2017			Servisní záznam
	07/2017		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:			18. 07. 2017
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:			18. 07. 2017
	Doba od výroby po 1. přihlášení:			Menší než měsíc
	Přihlášeno jako:			Nové
	Barva vozu při přihlášení:			ŠEDÁ
	07/2017		 Česko	Změna majitele
	07/2017		 Česko	Změna provozovatele
	07/2017		 Česko	Vystavení technického průkazu
2018	05/2018	14 500 km		Servisní záznam
2019	04/2019	30 000 km		Servisní záznam
2020	10/2020	44 500 km		Servisní záznam
2021	01/2021	46 500 km		Servisní záznam
	07/2021	51 500 km		Servisní záznam
	07/2021	52 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:			Pravidelná
	Datum kontroly:			26. 07. 2021
	Číslo protokolu:			CZ-3311-21-07-1358

	07/2021	52 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 26. 07. 2021			
	Číslo protokolu: CZ-530410-21-07-0190			
	07/2021	52 000 km		Servisní záznam
	12/2021	58 500 km		Servisní záznam
2022	11/2022	68 500 km		Záznam tachometru
	12/2022	69 000 km		Servisní záznam
2023	08/2023	74 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 09. 08. 2023			
	Číslo protokolu: CZ-3308-23-08-0370			
	08/2023	74 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 09. 08. 2023			
	Číslo protokolu: CZ-430304-23-08-0213			
	12/2023	77 500 km		Servisní záznam
2025	07/2025		 Česko	Poškození
	08/2025	88 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 04. 08. 2025			
	Datum příští STK: 04. 08. 2027			
	Číslo protokolu: CZ-3330-25-08-0017			
	08/2025	88 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 04. 08. 2025			
	Číslo protokolu: CZ-130401-25-08-0014			

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1.

Datum	07/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	12 440 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Práce	BOČNICE ZA. L. OPR.
Lakování	BOČNICE ZA. L.,NÁRAZNÍK ZA.
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
18.07.2017	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	TELENET s.r.o. 9. května 317/, 39470 Kamenice nad Lipou IČ: 25195689	Ano

18.07.2017	-	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	TELENET s.r.o. 9. května 317/, 39470 Kamenice nad Lipou IČ: 25195689	Ano
------------	---	--------------	------------------------	--	-----

6. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 10

Datum	07/2017
Materiál (výčet)	Tažné zařízení Kia Sportage QL
Práce (výčet)	Montáž tažného zařízení

Číslo záznamu 2 / 10

Datum	05/2018
Stav tachometru:	14 500 km
Materiál (výčet)	Desinfekce klimatizace
	Podložka těsnící olejové vany
	Olej Shell AF 5W-30
	FILTR OLEJOVY
	FILTR KABINOVY
Práce (výčet)	Výměna oleje a filtru

Číslo záznamu 3 / 10

Datum	04/2019
Stav tachometru:	30 000 km
Materiál (výčet)	Brzdová kapalina
	Desinfekce klimatizace
	Mazadlo vysokoteplotní brzd
	Podložka těsnící olejové vany
	Olej Shell AF 5W-30
	FILTR OLEJOVY
	FILTR VZDUCHOVY
	FILTR KABINOVY
Práce (výčet)	Výměna brzdové kapaliny
	Servisní údržba 30000Km / 2roky
	Prohlídka karoserie Sportage, Sorento, Optima

Číslo záznamu 4 / 10

Datum	10/2020
Stav tachometru:	44 500 km
Materiál (výčet)	Nemrznoucí kapalina antifreeze Podložka těsnící olejové vany Olej Shell AF 5W-30 FILTR OLEJOVÝ FILTR KABINOVÝ
Práce (výčet)	VZDUCHOVÝ FILTR TOPENÍ A KLIMATIZACE, OPR.&VÝM. Olejový servis po 15.000km/12 měsících provozu – BENZÍN (do

Číslo záznamu 5 / 10

Datum	01/2021
Stav tachometru:	46 500 km
Materiál (výčet)	Podložka těsnící olejové vany Olej KIA 5W-30 A5/B5 FILTER ASSY-ENGINE OIL
Práce (výčet)	Diagnostická operace Olejový servis

Číslo záznamu 6 / 10

Datum	07/2021
Stav tachometru:	51 500 km
Materiál (výčet)	FUSE-30A
Práce (výčet)	Výměna pojistek HECu dle TSB

Číslo záznamu 7 / 10

Datum	07/2021
Stav tachometru:	52 000 km
Materiál (výčet)	Mazadlo vysokoteplotní brzd BRZDOVE DESTICKY PREDNI BRZDOVY KOTOUČ PREDNI
Práce (výčet)	Aktualizace navigace BRZDOVÉ DESTIČKY (PŘEDNÍ), OPR./VÝM., OBĚ STRANY BRZDOVÝ KOTOUČ, , OBĚ STRANY

Číslo záznamu 8 / 10

Datum	12/2021
-------	---------

Stav tachometru:

58 500 km

Materiál (výčet)

Brzdová kapalina

Desinfekce klimatizace

Mazadlo vysokoteplotní brzd

Podložka těsnící olejové vany

Náplň ostřikovače zimní

Olej KIA 5W-30 A5/B5

FILTR VZDUCHOVÝ

FILTR KABINOVÝ

BRZDOVÉ DESTICKY ZADNÍ

FILTER ASSY-ENGINE OIL

Práce (výčet)

Pravidelný servis po 60 000 km/48 měsících podle p

Prohlídka karoserie Sportage, Sorento, Optima

BRZDOVÉ DESTIČKY (ZADNÍ), OPR.&VÝM., OBĚ STRANY

Číslo záznamu 9 / 10

Datum

12/2022

Stav tachometru:

69 000 km

Materiál (výčet)

Náplň ostřikovačů zimní

Desinfekce klimatizace

Podložka těsnící olejové vany

Olej KIA 5W-30 A5/B5

FILTR KABINOVÝ

SVICKA ZAPALOVACÍ

FILTER ASSY-ENGINE OIL

Práce (výčet)

Servisní prohlídka 75000Km/ 5 rok

Číslo záznamu 10 / 10

Datum

12/2023

Stav tachometru:

77 500 km

Materiál (výčet)

Brzdová kapalina

Mazadlo vysokoteplotní brzd

Podložka těsnící olejové vany

Náplň ostřikovače zimní

Desinfekce klimatizace

Olej KIA 5W-30 A5/B5

FILTR OLEJOVÝ

FILTR KABINOVÝ

TESNENÍ VÍKA VENTILU

Práce (výčet)

O-KROUZEK

CIDLO PLNÍCIHO TLAKU

Pravidelný servis po 90 000 km/72 měsících podle p

Kontrola karoserie

Aktualizace navigace

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

7. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 22. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

8. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

9. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 23. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE

UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

10. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	KIA
Model	SPORTAGE 16 (SLOVAKIA PLANT - EUR) (2015-2018) [SEURPF116]
Datum výroby	21.06.2017
Motor	DOHC - TCI/GDI 1600 CC - GAMMA
Objem(l)	1,60
Verze převodovky	DCT - 7 SPEED 4WD
Počet převodových stupňů	7
Barva	dark gun metal
Kód barvy	E5B
Země	C24 - CZECH
Iso název země	Česko
Karosérie	WAGON - 5DR 5P
Palivo	GASOLINE - UNLEADED
Oblast	C51 - EUROPE
Speciální verze	EUR
Pohon	4WD
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	(EQUIPPED)EMISSION REGULATION - EURO 6
Ostatní	***
Ostatní	225 TIRE - 225/60 R17
Ostatní	3-SPOKE - LEATHER
Ostatní	4WD
Ostatní	4WD LOCKING
Ostatní	A PILLAR - STD

Ostatní	A TYPE – GLOSSY BLACK PAINT
Ostatní	A.B.S
Ostatní	A/BAG
Ostatní	A/REST COVER – ARTIFICIAL LEATHER
Ostatní	A/T POSITION INDICATOR
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	ACC REMO.
Ostatní	ACOUSTIC FILM
Ostatní	AIR BAG LABEL(PASS'S) – PICTOGRAM
Ostatní	AL WHEEL 7.0J * 17 – A TYPE
Ostatní	AMS – W/ MICOM
Ostatní	ANCHOR PRE TENSIONER
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC – ANTENNA ROOF TYPE
Ostatní	ANTI-CORROSION TREATMENT
Ostatní	AT KNOB – LEATHER WRAPPED
Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUTO CRUISE CONTROL – CONVENTIONAL
Ostatní	AUTO DEFOG SYSTEM
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM – 1 STAGE
Ostatní	AUTO-CUT
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
Ostatní	AVN COMPACT
Ostatní	AVN COMPACT (RADIO+MEDIA+SD NAVI) – 7 IN
Ostatní	B PILLAR – STD
Ostatní	B/ALARM LABEL – ENGLISH LANGUAGE
Ostatní	BACK LITE GLASS TYPE – PRIVACY(W/ HEATED
Ostatní	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
Ostatní	BATTERY CAPACITY – 54AH (5HR)
Ostatní	BATTERY CHARGE
Ostatní	BATTERY SAVER
Ostatní	BLADE TYPE – AERO
Ostatní	BLUE TOOTH
Ostatní	BLUE TOOTH REMO
Ostatní	BODY CONTROL MODULE – BCM(ETACS)
Ostatní	BRAKE EVP(ELECTRIC VACUUM PUMP) – EVP W/
Ostatní	BRAKE OIL
Ostatní	BULB TYPE – 2 BULB
Ostatní	C PILLAR – STD

Ostatní	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
Ostatní	CLOTH – CLOTH
Ostatní	CLUSTER IONIZER
Ostatní	CLUSTER TYPE – SUPER VISION 4.2" TFT LCD
Ostatní	COLOR – BODY COLOR
Ostatní	CONSOLE A/VENT
Ostatní	CONSOLE TRAY – W/ MAT
Ostatní	CONVENTIONAL – CLEAR
Ostatní	COVERING – FULL COVER
Ostatní	CRUISE CONTROL
Ostatní	CTR – ELR
Ostatní	CTR – GLOW LAMP
Ostatní	CTR FLR UNDER COVER – FULL
Ostatní	CUP HOLDER – FR(W/O ILL)
Ostatní	CURTAIN A/BAG
Ostatní	DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
Ostatní	DIRECTION INDICATOR
Ostatní	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatní	DOUBLE PIPE IHX
Ostatní	DR AJAR – DR AJAR
Ostatní	DR BLACK OUT FINISH – NON-BRIGHT
Ostatní	DR BLACK OUT MATERIAL – TAPE
Ostatní	DR FRAME MLDG – BRIGHT
Ostatní	DR SCUFF – STD
Ostatní	DRINK HOLDER
Ostatní	DRIVE MODE SELECT
Ostatní	DRIVER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	DRL – DEDICATED LED TYPE
Ostatní	DUAL HORN – SHELL TYPE
Ostatní	E.S.P
Ostatní	E.S.P OFF
Ostatní	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatní	ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
Ostatní	ENG OIL LEVEL
Ostatní	ENGINE COVER – FULL
Ostatní	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatní	ESCORT
Ostatní	ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
Ostatní	EVAP. GAS CONTROL – EURO-3
Ostatní	EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR – CLUTCHLESS

Ostatní	FINISH'G – HALF CR COAT'G
Ostatní	FLOOR – N/PUNCH
Ostatní	FOG LAMP (FR)
Ostatní	FORMED TYPE – STD
Ostatní	FR – 1 EA
Ostatní	FR – REFLECTOR
Ostatní	FR BRAKE – DISC-16 INCH
Ostatní	FR COOLER – DUAL FULL AUTO A/CON
Ostatní	FR DEFLECTOR
Ostatní	FR DR GLASS – TINTED
Ostatní	FR DR CHECKER – SEMI-ROLLER
Ostatní	FR IMPACT SENSOR
Ostatní	FR SKID PLATE – SILVER PAINT
Ostatní	FR SUSP TYPE – MACPH. W/COIL SPRING
Ostatní	FR WIPER – INTERMITTENT(VARIABLE)
Ostatní	FR WIPER-2 SPEED
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION – AM9K/FM50K
Ostatní	FREQUENCY-SMART KEY – GENERAL
Ostatní	FUEL
Ostatní	FUEL FILLER DR FINISH'G – BODY COLOR
Ostatní	FUEL FILLER DR MATERIAL – PLASTIC
Ostatní	FUEL FILLER DR REL TYPE – CTRL DR LOCK'G
Ostatní	FUEL TANK MATERIAL – STEEL
Ostatní	FUEL TANK-CAPACITY – 62 LITER
Ostatní	FUNCTION – AIR FILTER
Ostatní	FUNCTION – WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	GRADE – GLS
Ostatní	GRAIN – METAL PAINT
Ostatní	GRIP HANDLE – METALIC PAINT
Ostatní	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
Ostatní	HEAD LAMP HIGH
Ostatní	HEAD LAMP LOW
Ostatní	HEAD REST – CTR – UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST – LH – UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST – RH – UP/DOWN
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN & SLIDING
Ostatní	HIGH BEAM
Ostatní	HIGH GRADE
Ostatní	H-MATIC
Ostatní	HOLDER – UPR ANCHOR

Ostatní	HOOD INSULATOR
Ostatní	HOOD PANEL MATERIAL – STEEL
Ostatní	CHECK ENGINE
Ostatní	ID PLATE – GEN+MES TYPE(ID)
Ostatní	IGN KEY REMINDER
Ostatní	IGNITION ILLUMINATED – BULB TYPE
Ostatní	ILLUMINATED
Ostatní	IMMOBILIZER
Ostatní	INSIDE HNDL OVER RIDE – ALL DR
Ostatní	INSTANT FUEL CONSUMPTIO
Ostatní	INTEGRATED – CLEAR LENS
Ostatní	INTERIOR LAMP – AUTOCUT
Ostatní	KEYLESS ENTRY-B/ALARM
Ostatní	KICKDOWN MECHANISM
Ostatní	L.K.A.S
Ostatní	LED TYPE
Ostatní	LENS TYPE – LED
Ostatní	LEVELING DEVICE – MANUAL
Ostatní	LEVER FINISH'G – SATIN CROME
Ostatní	LICENSE PLATE – LONG TYPE
Ostatní	LOAD LIMITER
Ostatní	LOW BEAM
Ostatní	LOW FUEL
Ostatní	LUGGAGE CTR TRAY
Ostatní	LUGGAGE LAMP
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE SCREEN
Ostatní	LUGGAGE SIDE – PLASTIC
Ostatní	LWR ANCHOR
Ostatní	MANUAL – TOWEL BAR
Ostatní	MANUAL – TOWEL BAR TYPE
Ostatní	MAP POCKET-RR DR
Ostatní	MATERAIL – STD
Ostatní	MATERIAL – PET FELT
Ostatní	MATERIAL – VINYL
Ostatní	MDPS
Ostatní	MDPS-RACK
Ostatní	MLD'G-S/SILL – NATURAL COLOR
Ostatní	MODEL YEAR PACKAGE – 17MY
Ostatní	MUD GUARD-FR

Ostatní	MUD GUARD-RR
Ostatní	MUFFLER MAIN DUAL BLACK PAINT+CR COATG
Ostatní	N/PUNCH – FLAT TYPE
Ostatní	NOZZLE – SPRAY WASHER
Ostatní	O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) – E.O.B.D
Ostatní	O/HEAD CONSOLE TYPE – STANDARD
Ostatní	O/SIDE TEMPERATURE GAUGE
Ostatní	OIL PRESSURE
Ostatní	P/WINDOW DR'S – AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	P/WINDOW PA'S – NONE AUTO
Ostatní	P/WINDOW RR DR – NONE AUTO
Ostatní	P/WINDOW SW – ILLUMINATION(ALL)
Ostatní	P/WINDOW SW DR'S – METAL PAINT
Ostatní	P/WINDOW SW PASS – METAL PAINT
Ostatní	P/WINDOW SW RR SIDE – METAL PAINT
Ostatní	PAB ON/OFF LAMP
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKG BRK CONTROL – FOOT TYPE
Ostatní	PASSENGER SIDE – DEPOWERED
Ostatní	POWER OUTLET – 2EA
Ostatní	POWER(MECHANICAL TYPE)
Ostatní	PRE TENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	PROJECTION – BI-FUNCTION(HIGH/LOW)
Ostatní	PUSH BUTTON TYPE
Ostatní	RAIN SENSOR
Ostatní	REAR VIEW CAMERA SYSTEM – DYNAMIC GUIDEL
Ostatní	REFRIGERATOR – ALTERNATIVE
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER – ELECTRICAL TYPE
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER (2ND SEAT BELT)
Ostatní	RHEOSTAT
Ostatní	ROLLOVER SENSOR
Ostatní	ROOF RACK
Ostatní	ROOF TRIM MATERIAL – CLOTH(STD)
Ostatní	RPAS W/SW
Ostatní	RR – 1 EA
Ostatní	RR – 2 EA
Ostatní	RR – CONVENTIONAL
Ostatní	RR – PLASTIC
Ostatní	RR BRAKE – DISC-16 INCH
Ostatní	RR DEFLECTOR

Ostatní	RR DR GLASS – PRIVACY
Ostatní	RR DR CHECKER – SLIDER
Ostatní	RR FOG LAMP
Ostatní	RR HEATED W/ TIMER
Ostatní	RR HEATING DUCTS – 2ND SEAT
Ostatní	RR POWER OUTLET
Ostatní	RR QTR GLASS TYPE – PRIVACY
Ostatní	RR SKID PLATE – SILVER PAINT
Ostatní	RR SPOILER W/ HMSL – A TYPE
Ostatní	RR SUSP TYPE – MULTI LINK-NORMAL
Ostatní	RR UNDER COVER
Ostatní	RR WIPER – INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ostatní	S/ABSORBER TYPE – H.P.D
Ostatní	S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
Ostatní	S/BELT REMINDER
Ostatní	SEAT BACK – N/PUNCH
Ostatní	SEAT BACK – SEAT BACK POCKET
Ostatní	SEAT BACK POCKET
Ostatní	SEAT BELT
Ostatní	SEAT BELT REMINDER
Ostatní	SEAT WARMER (HEATER) – 3-STEPS (BUTTON)
Ostatní	SEAT WARMER (HEATER) – HIGH/LOW – PUSH R
Ostatní	SENSOR-AIR FLOWER – SPEED DENSITY
Ostatní	SHIFT LOCK SYSTEM – ELECTRONIC TYPE
Ostatní	SIDE – ELR
Ostatní	SIDE AIR BAG-FR – FR(THORAX & PELVIS)
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR)
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR (C-PILLAR)
Ostatní	SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR)
Ostatní	SIDE REPEATER LAMP
Ostatní	SINGLE BOOSTER – 11 INCH
Ostatní	SLIF – CAMERA & DIGITAL MAP
Ostatní	SMART HIGH BEAM
Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR – GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
Ostatní	SPEED LIMITER – A TYPE
Ostatní	SPEED LIMITER – DISPLAY TYPE
Ostatní	SPEEDOMETER
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE – KMPH

Ostatní	STEP PLATE
Ostatní	STOP LAMP
Ostatní	SW ILLUMINATION
Ostatní	T/F TYPE – ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
Ostatní	T/SIG LAMP
Ostatní	TACHOMETER
Ostatní	TAIL GATE OPEN'G DEVICE – GAS LIFT
Ostatní	TAIL GATE PANEL MATERIAL – STEEL
Ostatní	TAIL GATE RELEASE TYPE – ELECTRIC
Ostatní	TAIL GATE TYPE – LIFT UP
Ostatní	TEMPERATURE UNIT – C
Ostatní	TEMPORARY – TIRE MOBILITY KIT (TMK)
Ostatní	TICKET HOLDER
Ostatní	TIE DOWN HOOK(LASHING)
Ostatní	TIRE MATERIAL – SILICA
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORG SYS – HIGH LINE
Ostatní	TIRE SOURCE – CONTINENTAL
Ostatní	TOOL SET & JACK LABEL – EUROPE
Ostatní	TOWING HOOK
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
Ostatní	TPU PSM
Ostatní	TRIP REMO
Ostatní	TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Ostatní	TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
Ostatní	TYPE – 2.5 MILE
Ostatní	TYPE – DIGITAL
Ostatní	TYPE – FOLDING
Ostatní	TYPE – SLIDING TYPE
Ostatní	UNDER COVER – W/O NOISE PAD
Ostatní	UPR TRIM FINISH'G – TPO FR (THERMO PLAST
Ostatní	USB CHARGER (INTEGRATED) – 1 PORT
Ostatní	USB+AUX
Ostatní	VANITY MIRROR – GLASS TYPE
Ostatní	VANITY MIRROR COVER
Ostatní	VEHICLE PACKAGE – MULTI
Ostatní	VIN LABEL – VIN
Ostatní	VOICE RECOGNITION
Ostatní	VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
Ostatní	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)

Ostatní	W/ DAMPER
Ostatní	W/ HEATED
Ostatní	W/ ILLUM
Ostatní	W/ LOCK
Ostatní	W/ MAP LAMP
Ostatní	W/ STORAGE BOX ARM REST – STD(1 DIN)
Ostatní	W/ SUNGLASS BOX
Ostatní	W/ WIPER DEICER
Ostatní	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
Ostatní	WATER TEMP.
Ostatní	WHL ARCH MLDG
Ostatní	WINDOW TRIM

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	28. 08. 2023	Více info
brzdy / požár	01. 06. 2021	Více info

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	dark gun metal – kód E5B

Barva při první registraci v CZ

Šedá metalíza

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 06. 2026
Značení skel	NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	18.07.2017
Datum první registrace vozidla v ČR	18.07.2017
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	SPORTAGE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G4FJ
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	130
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	1591
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	201
Maximální hmotnost povolena (kg)	2190
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2190

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 2
Délka celková (mm)	4480
Šířka celková (mm)	1855
Výška celková (mm)	1635
Rozvor (mm)	2670
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1280/1280
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3790/3790
Ráfky náprava 1	7.0J X 17/ET 48.5
Pneumatiky náprava 1	225/60R17 99H ; 7.0JX17/ET48.5
Ráfky náprava 2	7.0J X 17/ET 48.5
Pneumatiky náprava 2	225/60R17 99H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	9,2/6,5/6,5
Další záznamy	"ROZCHOD: 1 609/1 620, Variabilní provedení vozidla: , *14:1645, *20-21:225/60R17 99V,7.0Jx17/ET48.5,245/45R19 98W,7,5Jx19/ET50.5, *20-21: 16" kola nelze použít v případě, že je vozidlo vybaveno elektrickou parkovací brzdou., Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2670+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno+neuvedeno"
Emise CO2 (g/km)	175

15. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.