

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6751983831
Datum aktivace kuponu:	26. 09. 2026 14:09:24
Platnost do:	26. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

W0LGM8ES8E1163099

Tovární značka

OPEL

Druh vozidla

osobní

Objem

1956 ccm

Model

INSIGNIA

Palivo

nafta

Datum výroby

25. 07. 2014

Typ karoserie

kombi

Výkon

103 kW

Datum 1. registrace

21. 08. 2014

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	07/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 25. 07. 2014 Stáří vozidla: 12 let 2 měsíce Barva vozidla: VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ – kód GAR Vyrobeno pro trh: Belgie Strana řízení: levostranné			
	08/2014			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 21. 08. 2014 Doba od výroby po 1. registraci: Menší než měsíc			
	09/2014	20 km	 Belgie	Servisní záznam
2015	05/2015	31 000 km	 Belgie	Servisní záznam
	06/2015	32 500 km	 Belgie	Servisní záznam
	06/2015	32 500 km	 Belgie	Servisní záznam
	11/2015	32 500 km	 Belgie	Servisní záznam
	11/2015	32 500 km	 Belgie	Servisní záznam
	12/2015	1 000 km	 Belgie	Servisní záznam
2016	01/2016	35 000 km	 Belgie	Servisní záznam
	02/2016	36 500 km	 Belgie	Poškození
	03/2016	36 500 km	 Belgie	Servisní záznam
	05/2016	36 500 km	 Belgie	Servisní záznam
2017	03/2017	36 500 km	 Belgie	Servisní záznam
	03/2017	36 500 km	 Belgie	Servisní záznam
	05/2017	52 500 km	 Belgie	Servisní záznam
	12/2017	52 500 km	 Belgie	Servisní záznam
2018	05/2018	66 500 km	 Belgie	Servisní záznam

2019

05/2019	80 000 km	 Belgie	Servisní záznam
07/2019	82 000 km	 Belgie	Servisní záznam
12/2019	90 000 km	 Nizozemsko	Servisní záznam

2020

05/2020	107 000 km		Záznam tachometru
08/2020	112 000 km		Záznam tachometru
10/2020	115 000 km		Záznam tachometru
12/2020	115 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Před registrací
Datum kontroly: 01. 12. 2020
Číslo protokolu: CZ-3304-20-12-0055

12/2020	115 000 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 01. 12. 2020
Číslo protokolu: CZ-430826-20-12-0032

12/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
---------	--	---	-------------------------

Datum přihlášení vozidla: 08. 12. 2020
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 21. 08. 2014
Přihlášeno jako: Ojeté
Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ

12/2020		 Česko	Změna majitele
12/2020		 Česko	Změna provozovatele
12/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu

2021

02/2021	115 000 km		Záznam tachometru
04/2021	115 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
05/2021	115 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
06/2021	115 000 km		Záznam tachometru
07/2021	115 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
08/2021	115 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
08/2021		 Česko	Poškození

	08/2021	115 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 31. 08. 2021 Číslo protokolu: CZ-3327-21-08-0827			
	09/2021		 Česko	Změna majitele
2023	09/2021		 Česko	Změna provozovatele
	08/2023	155 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 01. 08. 2023 Číslo protokolu: CZ-3327-23-08-0029			
2024	08/2023	155 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 01. 08. 2023 Číslo protokolu: CZ-530203-23-08-0022			
	09/2024	192 500 km	 Česko	Poškození
2025	07/2025	218 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 11. 07. 2025 Číslo protokolu: CZ-3320-25-07-0530			
	07/2025	218 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 11. 07. 2025 Číslo protokolu: CZ-530114-25-07-0353			

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 3

Datum	02/2016
Země	 Belgie
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	36 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

2 / 3

Datum	08/2021
Země	 Česko
Odhad nákladů na opravu	40 000 – 41 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana, Levá strana, Pravá strana, Levá zadní strana, Pravá zadní strana, Střecha
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Pojistná událost

3 / 3

Datum	09/2024
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	91 336 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	192 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
08.12.2020	03.09.2021	Vlastník	Právníková osoba / OSVČ	Andy-auta s.r.o. Slévárenská 758/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 62522264	Ne
08.12.2020	03.09.2021	Provozovatel	Právníková osoba / OSVČ	Andy-auta s.r.o. Slévárenská 758/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 62522264	Ne
03.09.2021	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
03.09.2021	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 18

Datum	09/2014
Země	 Belgie
Stav tachometru:	20 km
Práce (výčet)	ARBEIDSLOON MECHANIEKER

Číslo záznamu 2 / 18

Datum	05/2015
Země	 Belgie
Stav tachometru:	31 000 km

Práce (výčet)

Jaarlijks onderhoud

Číslo záznamu 3 / 18

Datum	06/2015
Země	 Belgie
Stav tachometru:	32 500 km
Práce (výčet)	ARBEIDSLOON CARROSSERIE

Číslo záznamu 4 / 18

Datum	06/2015
Země	 Belgie
Stav tachometru:	32 500 km
Práce (výčet)	ARBEIDSLOON MECHANIEKER

Číslo záznamu 5 / 18

Datum	11/2015
Země	 Belgie
Stav tachometru:	32 500 km
Práce (výčet)	Auto wassen

Číslo záznamu 6 / 18

Datum	11/2015
Země	 Belgie
Stav tachometru:	32 500 km
Práce (výčet)	ARBEIDSLOON CARROSSERIE

Číslo záznamu 7 / 18

Datum	12/2015
Země	 Belgie
Stav tachometru:	1 000 km
Práce (výčet)	Uurloon

Číslo záznamu 8 / 18

Datum	01/2016
Země	 Belgie
Stav tachometru:	35 000 km
Práce (výčet)	UITBESTEED WERK

Číslo záznamu 9 / 18

Datum	03/2016
Země	 Belgie
Stav tachometru:	36 500 km
Práce (výčet)	ARBEIDSLOON CARROSSERIE

Číslo záznamu 10 / 18

Datum	05/2016
Země	 Belgie
Stav tachometru:	36 500 km
Práce (výčet)	Auto wassen

Číslo záznamu 11 / 18

Datum	03/2017
Země	 Belgie
Stav tachometru:	36 500 km
Práce (výčet)	'G' Sensor (ABS) – Replace
	BANDEN VERVANGEN

Číslo záznamu 12 / 18

Datum	03/2017
Země	 Belgie
Stav tachometru:	36 500 km
Práce (výčet)	k26 koplampregelmodule programmeren
	ECM PROGRAMMEREN

Číslo záznamu 13 / 18

Datum	05/2017
Země	 Belgie
Stav tachometru:	52 500 km
Práce (výčet)	Remblokken voor vervangen
	Inspectie na 2 6 10 jaar enz
	Verversing van de remvloeistof

Číslo záznamu 14 / 18

Datum	12/2017
Země	 Belgie
Stav tachometru:	52 500 km
Práce (výčet)	NIET VOOR KLANT EIGEN GARANTIE

Číslo záznamu 15 / 18

Datum	05/2018
Země	 Belgie
Stav tachometru:	66 500 km
Práce (výčet)	Inspectie na 4 8 12 jaar enz Drain and charge AC system My Opel WALLET40

Číslo záznamu 16 / 18

Datum	05/2019
Země	 Belgie
Stav tachometru:	80 000 km
Práce (výčet)	Inspectie na 1 3 5 jaar enz My Opel WALLET40

Číslo záznamu 17 / 18

Datum	07/2019
Země	 Belgie
Stav tachometru:	82 000 km
Práce (výčet)	Koelmiddel airconditioning aftappen en bijvullen met reparatie Aircocondensor vervangen

Číslo záznamu 18 / 18

Datum	12/2019
Země	 Nizozemsko
Stav tachometru:	90 000 km
Práce (výčet)	Diagnose met MDI Gloeibougie 3e cyl. vervangen

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

 **Důležité upozornění**

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 26. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 30. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Opel
Model	INSIGNIA
Datum výroby	25.07.2014
Kód barvy	GAR

Barva	VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ
Motor	A20DTE
Číslo motoru	17D03266
Země	BE
Iso název země	Belgie
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ALTERNÁTOR,140A
Ostatní	ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE
Ostatní	BARVA ČALOUNĚNÍ INTERIÉRU ČERNÁ
Ostatní	BARVA ČALOUNĚNÍ PANELU DVEŘÍ ČERNÁ
Ostatní	BARVA ČALOUNĚNÍ SEDADLA ČERNÁ
Ostatní	DIVERZITNÍ ANTÉNA
Ostatní	DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ
Ostatní	'ECOFLEX'
Ostatní	ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA, EXPRESNÍ NAHORU/DOLŮ
Ostatní	ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍ
Ostatní	ELEKTRONICKÁ RUČNÍ BRZDA
Ostatní	EMISNÍ SYSTÉM EEC 09
Ostatní	KAPSA,OPĚRADLO PŘEDNÍHO SEDADLA,LH
Ostatní	KAPSA,OPĚRADLO PŘEDNÍHO SEDADLA,RH
Ostatní	KOLO,HLINÍKOVÉ,17 X 7J
Ostatní	KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ SIENA
Ostatní	LIŠTA KAROSÉRIE BOČNÍ PANEL
Ostatní	LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA,ÚLOŽNÁ
Ostatní	ODZNAK MOTORU,VYNECHÁN
Ostatní	OCHRANNÍ VOSK, VYNECHEJTE
Ostatní	OKNO ČELNÍ TÓNOVANÉ
Ostatní	OMEZOVAČ NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, PŘEDNÍ
Ostatní	OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ
Ostatní	OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,VINYL,STŘED
Ostatní	OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETU
Ostatní	OSVĚTLENÍ INTERIÉRU DELUXE
Ostatní	OVLÁDÁNÍ ZÁMKU S DÁLKOVÝM VSTUPEM
Ostatní	OVLÁDÁNÍ ZÁMKU, SLOUPEK ŘÍZENÍ
Ostatní	PNEUMATIKA ALL 225/50R17 SL 98H
Ostatní	POSILOVAČ ŘÍZENÍ, BEZ PROMĚNNÉHO POMĚRU, ELEKTRICKÁ STANDARDNÍ DRÁHA HŘEBENU
Ostatní	POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU
Ostatní	POUŽÍVÁ SE S ELEKTRICKOU ZÁSUVKOU V PŘEDNÍ KONZOLE

Ostatní	POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMU
Ostatní	POUŽÍVÁ SE S RUČNÍM SKLÁPACÍM ZRCADLEM
Ostatní	PRO 4CESTNOU ELEKTRICKY OVLÁDANOU BEDERNÍ OPĚRKU
Ostatní	PRO AUTOMATICKÉ SVĚTLOMETY S DETEKCÍ TUNELU
Ostatní	PRO BELGII
Ostatní	PRO DOTYKOVÉ OTVÍRÁNÍ OKNA
Ostatní	PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI
Ostatní	PRO EVROPU
Ostatní	PRO FREKVENCI 433 MHZ
Ostatní	PRO INTELIGENTNÍ DÁLKOVÁ SVĚTLA
Ostatní	PRO JAPONSKO (-2003) / PRO UPRAVENÝ SNÍŽENÝ PODVOZEK (2009-)
Ostatní	PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU
Ostatní	PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ
Ostatní	PRO SEDADLO S ČÁSTEČNĚ MANUÁLNĚ NASTAVITELNOU VODICÍ LIŠTOU V 6 SMĚRECH
Ostatní	PRO UŽITÍ S 17" BRZDOVÝM SYSTÉMEM
Ostatní	PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO
Ostatní	PRO VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Ostatní	PRO ZADNÍ MLHKOVKY
Ostatní	PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY
Ostatní	PROHLÁŠENÍ K VOZIDLU - ORGANIZACE ECE
Ostatní	PŘEDNÍ PROHLoubENÉ SEDADLO
Ostatní	PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ,REGULÁTOR VÝŠKY,RUČNÝ
Ostatní	PŘEVODOVÝ POMĚR NÁPRAVY 3.09
Ostatní	REFLEKTOR,XENON
Ostatní	REGULÁTOR RYCHLOSTI
Ostatní	REPRODUKTOR,5
Ostatní	ROVNÁNÍ REFLEKTORŮ,AUTOMATICKÉ
Ostatní	RUČNÍ PŘEVODOVKA,6 RYCHLOSTNÍ,F40 TYP
Ostatní	RYCHLOMĚR ÚPLNÝ KM/H
Ostatní	ŘÍZENÍ LEVÉ
Ostatní	SADA PRO SNÍŽENÍ OBSAHU CO2
Ostatní	SLOUPEK ŘÍZENÍ, NASTAVITELNÝ, DOSAH A SKLON
Ostatní	SMĚROVÁ SVĚTLA (ADAPTIVNÍ PŘEDNÍ SVĚTLOMETY)
Ostatní	SOUPRAVA NÁŘADÍ
Ostatní	SPECIFIKACE OPEL / VAUXHALL - ČALOUNĚNÍ STŘECHY
Ostatní	SPECIFIKACE OPEL / VAUXHALL - PNEUMATIKY A KOLA
Ostatní	SPECIFIKACE OPEL / VAUXHALL - SVISLÉ ZAVĚŠENÍ VPŘEDU
Ostatní	SPECIFIKACE OPEL / VAUXHALL - VODOROVNÉ ZAVĚŠENÍ VPŘEDU
Ostatní	SPECIFIKACE OPEL / VAUXHALL - ZAVĚŠENÍ VZADU
Ostatní	SPECIFIKACE OPEL/VAUXHALL - KOKPIT
Ostatní	SPECIFIKACE OPEL/VAUXHALL -SLOUPEK ŘÍZENÍ

Ostatní	STĚRAČ A OSTŘIKOVAČ ZADNÍCH VÝKLOPNÝCH DVEŘÍ
Ostatní	STÍNÍTKO PROTI SLUNCÍ,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ
Ostatní	STÍRAČ,PŘEDNÍ,IMPULSOVÝ SYSTÉM
Ostatní	SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ
Ostatní	SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ
Ostatní	SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH
Ostatní	TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ SEDADLA, SIENA
Ostatní	TRYSKA,ZADNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ OTVOR
Ostatní	VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ
Ostatní	VNITŘNÍ STROPNÍ KONZOLA
Ostatní	VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM
Ostatní	VOZIDLO NA NAFTU B10
Ostatní	VÝBAVA PODVOZKU, SESTAVA PŘEDNÍ VZPĚRY
Ostatní	VÝBAVA PODVOZKU, ZADNÍ NÁPRAVA, 4 TÁHLA
Ostatní	VYPÍNAČ AIRBAGU SPOLUJEZDCE
Ostatní	VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,RH
Ostatní	VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ
Ostatní	ZÁMEK,BEZPEČNOSTNÍ PÁS S NAPÍNACÍM MECHANISMEM
Ostatní	ZAPÍNACÍ/VYPÍNACÍ MOTOROVÝ SYSTÉM
Ostatní	ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE
Ostatní	ZÁSUVKA NA PAMĚŤOVOU KARTU
Ostatní	АКТИВНАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАСЛОНКА

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	03. 07. 2015	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ – kód GAR
Barva při první registraci v CZ	Černá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

26. 09. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	21.08.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	08.12.2020
Tovární značka	OPEL
Obchodní označení	INSIGNIA SPORTS TOURER SW
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	OPEL
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	A20DTE
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	103
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1956

Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	200
Maximální hmotnost povolená (kg)	2300
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2300

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/ 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4913
Šířka celková (mm)	1856
Výška celková (mm)	1520
Rozvor (mm)	2737
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1180/1180
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3930/3930
Ráfky náprava 1	7.0J X 17 ET 41
Pneumatiky náprava 1	225/50 R17 94V
Ráfky náprava 2	7.0J X 17 ET 41
Pneumatiky náprava 2	225/50 R17 94V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	ES 459/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	4,7/3,5/3,5

Další záznamy

TP SRN: FY206735 | | VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: |
#F.1/F.2: 2360 KG – PŘI TAŽENÍ PŘÍVĚSU | #N.2: 1265 KG – PŘI
TAŽENÍ PŘÍVĚSU | #N./N.2: |7.0J X 17 ET 41; 225/55 R17
97W | 8.0J X 18 ET 42; 245/45 R18 96W | 8.0J X 18 ET 42;
225/45 R18 95T M+S | 8.0J X 18 ET 42; 235/45 R18 94T
M+S | | | VOZIDLO PLNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 56/2001
SB. | | | | |

Emise CO2 (g/km)	104
------------------	-----

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	09. 04. 2021
Inzerovaný nájezd	114 815 km



Záznam 2/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	25. 04. 2021
Inzerovaný nájezd	114 815 km



Záznam 3/5

Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 05. 2021

Inzerovaný nájezd

114 815 km





Záznam 4/5

Foto

Datum pořízení inzerátu


19. 07. 2021

Inzerovaný nájezd

114 815 km







Záznam 5/5

Foto


Datum pořízení inzerátu

11. 08. 2021

Inzerovaný nájezd

114 815 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.