

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2063472676
Datum aktivace kuponu:	02. 08. 2026 10:37:17
Platnost do:	01. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WAUZZZ4FXAN080599

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

AUDI

Model

A6

Typ karoserie

sedan/limuzína

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

140 kW

Objem

2698 ccm

Datum výroby

29. 04. 2010

Datum 1. registrace

03. 06. 2010

Platnost STK (CZ)

27. 04. 2028

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	04/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 29. 04. 2010 Stáří vozidla: 16 let 3 měsíce Barva vozidla: metaliza-seda kremen – kód Y7G Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
	06/2010			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 03. 06. 2010 Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc			
2011	11/2011	22 000 km		Záznam tachometru
2013	11/2013	53 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2018	01/2018	152 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací Datum kontroly: 19. 01. 2018 Číslo protokolu: CZ-3236-18-01-0431			
	01/2018	152 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 19. 01. 2018 Číslo protokolu: CZ-420820-18-01-0257			
	01/2018		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 23. 01. 2018 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 03. 06. 2010 Přihlášeno jako: Ojeté Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	01/2018		 Česko	Změna majitele
	01/2018		 Česko	Změna provozovatele
	01/2018		 Česko	Vystavení technického průkazu

07/2018

157 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

02. 07. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3114-18-07-0145

07/2018

 Česko

Změna majitele

07/2018

 Česko

Změna provozovatele

11/2018

Servisní záznam

12/2018

Servisní záznam

2019

04/2019

184 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

04/2019

184 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

03. 04. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3110-19-04-0150

04/2019

 Česko

Změna majitele

04/2019

 Česko

Změna provozovatele

07/2019

Servisní záznam

2020

04/2020

196 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

30. 04. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3306-20-04-1449

04/2020

196 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

30. 04. 2020

Číslo protokolu:

CZ-530117-20-04-0708

04/2020

196 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

30. 04. 2020

Číslo protokolu:

CZ-530117-20-04-0711

10/2020

201 000 km



Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

23. 10. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3307-20-10-4056

11/2020



Česko

Změna majitele

2022

04/2022

220 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

27. 04. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3306-22-04-1230

04/2022

220 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

27. 04. 2022

Číslo protokolu:

CZ-530117-22-04-0687

05/2022



Česko

Poškození

11/2022

224 000 km



Česko

Poškození

11/2022

223 500 km

Záznam tachometru

2024

04/2024

241 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

25. 04. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3320-24-04-1585

04/2024

241 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

25. 04. 2024

Číslo protokolu:

CZ-530114-24-04-1109

2025

10/2025

275 000 km

Záznam tachometru

2026

04/2026

279 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

27. 04. 2026

Datum příští STK:

27. 04. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3320-26-04-1247

04/2026

279 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

27. 04. 2026

Číslo protokolu:

CZ-530114-26-04-0854

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.

- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	05/2022
Země	 Česko
Odhad nákladů na opravu	47 000 – 48 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Pravá přední strana, Mechanické části a ústrojí
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Pojistná událost

2 / 2

Datum	11/2022
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	64 149 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	224 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
23.01.2018	02.07.2018	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	CZ TRADE SERVIS s.r.o. K rovinám 549/5, Jinonice, 15800 Praha IČ: 27880061	Ne

23.01.2018	02.07.2018	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	CZ TRADE SERVIS s.r.o. K rovinám 549/5, Jinonice, 15800 Praha IČ: 27880061	Ne
02.07.2018	17.04.2019	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ASKLEPIJ COMPANY s.r.o. Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha IČ: 6877796	Ne
02.07.2018	17.04.2019	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ASKLEPIJ COMPANY s.r.o. Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha IČ: 6877796	Ne
17.04.2019	09.11.2020	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ESSOX s.r.o. F. A. Gerstnera 052/, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice IČ: 26764652	Ne
17.04.2019	-	Provozovatel	Fyzická osoba	-	Ano
09.11.2020	-	Vlastník	Fyzická osoba	-	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	11/2018
Materiál (výčet)	Nalepovací závaží 60g 255/35R19 96V XL MICHELIN Pilot Alpin PA4 Bezdušový ventil
Práce (výčet)	Čištění dosedací plochy náboje Osa, mytí, dem.- mont. nízkoprofil. pneu na disk, vyv. Alu

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	12/2018
Materiál (výčet)	LEMFOERDER Tyč/vzpěr
Práce (výčet)	Výměna tyče stabilizátoru vpravo (přední náprava)

Číslo záznamu 3 / 3

Datum	07/2019
Materiál (výčet)	Chladivo R134a 1g
Práce (výčet)	Základní servis klima systému

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 02. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 02. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Audi
Název modelu	A6 C6

Označení modelu	audi a6 2,7 tdi
Datum výroby	29.04.2010
Kód barvy	Y7G
Barva	metaliza-seda kremen
Kód barvy střechy	Y7G
Barva střechy	metaliza-seda kremen
Vybavení	Vybavení (soul (cerna))
Kód převodovky	JME
Kód motoru	CANA
Objem ccm	2698
Objem(l)	2,70
Výkon(kW)	140
Počet válců	6
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	4F20XC

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Aerodynamické doplňky	Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx-koeficientu
Agregát	6-vál. diesel 2,7L Agregát: 059.F
Airbag	Airbag pro řidiče a spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alarm pro případ nebezpečí	Bez alarmu pro případ nebezpečí
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 520A (92Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Bezpečnostní osvědčení	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
CD-měníč/CD-přehrávač	CD-měníč a DVD-přehrávač
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
Centrální ovládací a zobrazovací jednotka	Centrální ovládací jednotka, vpředu
COC dokumenty	COC-dokument 23
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované s barevným pruhem
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení - hliníkové

Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné obutí	Dodatečné zimní obutí
Dodatečné prachové těsnění	Bez vnějšího přídavného těsnění
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh nárazníku	Zesílený nárazník
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák kyslíkové láhve	Bez držáku na kyslíkovou láhev
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu
Elektrické ovládání dveří (zavírací mechanismus)	Manuální ovládání dveří
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU5
Generátory	Alternátor 180A
Hands free	Bez hands-free
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže/plastu
Hlavní světlomety	Bifunkční hlavní světlomety s xenonovou technikou
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Bez stanovení váhové třídy pro přední nápravu
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Bez určení váhové třídy zadní nápravy
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Kola	Disk z lehké slitiny 7 1/2J x 16 ET 45
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola tlaku v pneumatikách	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
Kryt motoru	S krytem motoru
Kvalita paliva	Kvalita paliva < 50 ppm
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Množství paliva	Zvýšená sériová náplň paliva
Motory	6-vál. turbodiesel 2,7 L/140 KW(24V) TDI Common-Rail Agregát: TA1
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel s palubním počítačem
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepky centrální elektriky	Nálepka pro centrální elektriku – pro německy mluvící země
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel

Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty – kovové
Navigační přístroj	Navigační systém (MID)
Nezávislé topení	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru s přihrádkami
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací polička na kazety/CD	Bez odkládací poličky na kazety/CD
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osobní vyzvednutí-zvláštní řízení	Bez osobního vyzvednutí
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	S přídavným osvětlením (vnitřní osvětli.)
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Označení typu	Odpadá označení modelu
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Pneumatiky	Pneumatiky 225/55 R16 99Y
Podpěra přední/zadní kapoty	Zajištění zadních výklopných dveří, standardní
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Předplacená garanční prohlídka	Bez garanční prohlídky
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 868 MHz bez bez nouzového tlačítka
Převodovka – popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava s km/h, rádiododiny, otáčkoměr a denní počítadlo km
Quattro GmbH	Sériová kola
Rádía	Rádio "High"
Reproduktory	Reproduktory (aktivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik

Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -4F0-
Řazení převodu	Ruční řazení-řadící páka
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Řízení série / předsérie	Sériové zpracování
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Schránka	Bez odkládací schránky/Safebox
Sloupek řízení	Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek anglicko-německy
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení s funkcí "comming home" a asistenčním světlem
Stropní výplň	Stropní výplň, standardní
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Příprava pro mobilní telefon s vestavěným mikrofonom
Telefonní sluchátko	Bez telefonního sluchátka
Tlumení/odpružení podvozku	4-rohové vzduchové odpružení s elektr. řízeným tlumením
Topení a klimatizace	Klima plus
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
Třída kvality	Sériová kvalita
TV příjem / digitální radiopřijem	TV-přijem, analogový a digitální
Typ karoserie	Stupňovitá zád'
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Standardní výbava
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Varovné zařízení překročení rychlosti	Se zařízením omezující rychlost
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, rozšířené zorné pole
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Kožený multifunkční volant s airbagem

Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Výrobce	Audi – a.s.
Výstražná světla / otáčecí světla	Bez otáčecího výstražného světla
Zadní clona	Zadní clona (EU)
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní náprava	Zadní náprava "standard"
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Zamykání šrouby kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – tempomat
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 6-ti válcový motor
Zásuvka v kufru	Bez zásuvky
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek–NĚMECKO
Zvláštní opatření	Provedení osobní vozy
Ostatní	Business paket
Ostatní	Business paket advanced
Ostatní	Nezávislé topení/větrání s dálkovým ovládáním

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
emise / motor	23. 08. 2021	Více info
airbag / zranění	26. 12. 2020	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	metalíza-seda kremen – kód Y7G
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

02. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	03.06.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	23.01.2018
Tovární značka	AUDI
Obchodní označení	A6
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	AUDI
Výrobce motoru	AUDI
Typ motoru	CAN
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	2698

Emisní třída	EURO 5A
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	232
Maximální hmotnost povolena (kg)	2215
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2215

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	5057
Šířka celková (mm)	1855
Výška celková (mm)	1469
Rozvor (mm)	2857
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1250/1250
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3875/3875
Ráfky náprava 1	7.5J X 17 ET45
Pneumatiky náprava 1	225/50 R17 98Y
Ráfky náprava 2	7.5J X 17 ET45
Pneumatiky náprava 2	225/50 R17 98Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2500
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	EU2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8,3/5/5
Další záznamy	IDV SRN, 1.REGISTRACE DNE 3.6.2010, DOKLADY: TP-WW640602; RZ-GEMR49 PROTOKOL STK Č. CZ-3236-18-01-0431 ROZCHOD: 1 616-1 634 MM Variabilní provedení vozidla: *20-21: 7J x 17 ET42; 225/50 R17 98H M+S (pro max. rychlost 210 km/h) 7,5Jx17 ET43; 225/50 R17 98Y 225x460A ET46;225/650 R460A 99H M+S (pro max. rychlost 210 km/h) 225x460A ET46;235/660 R460A 98Y 8J x 18 ET43; 245/40 R18 97Y 8J x 17 ET48; 245/45 R17 97Y Použití níže uvedených rozměrů ráfků a pneumatik je konstrukčně omezeno dle verze vozidla : 7J x 16 ET42; 225/55 R16 99H M+S (pro max. rychlost 210 km/h) 7,5Jx16 ET45; 225/55 R16 99Y 8J x 18 ET48; 245/40 R18 97Y 8.5Jx19 ET48; 255/35 R19

96YI*VERZE:FM6A2003R4F60S57MG|Vozidlo plní požadavky
zákona č. 56/2001 Sb., IDV SRN



Emise CO2 (g/km)

164

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	01. 04. 2019
Inzerovaný nájezd	184 000 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.