Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8127602433
Datum aktivace kuponu:	23. 04. 2026 09:35:34
Platnost do:	23. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WBA11DZ0XMFK65018

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 3 TOURING

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
140 kW

Objem
1995 ccm

Datum výroby
11/2020

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	11/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	11/2020
Stáří vozidla:	5 let 5 měsíců
Barva vozidla:	black-sapphire metallic - kód L0475
Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici
Strana řízení:	levostranné

2021	01/2021	10 km		Záznam tachometru
	11/2021	23 000 km		Záznam tachometru
2022	03/2022	30 500 km		Záznam tachometru
	08/2022	47 500 km		Záznam tachometru
	09/2022	50 000 km		Záznam tachometru
2023	06/2023	73 500 km		Záznam tachometru
	07/2023	74 500 km		Záznam tachometru
	08/2023	78 000 km		Záznam tachometru
	09/2023	80 000 km		Záznam tachometru
	11/2023	84 000 km	Dánsko	Záznam tachometru
2024	02/2024	91 500 km		Záznam tachometru
	06/2024	100 500 km	Dánsko	Záznam tachometru
2025	04/2025	122 500 km		Záznam tachometru
	06/2025	128 500 km	Dánsko	Záznam tachometru
	10/2025	138 500 km	Dánsko	Záznam tachometru
	12/2025	142 000 km	Dánsko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 04. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 23. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	320d Touring MHEV
Speciální verze	11DZ
Datum výroby	19.11.2020
Barva	black-sapphire metallic
Kód barvy	L0475
Vybavení	Cloth Hevelius/anthracite
Kód vybavení	PEHAT
Kód motoru	XD5O
Série	G21
SérieE	11DZ
Pohon	rwd
Řízení	Left
Převodovka	automatic
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	17" lité kolo paprsek V 778
Ostatní	Active Guard Plus
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 80 Ah
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Automatická převodovka
Ostatní	black-sapphire metallic
Ostatní	BMW Live Cockpit Plus
Ostatní	Cloth Hevelius/anthracite
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Cruise control with braking function

Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Digital professional
Ostatní	Diodový mlhový světlomet
Ostatní	Dokumentace k vozidlu dánsky
Ostatní	EU-specific additional contents
Ostatní	Hi-Fi systém reproduktorů
Ostatní	Hlavové opěrky na zadním sedadle sklopné
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Interiérové lišty stříbrné Quarz matné
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
Ostatní	Jazyková verze dánsky
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Kód modelového roku v čísle FG
Ostatní	Legální nouzové volání
Ostatní	Modell Advantage
Ostatní	Odkládací paket
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	Parkovací zařízení (PDC)
Ostatní	PCU48GEN1 RSU
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Provedení pro chladné země
Ostatní	Příprava asistenčních systémů I
Ostatní	Sport-kožený volant airbag
Ostatní	Střešní lišta černá
Ostatní	Systém rekuperace
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Větší palivová nádrž
Ostatní	VIN kód vozidla viditelný zvnějšku
Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	Zabezpečovací systém
Ostatní	Zajištění proti krádeži
Ostatní	Zkušební figurína-SALAPA

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	black-sapphire metallic – kód L0475

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.