

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6165410166
Datum aktivace kuponu:	29. 08. 2026 16:45:09
Platnost do:	28. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WBA11FZ070FP93945

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

BMW

Model

ŘADA 3

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

110 kW

Objem

1995 ccm

Datum výroby

12. 04. 2023

Datum 1. registrace

15. 05. 2023

Platnost STK (CZ)

15. 05. 2027

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	04/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 12. 04. 2023			
	Stáří vozidla: 3 roky 4 měsíce			
	Barva vozidla: black-sapphire metallic – kód 0475			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	04/2023	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	05/2023			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 15. 05. 2023			
	Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc			
	09/2023	17 000 km	 Německo	Poškození
	09/2023	17 000 km	 Německo	Servisní záznam
2024	01/2024	31 000 km	 Německo	Servisní záznam
	06/2024		 Německo	Poškození
	07/2024	51 500 km	 Německo	Servisní záznam
	11/2024	71 500 km	 Německo	Poškození
2025	06/2025	89 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 10. 06. 2025			
	Číslo protokolu: CZ-3112-25-06-0600			
	06/2025	88 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	07/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 02. 07. 2025			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 15. 05. 2023			
	Přihlášeno jako: Ojeté			
	Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	07/2025		 Česko	Změna majitele
	07/2025		 Česko	Změna provozovatele
	07/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu

07/2025	88 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
08/2025	91 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
09/2025	91 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 3

Datum	09/2023
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	17 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu


2 / 3

Datum	06/2024
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

3 / 3

Datum	11/2024
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Levá strana, Levá zadní strana
Stav tachometru	71 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
02.07.2025	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	HERMES Company s.r.o. Vajgarská 1176/, Kyje, 19800 Praha IČ: 5118484	Ano

02.07.2025

-

Provozovatel

Právníká osoba /
OSVČ

HERMES Company s.r.o.

Vajgarská 1176/, Kyje, 19800 Praha
IČ: 5118484

Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	09/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	17 000 km
Práce (výčet)	Combination nut (33306787062)
	Hexagon nut with collar (33326768884)
	Multi-purpose bolt ASA (07146892349)
	Stabilizer, front (31305A089B4)

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	01/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	31 000 km
Práce (výčet)	BMW Engine Oil LL04 0W30 (83212405950)
	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Microfilter/activated Carbon container (64119382886)
	Set oil-filter element (11428575211)

Číslo záznamu 3 / 3

Datum	07/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	51 500 km
Práce (výčet)	Engine oil
	Fuel filter
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Rear Brake

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 29. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 02. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW

Označení modelu	318d
Speciální verze	11FZ
Datum výroby	12.04.2023
Barva	black-sapphire metallic
Kód barvy	0475
Vybavení	Cloth Hevelius/anthracite
Kód vybavení	EHAT
Kód motoru	B47B
Série	G21
SérieE	11FZ
Převodovka	Automatic transmission w/ shift paddles
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	17" lité kolo paprsek V 778
Ostatní	Active Guard Plus
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 80 Ah
Ostatní	Automat. převodovka s kolébk. spínači
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Bederní opěrka řidiče
Ostatní	BMW Live Cockpit Plus
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Cruise control with braking function
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Displej na čelním skle
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	EU-specific additional contents
Ostatní	German version
Ostatní	Hlavové opěrky na zadním sedadle sklopné
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Ind. exteriér Line hliník hlazený
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Interiérové lišty stříbrné Quarz matné
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy

Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Legální nouzové volání
Ostatní	Odkládací paket
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Řízení D
Ostatní	Řízení G
Ostatní	Řízení Infotainment
Ostatní	Sada na opravu pneumatiky
Ostatní	Sport-kožený volant airbag
Ostatní	Střešní lišta hliník hlazená
Ostatní	Systém parkovací asistence
Ostatní	Systém rekuperace
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tónované zasklení
Ostatní	Větší palivová nádrž
Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Ostatní	Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	Zabezpečovací systém

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	21. 02. 2026	Více info
elektronika / požár	02. 11. 2025	Více info
elektronika / požár	09. 05. 2025	Více info

havárie / řízení

23. 12. 2023

[Více info](#)

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	black-sapphire metallic – kód 0475
Barva při první registraci v CZ	Černá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

29. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	15.05.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	02.07.2025
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	318D
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	B47D20B

Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	213
Maximální hmotnost povolena (kg)	2225
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2225

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 DRUHÁ
Délka celková (mm)	4713
Šířka celková (mm)	1827
Výška celková (mm)	1440
Rozvor (mm)	2851
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1010/1010
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1315/1315
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4025/4025
Ráfky náprava 1	7.5Jx17/ET30
Pneumatiky náprava 1	225/50 R17 98 Y
Ráfky náprava 2	7.5Jx17/ET30
Pneumatiky náprava 2	225/50 R17 98 Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2018/1832AP WLTP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,1
Další záznamy	Země původu – SRN, RZ: WI TS3682, TP: GQ073091 Hybr.Diesel/E-48V #N: náprava.2: +115 kg při provozu s přívěsem Variabilní provedení vozidla: #N.1–N.2: 205/60 R16 96H M+S 6.5Jx16 ET22 #N.1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 #N.2: 255/35 R19 96H M+S 8.5Jx19 ET40 #N.1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 #N.2: 255/35 R19 96Y 8.5Jx19 ET40 #N.1–N.2: 225/45 R18 95H M+S 7.5Jx18 ET25 #N.1: 225/45 R18 95V M+S 7.5Jx18 ET25 #N.2: 255/40 R18 99V M+S 8.5Jx18 ET40 #N.1–N.2: 225/45 R18 95Y 7.5Jx18 ET25 #N.1: 225/45 R18 95Y 7.5Jx18 ET25 #N.2:

255/40 R18 99Y 8.5Jx18 ET40 |#N.1-N.2: 225/50 R17 98H M+S 7.5Jx17 ET30 |#N.1-N.2: 225/50 R17 98Y 7.5Jx17 ET30 |#U.1: Přesná hodnota: 71.10, Země původu – SRN, RZ: WI TS3682, TP: GQ073091Hybr.Diesel/E-48V #N: náprava.2: +115 kg při provozu s přívěsem Variabilní provedení vozidla: #N.1-N.2: 205/60 R16 96H M+S 6.5Jx16 ET22 #N.1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 #N.2: 255/35 R19 96H M+S 8.5Jx19 ET40 #N.1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 #N.2: 255/35 R19 96Y 8.5Jx19 ET40 #N.1-N.2: 225/45 R18 95H M+S 7.5Jx18 ET25 #N.1: 225/45 R18 95V M+S 7.5Jx18 ET25 #N.2: 255/40 R18 99V M+S 8.5Jx18 ET40 #N.1-N.2: 225/45 R18 95Y 7.5Jx18 ET25 #N.1: 225/45 R18 95Y 7.5Jx18 ET25 #N.2: 255/40 R18 99Y 8.5Jx18 ET40 #N.1-N.2: 225/50 R17 98H M+S 7.5Jx17 ET30 #N.1-N.2: 225/50 R17 98Y 7.5Jx17 ET30 #U.1: Přesná hodnota: 71.10

Emise CO2 (g/km)

134

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/4

Foto

Datum pořízení inzerátu

11. 06. 2025

Inzerovaný nájezd

88 000 km







Záznam 2/4

Foto

Datum pořízení inzerátu

28. 07. 2025

Inzerovaný nájezd

88 000 km





Záznam 3/4		Foto
Datum pořízení inzerátu		21. 08. 2025
Inzerovaný nájezd		91 000 km



Záznam 4/4		Foto
Datum pořízení inzerátu		20. 09. 2025
Inzerovaný nájezd		91 000 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.