

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2752237095
Datum aktivace kuponu:	19. 05. 2026 08:58:30
Platnost do:	18. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WFOEXXWPCEJB62964

Tovární značka
FORD

Druh vozidla
osobní

Model
MONDEO

Výkon
112 kW

Typ karoserie
hatchback

Datum výroby
25. 09. 2018


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	09/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 25. 09. 2018 Stáří vozidla: 7 let 7 měsíců Barva vozidla: DIFFUSED SILVER – kód PN4FW Vyrobena pro trh: Belgie Strana řízení: levostranné			
2022	02/2022	7 500 km		Záznam tachometru
	02/2022			Fotodokumentace
2026	04/2026	155 500 km		Záznam tachometru
	04/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 19. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 19. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	19. 05. 2026
----------------------------------	--------------

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Mondeo
Označení modelu	2019 Mondeo – NG (CD391 EU), 2.0L Duratorq (150PS)
Modelový rok	2019
Datum výroby	25.09.2018

Datum počátku záruky	02.09.2020
Úroveň výbavy	SERIES 20
Kód barvy	PN4FW
Barva	DIFFUSED SILVER
Kód karosérie	BSHC
Typ karosérie	5 Door Saloon
Kód motoru	T7CP
Motor	2.0L Duratorq (150PS)
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	112
Kód převodovky	TRVY
Převodovka	6 Speed Manual TR/AX – MMT6(IND=M)
Země	Belgium
Iso název země	Belgie
Směrnice EU	e13*2001/116*0249*36
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	EURO 6.2 EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Pohon	2WD
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5CEAZNAVTQ

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	"a" pillar cloth trim
Ostatní	"C" Pillar Cloth Trim
Ostatní	"d" pillar cloth trim
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(-) Version Packages
Ostatní	(+) Zadní tlumice standard
Ostatní	(+)"B"
Ostatní	112.2" car wheelbase
Ostatní	2. ř. sedadel 60/40 (3 P)–sklápěcí
Ostatní	2018 job #1 program control
Ostatní	215/60 R16 95V ULRR
Ostatní	3.688/2.682 final drive ratio
Ostatní	4 Load Compartment Tie Down Loops

Ostatní	7000 RPM Tachometer
Ostatní	Air bag w/pass presence detect
Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce
Ostatní	Akumulátor H6 IF 70AH 760CCA AGM
Ostatní	Asistence zachování jízdního pruhu
Ostatní	Asistent při popojždění
Ostatní	Auto hi-beam headlamps
Ostatní	Barva interiéru – černá Charcoal
Ostatní	Barva interiéru: černá Charcoal
Ostatní	Bez alternátoru
Ostatní	Bez čištění světlometů
Ostatní	Bez Dálkového Ovladače Otevírání
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez el. zásuvky
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez jednotky dálk. ovládání dveří
Ostatní	Bez kontrolky brzdových světel
Ostatní	Bez krytu nákladového prostoru
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez manuál. řazení aut. převodovky
Ostatní	Bez nákladové podložky
Ostatní	Bez odlučovače vody z paliva
Ostatní	Bez odrušení rádia
Ostatní	Bez otevírání garážových vrat
Ostatní	Bez Pomocného Ohříváče
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez potahů pedálů
Ostatní	Bez předních zásterek
Ostatní	Bez prodlouženého výfuk.potrubí
Ostatní	Bez předprogramovat.omez.rychl.
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez rozhraní syst.mobil.telefonu
Ostatní	Bez sady mark. přípravy pro trh
Ostatní	Bez sady sedadla

Ostatní	Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez sady upravující vnější vzhled
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez servisní opravárenské sady
Ostatní	Bez sestavy osvětlení
Ostatní	Bez Sítky Přidržíjící Náklad
Ostatní	Bez sním. vzdál. pro tempomat
Ostatní	Bez snímače čištění vzduchu
Ostatní	Bez speciálních potahů sedadel
Ostatní	Bez spodních spoilerů karosérie
Ostatní	Bez Spojleru
Ostatní	Bez stresního nosice
Ostatní	Bez Střešního Okna
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez tvarovaných sedadel
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez vozidla pro speciální účely
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez zadního vyhřívaného sedadla
Ostatní	Bez zadních mlhových světel
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez zapalovače cigaret
Ostatní	Bez zařízení pro omezení rychl.
Ostatní	Bez znaků na výkl. dveřích
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bez zvukového varovného systému
Ostatní	Bezklíč.ovl./spoušt. voz –Pasivní
Ostatní	Bmpr mldg-frnt body color
Ostatní	Bmpr mldg-rear body color
Ostatní	Brk disc frt vented/solid rr
Ostatní	Bumper insert-color keyed
Ostatní	Clean fuel fleet vehicle
Ostatní	Cloth headliner
Ostatní	Conv instrmnt hybrid-w/tft dsp
Ostatní	Cup Holders (2) – Row 1
Ostatní	Detekce mrtvého úhlu 2
Ostatní	Diffused silver

Ostatní	Dodavatel jakýchkoli pneumatik
Ostatní	Drive away release
Ostatní	DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
Ostatní	Du pwr/htd/sig/pdl Imp/fld/dor
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	El.zámky dveří s el.uvolněním
Ostatní	Emise Euro 6.2
Ostatní	Exterior Paint – Solid
Ostatní	Fog lamp bezel-ebony black
Ostatní	Frekvence – 433 MHZ
Ostatní	Front seat pack 29
Ostatní	Global open/close-dr/sunroof
Ostatní	Heater Controls Alt A
Ostatní	Hrdlo pal.bez uzávěru se zámkem
Ostatní	Human machine interface 5
Ostatní	Ice Feature Pack 82
Ostatní	ICE-druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Ostatní	Interior light group
Ostatní	Kolenní airbagy – řidič
Ostatní	Kolo 6,5x16 z lehk. slitin, styl C
Ostatní	Koncová světla – úroveň 3
Ostatní	Kryt motoru – pod kapotou
Ostatní	Less – BTSI Manual Override
Ostatní	Less assembly plant fuel fill
Ostatní	Less Collision Mitigation System
Ostatní	Less convenience group
Ostatní	Less cover – vehicle
Ostatní	Less engine related badge
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less floor mats – dio
Ostatní	Less frt bumper lwr valence
Ostatní	Less gasoline capability
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less infl knee bolster-pass
Ostatní	Less local plant process
Ostatní	Less marketing business pack
Ostatní	Less marketing design wheel pk
Ostatní	Less marketing family pack
Ostatní	Less marketing technology pack
Ostatní	Less outbound modification cnt

Ostatní	Less pass st back contr switch
Ostatní	Less rear seat radio controls
Ostatní	Less rear window blinds
Ostatní	Less road abrasion protection
Ostatní	Less roof header lights
Ostatní	Less rr bumper load protector
Ostatní	Less rr bumper lwr valence
Ostatní	Less rr hitch mount bike rack
Ostatní	Less side window film
Ostatní	Less Trailer Sway Control (TSC)
Ostatní	Less Trailer Towing Hitch
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Luggage compartment mat
Ostatní	Lumbar seat – 2 way driver
Ostatní	Majitel značky–Ford Europe
Ostatní	Manuální řazení
Ostatní	Marketing comfort pack #11
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Mini horní konzola/schr.na brýle
Ostatní	Mřížka – spod, lišta a okolí chrom.
Ostatní	Mřížka–dolní Surround čern.High GlS
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key
Ostatní	Nastavení sedadla řidiče s pamětí
Ostatní	No description available
Ostatní	Nouzový asistent
Ostatní	Odvozeno od divize Ford
Ostatní	Osvětlení nákl. prostoru – LED
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	Pedály bez změny polohy
Ostatní	PGO menší než 150
Ostatní	Pneu se standardním vzorkem–přední
Ostatní	Power passenger seat recliner
Ostatní	Přední podlahový koberec
Ostatní	Protiblok. brzd. systém všech kol
Ostatní	Před.ochr.desky proti oděru–lesklé
Ostatní	Pylový/uhlíkový filtr

Ostatní	Radiofrekvence skup. 1
Ostatní	Rear headrestreints –2nd row
Ostatní	Rear seat ski stowage
Ostatní	Rocker panel mld–body color
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 16" konvenč. ocel.náhradním kolem
Ostatní	S asistentem nouzového brzdění
Ostatní	S automat. syst. parkování
Ostatní	S automatickým zap./vyp. světlometů
Ostatní	S bočn.airbagem–strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem – strana řidiče
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S držákem nápoj.zad.str.loket.opery
Ostatní	S držákem př. registr.značky
Ostatní	S el.nast.sed.spoluj.v 10 sm.
Ostatní	S el.ovl.bederní opěrky spolujezdce
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S elektricky nakl. sedadlem řidiče
Ostatní	S elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S elektronickou regulací
Ostatní	S hlavicí red. páky pot. kuzí
Ostatní	S imobilizérem motoru
Ostatní	S inteligent. airbagem řidiče
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S kozeným potahem volantu
Ostatní	S nárazníkem v barve vozidla
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S nelakovanými trmeny brzd
Ostatní	S op hlavy vpředu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S osvětlením interiéru
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S panelem oblož. dveří úrovně 2
Ostatní	S panely dvevního rámu Titanium
Ostatní	S před.mlh.světly – VP
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohřívačem

Ostatní	S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem km/h / m/h
Ostatní	S Tříbodovými Bezpečnostními Pásy
Ostatní	S úložnou kapsou př.opěradla
Ostatní	S víkem uzamykatelné odkl. příhr.
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barvě karos.
Ostatní	S vyhříváním volanem
Ostatní	S Vyhříváními Tryskami Ostříkovačů
Ostatní	S výstražným upozorněním na poruchu
Ostatní	Se 12 reproduktory
Ostatní	Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
Ostatní	Se sed. spoluj. vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se sportovním odpružením
Ostatní	Se stand. zadními bezp. pásy
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Se zpozdovacem svítilny interiéru
Ostatní	Se zvukovou izolací 1
Ostatní	Sedadlo řidiče vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Sng tnsv mf/dua hd dwn trn tip
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Spare tire–215/60r 16
Ostatní	Sportovní přední sedadlo
Ostatní	Startér – systém Stop/Start
Ostatní	Střední konzola – úroveň 2
Ostatní	Studený start –25 stupňů C
Ostatní	Světlomety – úroveň 1
Ostatní	Sync III
Ostatní	Tónované sklo
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Vnitřní obložení – PVC/koženka
Ostatní	Voltage regulator–12v socket
Ostatní	Vyrobeno v záv. Valencia
Ostatní	Wheel hub caps–plastic painted

Ostatní	With Standard Tyre Tread – Rear
Ostatní	Wrapped b-pillar trim-int
Ostatní	Zadní plast. nárazn. v barve karos.
Ostatní	Zadní podlahový koberec
Ostatní	Zař. bez snímače v před. nárazníku
Ostatní	Zpětná kamera – pevná
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	18. 08. 2019	Více info
motor / převodovka	11. 01. 2019	Více info
havárie / motor	23. 09. 2018	Více info
motor / převodovka	20. 07. 2018	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	DIFFUSED SILVER – kód PN4FW
---------------------------	-----------------------------

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 05. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Foto
Datum pořízení	19. 02. 2022







Záznam 2/3

Foto

Datum pořízení

19. 02. 2022







Záznam 3/3

Foto

Datum pořízení

25. 04. 2026









Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.