Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8226205295
Datum aktivace kuponu:	25. 09. 2026 13:44:44
Platnost do:	25. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WF0FXXWPMHNT32067

Tovární značka
FORD

Model
KUGA

Druh vozidla
osobní

Výkon
112 kW

Objem
2488 ccm

Datum výroby
26. 04. 2022

Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v našem průvodci.

Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	04/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	26. 04. 2022
Stáří vozidla:	4 roky 5 měsíců
Barva vozidla:	AGATE BLACK METALLIC – kód PN4GM
Vyrobeno pro trh:	Dánsko
Strana řízení:	levostranné

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 25. 09. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 25. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	25. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	Kuga
Označení modelu	2022 Kuga – TD (CX482 EU), 2.5L DURA D4 IVCT ATK HEV/PHEV
Modelový rok	2022
Datum výroby	26.04.2022
Datum počátku záruky	15.08.2022
Úroveň výbavy	SERIES 57
Kód barvy	PN4GM
Barva	AGATE BLACK METALLIC
Kód karosérie	BSSA
Typ karosérie	Sport Utility Vehicle
Kód motoru	BGDA
Motor	2.5L DURA D4 IVCT ATK HEV/PHEV
Objem(l)	2,50
Kód převodovky	TRGA
Převodovka	AUTO -H4F45 W/O ODC FHEV/PHEV(IND=A)
Země	Denmark
Iso název země	Dánsko
Směrnice EU	e13*2007/46*2188*11
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	EURO 6.2 EMISSIONS
Palivo	UNKNOWN
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Pohon	2WD
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	566DANA2LAF

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S vyhřívaným předním oknem
Ostatní	(–) SVP
Ostatní	10 kval. repr. vč. bas. repr.
Ostatní	106.7" car wheelbase
Ostatní	17" slitinové ráfky Styl 1
Ostatní	2.91 final drive ratio
Ostatní	2019 job #1 program control
Ostatní	4 Load Compartment Tie Down Loops
Ostatní	4950 gvw
Ostatní	ABS/ESP s el. posilovačem brzd
Ostatní	Adp spd cntl & trffic jam asld
Ostatní	AECS bez SMS / detekce odklonu 2G
Ostatní	Agate black metallic
Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Akumulátor pro velké zatížení
Ostatní	Anténa AM/FM
Ostatní	Audible vehicle alert system
Ostatní	Barva vnitřních doplňků – Ebony
Ostatní	Belt D & P Fr 1 & 2 Row/D Kne Bag
Ostatní	Bez 3. rady zadních sedadel
Ostatní	Bez alternátoru
Ostatní	Bez bezdrátového nabíjení
Ostatní	Bez bezpečnostního pásu
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez elektrického startéru
Ostatní	Bez elektronické skupiny
Ostatní	Bez generického seskupení zemí
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez krytů zámků dveří
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez manuál. řazení aut. převodovky
Ostatní	Bez marketingových sad SVO
Ostatní	Bez náhradní pneumatiky
Ostatní	Bez náhradního kola
Ostatní	Bez oddělovacích rámečků
Ostatní	Bez ochrany prahu předních dveří
Ostatní	Bez ochrany spodku karosérie
Ostatní	Bez paliv.filtru montovaného na rám
Ostatní	Bez pod. rohoží pro 2. řadu

Ostatní	Bez pomocných příček střeš.nosiče
Ostatní	Bez ponorného ohřívače
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez prac. stolku pro přední sedadlo
Ostatní	Bez predních zásterek
Ostatní	Bez průhledového displeje
Ostatní	Bez rohože do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez sady mark. přípravy pro trh
Ostatní	Bez sady podlahových rohožek
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez Síťky Přidržující Náklad
Ostatní	Bez soupravy protihluk. Izolace
Ostatní	Bez spec. jazykového štítku
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez tepelného štítu čelního skla
Ostatní	Bez upozornění na nezap. bezp. pás
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez varovného displeje
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez vozidla pro speciální účely
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez vyhř. př. skla/park. stěračů
Ostatní	Bez vyhřív. volantu
Ostatní	Bez Vyhřívané Trysky Ostřikovačů
Ostatní	Bez zadního bočního airbagu
Ostatní	Bez zadního vyhřívaného sedadla
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez zámku sloupku řízení
Ostatní	Bez závěsu pro přívěs
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bez zvedáku
Ostatní	Black belt molding
Ostatní	Blikání nouzového brzdového světla
Ostatní	Blis w/cta w/trailer lite
Ostatní	Brzdové kotouče 16"
Ostatní	Bumper moulding–front mic
Ostatní	Bumper moulding–rear mic
Ostatní	Capless fuel w/ elec release
Ostatní	Celopodlahová konzola s opěrkami

Ostatní	Clmt/cntl blower-variable cntl
Ostatní	Cross traffic brake assist
Ostatní	Denmark
Ostatní	Du pwr htd/sig/auto fld/pd lmp
Ostatní	Duální horiz. potrubí – lesklé
Ostatní	Efficient drive mode
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	Elektrická zásuvka
Ostatní	Elektronické automatické řazení
Ostatní	Emise Euro 6.2
Ostatní	Export Fuel Fill
Ostatní	Exterior Paint – Solid
Ostatní	Frekvence – 433 MHZ
Ostatní	Front camera/rear view camera
Ostatní	Gear set n/a all auto trans
Ostatní	Headlamps – unique
Ostatní	Chlad. médium klimatizace HF01234YF
Ostatní	Ice-mid audio branded +dab+tmc
Ostatní	ICP – uzavír.panel Mini Electronic
Ostatní	Intelig. asistent udrž. rychlosti
Ostatní	Interiér / okolí barvy-Ebony
Ostatní	Jednotónová el. houkačka
Ostatní	Klíč zapalování kombinace sada 1
Ostatní	Komponenty unikátní pro Al ráfky
Ostatní	Koncová světla – úroveň 1
Ostatní	Korporátní znak Ford
Ostatní	Kryty upevnění kolejnic sedadla
Ostatní	Kuga Badge
Ostatní	Lane change warning and aid
Ostatní	Lcns Plate Holder – Large – Rectang
Ostatní	Less – BTSI Manual Override
Ostatní	Less 3rd Row Floor Mats
Ostatní	Less accessory wheels
Ostatní	Less bike carrier
Ostatní	Less camera offering
Ostatní	Less cargo box
Ostatní	Less cargo mat
Ostatní	Less dealer accessory 1
Ostatní	Less dealer accessory 12
Ostatní	Less dealer accessory 14
Ostatní	Less dealer accessory 15

Ostatní	Less dealer accessory 2
Ostatní	Less dealer accessory 3
Ostatní	Less dealer accessory 4
Ostatní	Less dealer accessory 8
Ostatní	Less dealer accessory 9
Ostatní	Less electric battery charging
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less front door sill plates
Ostatní	Less gear shift knob
Ostatní	Less charge cord
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less local plant process
Ostatní	Less lo-profile vehicle height
Ostatní	Less marketing comfort pack
Ostatní	Less marketing design wheel pk
Ostatní	Less marketing family pack
Ostatní	Less marketing items
Ostatní	Less marketing technology pack
Ostatní	Less mk cb-flr mat/flr cov
Ostatní	Less mrkt cb-a/c & aux heater
Ostatní	Less owner hand book pack
Ostatní	Less Power Convertor
Ostatní	Less rear splash guards
Ostatní	Less Revers Gear Alarm
Ostatní	Less roof paint
Ostatní	Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner
Ostatní	Less splash guards
Ostatní	Less splash shield-transf box
Ostatní	Less star rating perf level
Ostatní	Less tailgate badges-2nd level
Ostatní	Less travel package
Ostatní	Less window deflectors
Ostatní	Letní 225/65 R17 102V BSW
Ostatní	Madlo zadních dveř.v barvě karos.
Ostatní	Marketing driver assist pck 11
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Méne kloubu tazného zarízení
Ostatní	Mřížka - spod, lišta a okolí chrom.
Ostatní	Mřížka-spodní tyče v tm.vl.barvě
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key

Ostatní	Navíj. zadní 3bod. bezp. pás
Ostatní	No description available
Ostatní	No pos sel from this family
Ostatní	No pos select from this family
Ostatní	Ochranná dveřní lišta
Ostatní	Osv. int. – indikátor okol. osv.
Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Phev tailgate badge
Ostatní	Plgin gas/elctrc hybrid (phev)
Ostatní	Potah stropu kabiny Deluxe
Ostatní	Power liftgate w/hands free
Ostatní	Provedení pro mírné klima
Ostatní	Před. nárazník částečně v barvě kar
Ostatní	Přední mlhová světla-LED
Ostatní	Přísl: multimed. rozboč. 2×USB+AV
Ostatní	Pylový/uhlíkový filtr
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů
Ostatní	Rozšířený systém automat. parkování
Ostatní	Rr st-4/6 s/ fold w/rem & fff
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 2. radou skl. sedacek.
Ostatní	S Airbagem Pro Spolucestujícího
Ostatní	S airbagem ridice
Ostatní	S anténou pro výberový príjem
Ostatní	S aut. ovládáním dálk. světlometů
Ostatní	S automaticky spínanými světlomety
Ostatní	S Bezpečnostním Zámkem Pro Děti
Ostatní	S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem – strana řidiče
Ostatní	S celk. otevíráním/zavíráním dveří
Ostatní	S Centrálním Zamykáním
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S držákem nápoj.zad.str.loket.opery
Ostatní	S el.nastav.sedadlem v 10 směrech
Ostatní	S el.ovl.bederní opěrkou řidiče
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S elektricky nakl. sedadlem řidiče
Ostatní	S elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S hliníkovými madly dveří interiéru

Ostatní	S jednoduch. vys. oper. predn. sed.
Ostatní	S jednoduchými zadními mlhovkami
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kapsou na opěradle spolujezdce
Ostatní	S kobercem nákladového prostoru
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S Lesklou Lištou Okolo Dveř.Rámu
Ostatní	S man.bederní podp.spolujezdce
Ostatní	S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Ostatní	S mech.nastavením 8 sedadel
Ostatní	S minikonzolou nad hlavou
Ostatní	S mytÍm světlometů
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S nelakovanými trmeny brzd
Ostatní	S op hlavy vpredu nast. ve 2 sm.
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S osvetlením prostoru pro nohy
Ostatní	S Osvětlením Zavazadlového Prostoru
Ostatní	S ovládáním rádia na volantu
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S Poplaš.Zař.Proti Krádeži (Pats)
Ostatní	S prídavným topením
Ostatní	S před.velurovými koberci
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S přístrojovým panelem vyšší třídy
Ostatní	S Recirkulačním Ohřívačem
Ostatní	S reostatem na sestavě přístrojů
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S terénní sadou pro stand. zatížení
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhr. sedadlam ridice
Ostatní	S Vyhřívaným Sedadlem
Ostatní	Sada – zlepšená oprava pneu SVC
Ostatní	Sada Ice 10
Ostatní	Se 2 elektrickými zásuvkami – vzadu
Ostatní	Se clonou chladiče Kysor
Ostatní	Se sadou příprava pro tažení
Ostatní	Se samonav. bezp. pásem pr. sedadla
Ostatní	Se stand. vzorkem – jakýkoli dodav.

Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se světlomety – úroveň 3
Ostatní	Se Světly Pro Denní Provoz
Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna
Ostatní	se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.
Ostatní	Se zadní parkovací pomuckou
Ostatní	Se zadní policí
Ostatní	Se zadním kanálem / B-sloupek
Ostatní	Se zadním spojlerem
Ostatní	Se zadními brzdovými kotouči
Ostatní	Se zadními velurovými koberci
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Sec row fore-aft adj seat trck
Ostatní	Skupina autovýbavy 2
Ostatní	Skupina autovýbavy 7
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Speed control distance sensing
Ostatní	Spodní obložení-plátování v barvě
Ostatní	Standardní konstrukce pedálu
Ostatní	Startování/zamykání bez klíče
Ostatní	Stěrače čelního skla se sním. deště
Ostatní	Střešní ližiny-stříbrná barva
Ostatní	Studený start – 29 st. C
Ostatní	Styl 1 zádržného úchytu lana
Ostatní	Sync III
Ostatní	Systém Keyfree
Ostatní	Systém rozhraní mob. telefonu – 4
Ostatní	Systém sled. pozorn. řidiče
Ostatní	Systém zmírn. následků kolizí č. 3
Ostatní	Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Ostatní	Upozornění na nesprávný směr
Ostatní	Varování opuštění jízdního pruhu
Ostatní	Včet.otoč.ovl.skláp.sed.spolujezd.
Ostatní	Verze trhu EAO
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Volant – 3 paprsky s kůží

Ostatní	Voltage regulator-12v socket
Ostatní	Výlisek prahu ve vlastní barvě
Ostatní	Vyrobeno v záv. Valencia
Ostatní	Whl spd sensor w/dir regn
Ostatní	With Compass Display
Ostatní	With Door Auto Relocking - Enabled
Ostatní	With Front Side Laminated Glass
Ostatní	With Heavy Duty Engine Cooling Fan
Ostatní	Zadní plast. nárazn. v barve karos.
Ostatní	Zař. se snímačem v před. nárazníku
Ostatní	Zavěšení zadní nápravy - úroveň 1
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	04. 04. 2026	Více info
elektronika / požár	20. 04. 2025	Více info
palivo / požár	24. 05. 2024	Více info
motor / požár	01. 04. 2024	Více info
EV/Hybrid / požár	26. 01. 2024	Více info
motor / požár	30. 04. 2023	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	AGATE BLACK METALLIC – kód PN4GM

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	25. 09. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.