

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9683211999
Datum aktivace kuponu:	23. 06. 2026 11:04:09
Platnost do:	23. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN
WF0JXXWPCJNT30536



Tovární značka
FORD

Model
S-MAX

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Objem
1995 ccm

Datum výroby
29. 04. 2022


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	04/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 29. 04. 2022 Stáří vozidla: 4 roky 1 měsíc Barva vozidla: AGATE BLACK METALLIC – kód PN4GM Vyrobeno pro trh: Dánsko Strana řízení: levostranné			
2026	06/2026	132 500 km		Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 23. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE

CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Název modelu	S-MAX
Označení modelu	2022 S-MAX – DR (CD539 EU), 2.0L Ecoblue
Modelový rok	2022
Datum výroby	29.04.2022
Datum počátku záruky	01.06.2022
Úroveň výbavy	SERIES 60
Kód barvy	PN4GM
Barva	AGATE BLACK METALLIC

Kód karosérie	BSMA
Typ karosérie	5 Door SAV
Kód motoru	BCCC
Motor	2.0L Ecoblue
Objem(l)	2,00
Kód převodovky	TRPA
Převodovka	AUTO TRANS – 8F40(IND=A)
Země	Denmark
Iso název země	Dánsko
Směrnice EU	e13*2001/116*0185*43
Výrobní závod	VALENCIA (SPAIN) PLANT BUILD
Emise	EURO 6.2 EMISSIONS
Palivo	DIESEL
Klimatizace	DUAL ZONE AUTO TEMP CONTROL AC
Pohon	2WD
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5KEAANAZMF1

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	"a" pillar cloth trim
Ostatní	"c" pillar molded trim
Ostatní	"D" Pillar Moulded Trim
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(-) Version Packages
Ostatní	(+) Zadní tlumice standard
Ostatní	112.2" car wheelbase
Ostatní	12v battery
Ostatní	17x7.5 painted aluminum wheel
Ostatní	2021 job #1 program control
Ostatní	230V adaptér
Ostatní	3.17 final drive ratio
Ostatní	4 Load Compartment Tie Down Loops
Ostatní	7000 RPM Tachometer
Ostatní	Adaptive spd control w/cadsiii
Ostatní	AECS bez SMS / detekce odklonu 2G
Ostatní	Agate black metallic
Ostatní	Air bag w/pass presence detect

Ostatní	Air curtain restraint-rh
Ostatní	Air Curtain Restrnt LH
Ostatní	Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce
Ostatní	Alternátor – vylepšení ECO
Ostatní	Anténa AM/FM/DAB
Ostatní	Asistence zachování jízdního pruhu
Ostatní	Audio option pack 4
Ostatní	Bez 3. rady zadních sedadel
Ostatní	Bez bezdrátového nabíjení
Ostatní	Bez čištění světlometů
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez dol.úložné skříňky spolujezdce
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez elektronické skupiny
Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez informač.systému slepecké písmo
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez jednotky dálk. ovládání dverí
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez manuál. řazení aut. převodovky
Ostatní	Bez marketingových sad SVO
Ostatní	Bez náhradní pneumatiky
Ostatní	Bez náhradního kola
Ostatní	Bez odlučovače vody z paliva
Ostatní	Bez odrušení rádia
Ostatní	Bez osvětlení schůdku
Ostatní	Bez Osvětlení Zavazadlového Prostor
Ostatní	Bez otevírání garážových vrat
Ostatní	Bez pod. rohoží pro 2. řadu
Ostatní	Bez pomocných příček střeš.nosiče
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Ostatní	Bez předních zásterek
Ostatní	Bez přípravy pro mont. tazn. zar.
Ostatní	Bez předních přídavných světlometů
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez rohože do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez Řízení Klimat. V Zadní Podlaze
Ostatní	Bez sady Aero
Ostatní	Bez sady mark. přípravy pro trh

Ostatní	Bez sady podlahových rohožek
Ostatní	Bez sady pro horké počasí
Ostatní	Bez sady sedadla
Ostatní	Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez sady upravující vnější vzhled
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez sestavy osvětlení
Ostatní	Bez Sítky Přidržíací Náklad
Ostatní	Bez snímače čištění vzduchu
Ostatní	Bez spec. jazykového štítku
Ostatní	Bez Spojleru
Ostatní	Bez SVO kromě sad
Ostatní	Bez tvarovaných sedadel
Ostatní	Bez úložn.prost. pod sedadlem řid.
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez vozidla pro speciální účely
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez Vyhřívané Trysky Ostřikovačů
Ostatní	Bez zadního vyhříváního sedadla
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez závěsu pro přívěs
Ostatní	Bez znaků na výkl. dveřích
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bezklíč.ovl./spoušt. voz –Pasivní
Ostatní	Brake discs 17"
Ostatní	Brakes-abs+esp/rsc/tsa
Ostatní	Calculat gvw or pick frm table
Ostatní	Capless Fuel Filler Without Lock
Ostatní	Clean fuel fleet vehicle
Ostatní	Cloth headliner
Ostatní	Collision mitigation sys #2
Ostatní	Console ashtray-removable cup
Ostatní	Conv instrmnt hybrid-w/tft dsp
Ostatní	Cup Holders (2) – Row 1
Ostatní	Daytime running lamps level 2
Ostatní	Denmark
Ostatní	Dual note electric horn-lvl 2

Ostatní	Duál.el.vyhřív.sklop.vněj. zrcátka
Ostatní	Eco tread – any vendor
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	El.zámky dveří s el.uvolněním
Ostatní	Electrochr mir/humidity sensor
Ostatní	Electronic Locking Steering Column
Ostatní	Elektronické automatické řazení
Ostatní	Emise Euro 6.2
Ostatní	Exterior Paint – Solid
Ostatní	Finance package
Ostatní	Floor mats-rear deluxe carpet
Ostatní	Frekvence – 433 MHZ
Ostatní	Frt dr scuff plate-silver logo
Ostatní	Global open/close-dr/sunroof
Ostatní	Grille-lower bars hgh gls chrm
Ostatní	Ice feature pack 53
Ostatní	ICE-druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Ostatní	Intelig. asistent udrž. rychlosti
Ostatní	Interior trim accent pack I
Ostatní	Kolenní airbagy – řidič
Ostatní	Komunikace s obsluhou 4
Ostatní	Koncová světla – LED
Ostatní	Konzola – s uzávíratel. přihrádkou
Ostatní	Kryt motoru – pod kapotou
Ostatní	Less accessory wheels
Ostatní	Less assembly plant fuel fill
Ostatní	Less bike carrier
Ostatní	Less camera-front video
Ostatní	Less cargo box
Ostatní	Less cargo mat
Ostatní	Less cargo net
Ostatní	Less cargo organizer-dio
Ostatní	Less Carline Badges
Ostatní	Less dealer accessory 10
Ostatní	Less dealer accessory 11
Ostatní	Less dealer accessory 12
Ostatní	Less dealer accessory 6
Ostatní	Less dealer accessory 7
Ostatní	Less dealer accessory 8
Ostatní	Less dealer accessory 9

Ostatní	Less driver seat cushion exten
Ostatní	Less except eao svp
Ostatní	Less first aid kit
Ostatní	Less gasoline capability
Ostatní	Less inbound modification cent
Ostatní	Less infl knee bolster-pass
Ostatní	Less marketing comfort pack
Ostatní	Less marketing design wheel pk
Ostatní	Less marketing family pack
Ostatní	Less marketing technology pack
Ostatní	Less mk cb-flr mat/flr cov
Ostatní	Less mrkt cb-a/c & aux heater
Ostatní	Less Passenger Seat Cushion Ext
Ostatní	Less radio frequency
Ostatní	Less rear bumper protector
Ostatní	Less Rear Seat Packs
Ostatní	Less rear seat radio controls
Ostatní	Less rear splash guards
Ostatní	Less rear step
Ostatní	Less Restraint Devices
Ostatní	Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner
Ostatní	Less sound insulation packs
Ostatní	Less splash guards
Ostatní	Less sun blinds
Ostatní	Less travel package
Ostatní	Less Tyre Carrier
Ostatní	Less U/Body Corrosion Project
Ostatní	Less window deflectors
Ostatní	Less wireless charging -d/a
Ostatní	Lower painted cladding
Ostatní	Marketing business pack #1
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Mřížka – spod, lišta a okolí chrom.
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key
Ostatní	No description available
Ostatní	Odvozeno od divize Ford
Ostatní	Osv. int. – indikátor okol. osv.

Ostatní	Ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	P235/55r 17 bsw
Ostatní	Pedály bez změny polohy
Ostatní	PGO menší než 150
Ostatní	Pravé dveře spolujezdce
Ostatní	Premium tire tread-front
Ostatní	Premium tire tread-rear
Ostatní	Předepínače bezp.pásů řidiče/spol.
Ostatní	Přední koberce- Deluxe
Ostatní	Přední nárazník v barvě karoserie
Ostatní	Pylový/uhlíkový filtr
Ostatní	Quarter trim panel-level 3
Ostatní	Rear headrests -2nd row
Ostatní	Rear Seat Belts-2nd Row
Ostatní	Rear seat side airbag restraints
Ostatní	Rf rk-satin alum w/o crossbars
Ostatní	Rotary gear shift knob
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů
Ostatní	Rr bumper load protector-black
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 2. radou skl. sedacek.
Ostatní	S 8 Reproduktory
Ostatní	S anténou pro výberový příjem
Ostatní	S asist. Rozjezd do svahu
Ostatní	S asistentem nouzového brzdění
Ostatní	S aut. ovládáním dálk. světlometů
Ostatní	S automat. syst. parkování
Ostatní	S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem - strana řidiče
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S dodatečným vzduchovým topením
Ostatní	S držákem př. registr.značky
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S halogenovými světly
Ostatní	S imobilizérem motoru
Ostatní	S inteligent. airbagem řidiče
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kapsou na opěradle spolujezdce
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix

Ostatní	S kozeným potahem volantu
Ostatní	S krytem ložné plochy
Ostatní	S krytem zavazadl. prostoru
Ostatní	S Lesklou Lištou Okolo Dveř.Rámu
Ostatní	S man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
Ostatní	S man. ovl. sed. rid ve 4 smerech
Ostatní	S man. ovl. sklonu sedadla ridice
Ostatní	S man.bederní podp.spolujezdce
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Ostatní	S mech. sklápěním zadního sedadla
Ostatní	S minikonzolou nad hlavou
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S nelakovanými trmeny brzd
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S panelem oblož. dveří úrovně 1
Ostatní	S pevným zad.boč. ventil.oknem
Ostatní	S přícn. stab. vpředu
Ostatní	S před.opěr.hlavy nast.ve 4 sm.
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S předními mlhovkami Per-Lux
Ostatní	S předprogramovatel.omez.rychl.
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S ručním řízením dosvitu reflektorů
Ostatní	S rychloměrem km/h / m/h
Ostatní	S víkem odkládací přihrádky
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhříváním volantem
Ostatní	S vyhříváním zadním oknem
Ostatní	Sada – pro opravu pneumatik
Ostatní	Sada CADS Gen3
Ostatní	Se 2 elektrickými zásuvkami – vzadu
Ostatní	Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
Ostatní	Se sed. spoluj. vyhř.–proměn.tepl.
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se směrovým světlometem
Ostatní	Se standardním přístrojovým panelem

Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se světlým rámečkem mlhových světel
Ostatní	Se zad.skł.děleným sedadlem 60/40
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zadním stabilizátorem
Ostatní	Se Zadními Mlhovými Světly
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Se zdvoj.ster./ostr. zadního okna
Ostatní	Se zpozdovacem svítlny interiéru
Ostatní	Seatbelt lck retract-emergency
Ostatní	Sec row fore-aft adj seat track
Ostatní	Sedadlo řidiče vyhř.-proměn.tepl.
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Ostatní	Sng tnsv mf/dual fac pthru exh
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Speed control distance sensing
Ostatní	Sportovní přední sedadlo
Ostatní	Standardní konstrukce pedálu
Ostatní	Startér – systém Stop/Start
Ostatní	Studený start – 29 st. C
Ostatní	Stůl – př.sedadlo
Ostatní	Sync III
Ostatní	Systém rozhraní mob. telefonu – 4
Ostatní	Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Ostatní	Včet.otoč.ovl.skláp.sed.spolujezd.
Ostatní	Včetně laminovaného čelního skla
Ostatní	Vnější klika dveří v barvě karos.
Ostatní	Voltage regulator-12v socket
Ostatní	Vyrobeno v záv. Valencia
Ostatní	Wheel hub caps-plastic painted
Ostatní	Windows-frt sd tempered glass
Ostatní	With Compass Display
Ostatní	With Standard "B" Pillar Trim
Ostatní	Zadní plast. nárazn. v barvě karos.
Ostatní	Zař. se snímačem v před. nárazníku

Ostatní	Zpětná kamera – pevná
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	01. 04. 2024	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	AGATE BLACK METALLIC – kód PN4GM

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 06. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2		Foto
Datum pořízení inzerátu		16. 06. 2026
Inzerovaný nájezd		132 589 km

Záznam 2/2		Foto
Datum pořízení inzerátu		19. 06. 2026
Inzerovaný nájezd		132 589 km

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.