Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5250175172
Datum aktivace kuponu:	29. 08. 2026 11:25:34
Platnost do:	28. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WF0LXXTACLGC40469

Tovární značka
FORD

Model
TOURNEO COURIER

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
74 kW

Objem
998 ccm

Datum výroby
09. 05. 2016

Datum 1. registrace
22. 06. 2016

Platnost STK (CZ)
28. 08. 2028

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	05/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	09. 05. 2016
Stáří vozidla:	10 let 3 měsíce
Barva vozidla:	MAGNETIC – kód PN4DQ
Vyrobeno pro trh:	Česko
Strana řízení:	levostranné

	06/2016	Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	22. 06. 2016
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	22. 06. 2016
Doba od výroby po 1. přihlášení:	1 měsíc
Přihlášeno jako:	Nové
Barva vozu při přihlášení:	ŠEDÁ

	06/2016		Česko	Změna majitele
	06/2016		Česko	Změna provozovatele
	06/2016		Česko	Vystavení technického průkazu
2017	07/2017	8 000 km		Servisní záznam
2018	01/2018	14 000 km	Česko	Poškození
	01/2018	14 000 km		Servisní záznam
2019	05/2019	18 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	13. 05. 2019
Číslo protokolu:	CZ-3721-19-05-0638

	05/2019		Česko	Změna majitele
	05/2019		Česko	Poškození
	05/2019	18 500 km	Česko	Prohlídka vozidla
	05/2019	18 500 km		Servisní záznam
	06/2019	18 500 km	Česko	Inzerce vozidla
2020	02/2020	20 000 km		Záznam tachometru

	05/2020	21 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	04. 05. 2020
Číslo protokolu:	CZ-3734-20-05-0058

	05/2020	21 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	04. 05. 2020
Číslo protokolu:	CZ-470414-20-05-0016

	08/2020	21 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	08/2020	22 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	24. 08. 2020
Číslo protokolu:	CZ-3721-20-08-1036

	08/2020		Česko	Změna majitele
	08/2020		Česko	Změna provozovatele

2022	05/2022	32 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	16. 05. 2022
Číslo protokolu:	CZ-3307-22-05-2958

	05/2022	32 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	16. 05. 2022
Číslo protokolu:	CZ-530104-22-05-0625

2024	08/2024	47 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	13. 08. 2024
Datum příští STK:	28. 08. 2028
Číslo protokolu:	CZ-3307-24-08-1824

	08/2024	47 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	13. 08. 2024
Číslo protokolu:	CZ-530104-24-08-0385

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost	1 / 2
Datum	01/2018
Země	Česko
Výše pojistného plnění	138 223 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	14 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost	2 / 2.
Datum	05/2019
Země	Česko
Výše pojistného plnění	18 817 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
22.06.2016	13.05.2019	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	FCE Credit, s.r.o., v likvidaci Karolinská 654/2, Karlín, 18600 Praha IČ: 25615564	Ne
22.06.2016	24.08.2020	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	Miroslav Peterka Městečko 303/, 69164 Nosislav IČ: 66584175	Ne
13.05.2019	24.08.2020	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	Miroslav Peterka Městečko 303/, 69164 Nosislav IČ: 66584175	Ne
24.08.2020	–	**Vlastník**	**Fyzická osoba**	–	**Ano**
24.08.2020	–	**Provozovatel**	**Fyzická osoba**	–	**Ano**

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3	
Datum	07/2017
Stav tachometru:	8 000 km
Materiál (výčet)	Glacidet RP 9722F3
	čistič brzd 147961-30
	Filtr pylový náh.1594615,1701022
	FILTR – OLEJ
	FORD MAGNAT.PROF 5W20 60L
Práce (výčet)	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU
	30000 km/20000 mil/1letý serv.int., 1.0 ECOBOOST
	BEZPECNOSTNI PROHLIDKA
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	01/2018
Stav tachometru:	14 000 km
Materiál (výčet)	Brusný kotouč
	Očko
	BRUSNÝ KOTOUČ SKLÁDANÝ50
	LEPICI TMEL
	BRUSNÝ KOTOUČ LAM. 125mm
	PODKLAD PRO SVAŘOVÁNÍ
	ŘEZNÝ KOTOUČ 125X1,0X22
	HLUK-IZOL.DESKA
	STŘÍKACÍ TMEL ŠEDÝ
	SILIKONENTFERNER 5L
	lak kontrolní
	Víčko kel. 0.35l
	Kelímek 700 ml
	Kelímek 350 ml
	MIRKA ABRALON P1000
	STANDOX VOC HAERTER 10-20 1L
	TUŽIDLO Hardener 20-25
	STANDOCRYL VOC 2K CLEAR 5L
	Barva
	SBL Color blend 3,5L
	LAKÝRNICKÝ MATERIÁL
	standocryl VOC 2K additiv 1L
	3M obrysová páska 6mm
	ředidlo slow 1L
	tyčinka míchací TURBOMIX 20cm/50cm
	MIRKA SOFTFLEX 115x125mm 500
	MIRKA SOFTFLEX 115x125mm 800
	SX VOC NONSTOP PRIMER SURFACER U7580 LIGHT GREY
	3M TRIZACT 150mm, P3000
	MIRKA GOLD P240
	SILVERDOLLAR BRIGHT COARSE
	MIRKA GOLD P 400
	MIRKA GOLD P120
	MIRKA GOLD P180
	MIRKA ABRANET P120
	MIRKA GOLD P80
	CONVEC MASK.PÁSKA PREMIUM 48MMx50M
	3M SOFT TAPE MOLITAN.PÁSKA 13MM x 50M
	SBL VISC.ADJUSTER.3,5L NÁHRADA ZA 50302

	KRYCÍ PÁSKA 10MM x 10M NA TĚSNĚNÍ SKEL
	MIRKA MIRLON TOTAL 115MMx10M VERY FINE 360
	NITROŘEDIDLO – 30L C 6000
	SX VOC SYSTEM–FULLER GRAU U–7540
	SATA RSP 0,6L 125
	MIRKA ABRANET P320
	Matice
	OZDOBNÁ PÁSKA
	NÝT – PLASTOVÝ *
	MATICE
	PANEL – POSTRAN.KAROSÉRIE – ZA
	SVORKA – ZDOBENÍ
	POJISTNÝ KROUŽEK
	VÝLISEK
	DVEŘE – PŘEDNÍ
	KRYT – KOLO
	SPONA
	MŘÍŽKA – VSTUP VZDUCHU
	ZDOBENÍ – LEMOVÁNÍ DVEŘÍ
	KRYT – OTVOR PRO SPÍNAČ
	ZÁSTĚRKA – VODA
	DVEŘE – ZADNÍ
	KLÍN
	VODOTĚSNÝ PÁSEK – DVEŘNÍ OTVOR
Práce (výčet)	Mechanická práce
	Karosářské práce
	Lakýrnické práce
	Leštění
	Mytí a čištění vozu
	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 3 / 3	
Datum	05/2019
Stav tachometru:	18 500 km
Materiál (výčet)	SADA LEPENÍ
	SKLO – PŘEDNÍ OCHRANNÉ
Práce (výčet)	karosářské práce

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 29. 08. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 02. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	FORD TOURNEO COURIER() Titanium 1.0 EcoBoost 74 kW
Motor	999 ccm; 1,00 L; 74 kW

Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,7 / 4,6 / 5,3
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Asistent pro přívěs

Automatické spuštění všech blikačů

Bezpečnostní pásy na před.sedadlech:

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu a včetně ochrany hlavy

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách senzor na ráfku

Isofix příprava

Počet airbagů: 4

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním

Rekuperace brzdové energie

Systém řízení stability ESP

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 48

Manuální 5-stupňová převodovka iB5, typ - manuální

Nastavení světel: světelný senzor

Omezovač rychlosti

Počet reproduktorů: 4

Počítač:

Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování - tuhá náprava, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele:

Stěrače: s dešťovým sensorem

Tempomat

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace:

Zadní větrací okna

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 195 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 88, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle

Odkládácí prostor pod sedadly na straně řidiče

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce a nastavení posuvu – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a překlopitelná

Zpětné zrcátko/kamera s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	MAGNETIC – kód PN4DQ
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	29. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	22.06.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	22.06.2016
Tovární značka	FORD
Obchodní označení	TOURNEO COURIER
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	FORD
Výrobce motoru	FORD
Typ motoru	SFCD
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	74
Při otáčkách (ot/min)	6000
Zdvihový objem (ccm)	998
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	173
Maximální hmotnost povolená (kg)	1765
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1765

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4157
Šířka celková (mm)	1764
Výška celková (mm)	1795
Rozvor (mm)	2489
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	915/915
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	960/960
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910/910
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	640/640
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2675/2675
Ráfky náprava 1	6.0JX15 ET37.5
Pneumatiky náprava 1	6.0JX15 ET37.5; 195/60 R15 88 H
Ráfky náprava 2	6.0JX15 ET37.5
Pneumatiky náprava 2	195/60 R15 88 H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72

Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,7/4,6/4,6
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X] CO2: 151/105/120 g/km ROZCHOD: 1 496/1 484 #V.9b: 136/2014W; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #14: 1775 #20-21: 185/60 R15 88 H 6.0Jx15H2OS37.5 #20-21: 185/60 R15 88 QM+S 6.0Jx15H2OS37.5 #20-21: 195/55 R16 87 V 6.5Jx16H2OS40.0 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	120

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/5	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	21. 05. 2019
Barva vozidla:	ŠEDÁ
Stav tachometru:	18 665 km
Stav vozidla	Drobné poškození skel i ostatních částí vozidla


















WF0LXXTACLGC40469



Záznam 2/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	03. 06. 2019
Inzerovaný nájezd	18 500 km

Záznam 3/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	19. 06. 2019
Inzerovaný nájezd	18 500 km

Záznam 4/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	26. 06. 2019
Inzerovaný nájezd	18 500 km











Záznam 5/5	Foto
Datum pořízení inzerátu	03. 08. 2020
Inzerovaný nájezd	21 677 km













Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.