

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5284080436
Datum aktivace kuponu:	22. 05. 2026 15:26:39
Platnost do:	21. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WVGZZZ1TZDW093861

Tovární značka
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1968 ccm**Model**
TOURAN**Palivo**
nafta**Datum výroby**
27. 03. 2013**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
103 kW**Datum 1. registrace**
13. 05. 2013**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	03/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 27. 03. 2013			
	Stáří vozidla: 13 let 1 měsíc			
	Barva vozidla: deep black-perletovy efekt – kód C9X			
	Vyrobeno pro trh: Německo			
	Strana řízení: levostranné			
	05/2013			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 13. 05. 2013			
2014	Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc			
	01/2014	29 000 km		Záznam tachometru
	03/2015	59 500 km		Záznam tachometru
	03/2018	120 500 km		Záznam tachometru
2020	01/2020	148 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	02/2020	148 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací			
	Datum kontroly: 26. 02. 2020			
	Číslo protokolu: CZ-3304-20-02-0810			
	02/2020	148 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 26. 02. 2020			
	Číslo protokolu: CZ-430826-20-02-0495			
	03/2020	148 500 km		Záznam tachometru

03/2020

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla: 24. 03. 2020
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 13. 05. 2013
Přihlášeno jako: Ojeté
Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ

03/2020

 Česko

Vystavení technického průkazu

04/2020

148 500 km

Záznam tachometru

05/2020

148 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

06/2020

148 500 km

Záznam tachometru

08/2020

148 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

08/2020

148 500 km

 Česko

Prohlídka vozidla

08/2020

148 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly: 21. 08. 2020
Číslo protokolu: CZ-3319-20-08-0267

09/2020

149 500 km

 Česko

Zabezpečení vozidla

2022

01/2022

 Česko

Poškození

01/2022

Servisní záznam

03/2022

171 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 16. 03. 2022
Číslo protokolu: CZ-3321-22-03-0202

03/2022

171 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly: 16. 03. 2022
Číslo protokolu: CZ-430520-22-03-0143

2024

03/2024

203 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 12. 03. 2024
Číslo protokolu: CZ-3321-24-03-0163

03/2024

203 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

12. 03. 2024

Číslo protokolu:

CZ-430520-24-03-0115

2026

04/2026

247 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

01. 04. 2026

Číslo protokolu:

CZ-3321-26-04-0017

04/2026

247 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

01. 04. 2026

Číslo protokolu:

CZ-430520-26-04-0016

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	01/2022
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	3 000 – 4 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Mechanické části a ústrojí
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	01/2022
Materiál (výčet)	Kabinový filtr, aktivní uhlí UFI Vzduchový filtr UFI Palivový filtr UFI filtr olejový rozvodová sada olej 5W-30 ECT HX8
Práce (výčet)	Kontrola vozidla, diagnostika Geometrie

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 22. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 24. 05. 2026
------	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

24. 05. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Touran
Označení modelu	touran 2,0 blue motion

Datum výroby	27.03.2013
Kód barvy	C9X
Barva	deep black-perletovy efekt
Kód barvy střechy	C9X
Barva střechy	deep black-perletovy efekt
Vybavení	Vybavení
Kód převodovky	PBF
Kód motoru	CFHC
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	103
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	1T33AY

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03L.P
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	"Life"
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 32
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované s úpravou pro VIN číslo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	S odnímatelnou síťovou dělicí stěnou
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální

Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dod. zařízení pro měření vzdálenosti	Bez dodatečného zařízení pro měření ujeté vzdálenosti
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídatných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh skel (kromě čelního skla)	Tmavě tónované zadní okno přední okno tónované s tepelnou ochranou
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní – Geomet D
Držák na brýle	Komfortní držák na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis Euro5 mod
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 43 pouze vestavěné řízení žádná předpověď spotřeby
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "4" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček pro centrální zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 6J x 16
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola tlaku v pneumatikách	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
Kontrolní ukazatel autom.převodovky AG-4	S kontrolním ukazatelem automatické převodovky AG
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu

Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, komfortní
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Agregát: TG3/TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Náhon tachometru a plombování	Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr)
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Nálepka pro akční provedení
Nápisy	Přídavný nápis "Blue Motion"
Nárazník	Komfortní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Nástupní lišty pro akční provedení
Navigační přístroj	Navigační systém "RNS315" (integrováný nosič dat)
Nezávislé topení	Přídavné topení
Odkládací kapsy vpředu ve dveřích	Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků
Odkládací paket	Odkládací paket 2
Odkládací schránka	S uzamykatelným víkem odkládací schránky
Odrůšení	Odrůšení pro příjem UKW a MW vysílání
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami v barvě vozu
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení přístrojů	Prosvětlení přístrojů – standardní
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio a telefon
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel – chlazený

Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Celoroční pneumatiky 205/55 R16 94V xl
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Parkovací asistent
Potahy sedadel	Potah sedadel pro akční provedení
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní
Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Rádia	Rádio pro navigační systém
Ramínko / přitlačný spojler stěrače	Přední stěrače standard
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Díly platné pro vůz –1T0–
Řízené chlazení	Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR–Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy–francouzsky– holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Střešní identifikační osvětlení	Bez identifikačního osvětlení
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – lesklý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel

Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Příprava pro telefon UHV-vnitřní s hlasovým ovládáním s cradlem
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1.
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Sportovně-komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	S uvolněním opěradel pravé přední sedačky
Vedení vzduchu v přední části vozu	Vedení vzduchu standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Vyklápěcí okno vzadu	Bez otočného větracího okna vzadu
Výplně dveří	Výplň dveří – pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, první řada sedadel výškově seřiditelná, druhá řada sedadel bez výš. seřízení
Zadní náprava	Čtyřprvková náprava
Zadní sedadla	3 samostatná sedadla (1. řada) 2. zadní sedadlo (2. řada)
Zajišťovací systém nastartování	Zajišťovací systém nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky pro automat. řazení
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO

Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"Business Premium" package incl. navigation feature "Discover Media"
Ostatní	"Davos" s celoročníma pneumatikama
Ostatní	"LIFE"
Ostatní	"RCD 310" for navigation feature "RNS 315"
Ostatní	2 samostatná sedadla ve 3. řadě sedadel, zapustitelná podlaha ložné plochy
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací
Ostatní	Baterie 380A (68 Ah)
Ostatní	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Ostatní	bez dodatečného obutí
Ostatní	bez přístroje hasičiho
Ostatní	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Ostatní	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Navigační systém "AMUNDSEN" + Bluetooth + Apple konektivita + Soundpaket + čtení dopravních značek (Evropa)
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 až 434,42 Mhz
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Standard
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Střešní nosič – lesklý
Ostatní	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Zakrytí zavazadlového prostoru

Ostatní

Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
nádrž / požár	04. 06. 2022	Více info
nádrž / palivo	17. 03. 2017	Více info
airbag / zranění	27. 11. 2015	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	deep black-perletovy efekt – kód C9X
Barva při první registraci v CZ	Černá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1

Datum registrace:	09/2020
Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem SBZ OCIS
Kód značení:	A72FK97
Barva vozidla:	černá

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	13.05.2013
Datum první registrace vozidla v ČR	24.03.2020
Tovární značka	VW
Obchodní označení	TOURAN
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CFH
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	103
Při otáčkách (ot/min)	4200
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	201
Maximální hmotnost povolena (kg)	2270
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2270

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	7
-------------------	---

Počet míst k sezení	7
Počet náprav – z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4397
Šířka celková (mm)	1794
Výška celková (mm)	1619
Rozvor (mm)	2675
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1160/1160
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1170/1170
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3805/3805
Ráfky náprava 1	6.5J X1 6 ET50
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 94H
Ráfky náprava 2	6.5J X1 6 ET50
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 94H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	459/2012F
Spotřeba paliva (l/100km)	6,1/4,6/4,6
Další záznamy	INDIV.DOVOZ–SRN, TP SRN: WH350560, ORV SRN: 141684283, RZ SRN: HN P6811, PRVNÍ REGISTRACE V TP SRN – 13.05.2013***** NA VOZIDLE HOMOLOGACE ES Č.E1*2001/116*0211* ROZCHOD: 1 535/1 508 #D.2: 1T; CFHCAF; FD6FD62E0187MQS7N1VR2SO #V.9B: 459/2012F; EURO 5 F; VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #F.1, F2 : S PŘÍVĚSEM: + 35 KG #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2: +45G #20–21: 6J X 16 ET50; 205/55 R16 94H #12:MAX 4494 #14:MAX 1694 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA ČÍS. 56/2001 SB., DOVOZ–SRN
Emise CO2 (g/km)	135


14. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Foto
Datum pořízení inzerátu	18. 05. 2020
Inzerovaný nájezd	148 451 km







Záznam 2/3

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 08. 2020

Inzerovaný nájezd

148 451 km





Záznam 3/3

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

20. 08. 2020

Barva vozidla:




černá metal.


Stav tachometru:

148 533 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.