Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0156966235
Datum aktivace kuponu:	30. 10. 2026 15:47:23
Platnost do:	29. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WVGZZZ1TZDW096150

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Model
TOURAN

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
77 kW

Objem
1598 ccm

Datum výroby
16. 04. 2013

Datum 1. registrace
15. 05. 2013

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	04/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	16. 04. 2013
Stáří vozidla:	13 let 6 měsíců
Barva vozidla:	candy bila – kód B9A
Vyrobeno pro trh:	Itálie
Strana řízení:	levostranné

	05/2013			Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	15. 05. 2013
Doba od výroby po 1. registraci:	Menší než měsíc

2015	09/2015	108 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	12/2015	108 500 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	08. 12. 2015
Číslo protokolu:	CZ-3766-15-12-0626

	12/2015	109 000 km	Česko	Inzerce vozidla
2016	01/2016	109 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	03/2016	109 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	05/2016	109 000 km	Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:	02. 05. 2016
Číslo protokolu:	CZ-3307-16-05-0129

	05/2016		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	09. 05. 2016
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	15. 05. 2013
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	BÍLÁ

	05/2016		Česko	Změna majitele
	05/2016		Česko	Změna provozovatele

	05/2016		Česko	Vystavení technického průkazu
2017	05/2017	119 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	04. 05. 2017
Číslo protokolu:	CZ-3320-17-05-0280

	12/2017	126 000 km		Záznam tachometru
2019	04/2019	138 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	29. 04. 2019
Číslo protokolu:	CZ-530107-19-04-1020

	04/2019	138 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	30. 04. 2019
Číslo protokolu:	CZ-3307-19-04-5309

	05/2019		Česko	Poškození
2021	05/2021	153 500 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	06. 05. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3307-21-05-0842

	05/2021	153 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	06. 05. 2021
Číslo protokolu:	CZ-530107-21-05-0161

2023	03/2023	167 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	29. 03. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3307-23-03-3854

	03/2023	167 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 29. 03. 2023
Číslo protokolu: CZ-530107-23-03-0681

2024	03/2024		Česko	Změna majitele
	03/2024		Česko	Změna provozovatele
2025	02/2025	182 500 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 26. 02. 2025
Číslo protokolu: CZ-3307-25-02-3291

	02/2025	182 500 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 26. 02. 2025
Číslo protokolu: CZ-530107-25-02-0666

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost	1 / 1
Datum	05/2019
Země	Česko
Výše pojistného plnění	8 041 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
09.05.2016	25.03.2024	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	Central European Wine Cellars s.r.o. Na Výsluní 7/, 37312 Borovany IČ: 02153793	Ne
09.05.2016	25.03.2024	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	Central European Wine Cellars s.r.o. Na Výsluní 7/, 37312 Borovany IČ: 02153793	Ne
25.03.2024	–	**Vlastník**	**Právnická osoba / OSVČ**	**SAS technik s.r.o.** Tovární 148/, 37312 Borovany IČ: 26051672	**Ano**
25.03.2024	–	**Provozovatel**	**Právnická osoba / OSVČ**	**SAS technik s.r.o.** Tovární 148/, 37312 Borovany IČ: 26051672	**Ano**

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 30. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 31. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	31. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Touran
Označení modelu	touran 1,6
Datum výroby	16.04.2013
Kód barvy	B9A
Barva	candy bila
Kód barvy střechy	B9A
Barva střechy	candy bila
Vybavení	Vybavení (antracit)
Kód převodovky	MAW
Kód motoru	CAYC
Objem ccm	1598
Objem(l)	1,60
Výkon(kW)	77
Počet válců	4
Země	Prodejní program ITÁLIE
Iso název země	Itálie
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	1T3321

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. diesel 1,6L Agregát: 03L.1
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 330A (61Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 32
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované s úpravou pro VIN číslo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu

Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělící stěna	Bez dělící stěny
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dod. zařízení pro měření vzdálenosti	Bez dodatečného zařízení pro měření ujeté vzálenosti
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh skel (kromě čelního skla)	Tmavě tónované zadní okno přední okno tónované s tepelnou ochranou
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní – Geomet D
Držák na brýle	Komfortní držák na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis Euro5 mod
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 41
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "2" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladící box	Bez chladícího boxu
Chlazení motoru	Chlazení motoru se zvýšeným chladícím výkonem
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček pro centrální zamykání vozu
Klimatické oblasti	Tropické klimatické oblasti
Kola	Ocelová kola 6.5J x 16 s optimalizovanou hmotností
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola tlaku v pneumatikách	Zařízení pro kontrolu tlaku v pneumatikách

Kontrolní ukazatel autom.převodovky AG-4	Bez kontrolního ukazatele automatické převodovky
Kryty kol	Zakrytí kola
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, komfortní
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 1,6 L/77 KW(4V) TDI CR Agregát: TF3/TN1/TJ1
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Náhon tachometru a plombování	Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr)
Nákladová podlaha vzadu	Variab. koncepce zavazadlového prostoru
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis "TDI"
Nárazník	Komfortní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační systém "RNS315" (integrovaný nosič dat)
Nezávislé topení	Přídavné topení
Odkládací kapsy vpředu ve dveřích	Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků
Odkládací paket	Odkládací paket 2
Odkládací schránka	S uzamykatelným víkem odkládací schránky
Odrušení	Odrušení pro příjem UKW a MW vysílání
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami v barvě vozu
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Osvětlení poznávací značky	Standardní osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení přístrojů	Prosvětlení přístrojů - standardní
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Bez ovladačů
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty

Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel – chlazený
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91V
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní
Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní návod	Provozní návod ITALSKY
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Rádia	Rádio pro navigační systém
Ramínko / přítlačný spojler stěrače	Přední stěrače standard
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Ocelový rezervní disk s jízdním obutím
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -1T0-
Řídící kódy	Speciální cena
Řídící kódy	Speciální cena vnějšího lakování – uni bílá
Řízené chlazení	Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek italsky-španělsky portugalsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
Střešní identifikační osvětlení	Bez identifikačního osvětlení
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý

Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Příprava pro telefon UHV-interní (Severní Amerika), bez vidlice
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopříjem	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem Taiwan (Taiwan-výroba)
Ukazatel stavu kapaliny	Bez ukazatele stavu kapaliny
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Sportovně-komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	S uvolněním opěradel pravé přední sedačky
Vedení vzduchu v přední části vozu	Vedení vzduchu standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 250" -- díly pro motorová vozidla --
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený volant
Vyhřívané trysky ostřikovače	Bez vyhřívaných trysek ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Vyklápěcí okno vzadu	Bez otočného větracího okna vzadu
Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu s výškovým nastavením
Zadní náprava	Čtyřprvková náprava
Zadní sedadla	Tři samostatná sedadla v 1. řadě
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly

Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek–ITÁLIE (SAN MARINO, VATIKÁN)
Zvláštní opatření	Zvláštní opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"RCD 310" for navigation feature "RNS 315"
Ostatní	Klimatizace "Climatronic"
Ostatní	Kožený volant (3 paprsky)
Ostatní	Navigační systém "AMUNDSEN" + Bluetooth + Apple konektivita + Soundpaket + čtení dopravních značek (Evropa)
Ostatní	Paket Rezervní kolo ocelové

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
nádrž / požár	04. 06. 2022	Více info
nádrž / palivo	17. 03. 2017	Více info
airbag / zranění	27. 11. 2015	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	candy bila – kód B9A

Barva při první registraci v CZ	Bílá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	30. 10. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	15.05.2013
Datum první registrace vozidla v ČR	09.05.2016
Tovární značka	VW
Obchodní označení	TOURAN
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CAY
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	77
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	186
Maximální hmotnost povolená (kg)	2180
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2180

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4397
Šířka celková (mm)	1794
Výška celková (mm)	1619
Rozvor (mm)	2675
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3680/3680
Ráfky náprava 1	6J X 17 ET 48.5
Pneumatiky náprava 1	205/50 R17 93 T
Ráfky náprava 2	6J X 17 ET 48.5
Pneumatiky náprava 2	205/50 R17 93 T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	566/2011F
Spotřeba paliva (l/100km)	6,3/4,5/4,5
Další záznamy	PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA DLE ORV ITÁLIE ČÍSLO CI0410466: 15.05.2013.|ROZCHOD: |PŘEDNÍ 1 540/ ZADNÍ 1 500|CO2: 165/119/134|VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: |*20-21:|6J X 17 ET 48.5; 205/50 R17 93 T|6J X 16 ET 50; 205/55 R16 91 T|6.5J X 16 ET 50; 205/55 R16 91 T|POUZE PRO PODVOZEK S ÚPRAVOU PODBĚHU: |*20-21: |7.5J X 18 ET 49; 225/40 R18 92 Y|7J X 17 ET 47; 225/45 R17 91 T|VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ., Dovoz Itálie* Poj.číslo 9263668015 Generali poj.a.s.
Emise CO2 (g/km)	134

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/4	Foto
Datum pořízení inzerátu	08. 09. 2015
Inzerovaný nájezd	108 000 km
















Záznam 2/4	Foto
Datum pořízení inzerátu	11. 12. 2015
Inzerovaný nájezd	108 755 km














Záznam 3/4	Foto
Datum pořízení inzerátu	09. 01. 2016
Inzerovaný nájezd	108 755 km












Záznam 4/4	Foto
Datum pořízení inzerátu	05. 03. 2016
Inzerovaný nájezd	108 755 km

















Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.