

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2426278748
Datum aktivace kuponu:	23. 08. 2026 09:30:41
Platnost do:	22. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

WVGZZZ1TZW070044

**Tovární značka**
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1968 ccm**Platnost STK (CZ)**
04. 05. 2028**Model**
TOURAN**Palivo**
nafta**Datum výroby**
12. 03. 2015**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
103 kW**Datum 1. registrace**
12. 05. 2015 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	03/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		12. 03. 2015	
	Stáří vozidla:		11 let 5 měsíců	
	Barva vozidla:		Stříbrná Reflex metalíza – kód 8E	
	Vyrobeno pro trh:		Německo	
	Strana řízení:		levostranné	
	05/2015			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:		12. 05. 2015	
2016	Doba od výroby po 1. registraci:		2 měsíce	
	11/2016	31 000 km		Záznam tachometru
	11/2017	52 500 km		Záznam tachometru
	11/2018	68 000 km		Záznam tachometru
2019	09/2019	84 000 km	 Německo	Poškození
	11/2019	86 500 km		Záznam tachometru
	04/2020	92 000 km	 Německo	Poškození
	09/2020	96 000 km		Záznam tachometru
2020	10/2020	96 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		05. 10. 2020	
	Číslo protokolu:		CZ-3304-20-10-0134	
	10/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		15. 10. 2020	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		12. 05. 2015	
	Přihlášeno jako:		Ojeté	
	Barva vozu při přihlášení:		ŠEDÁ	
	10/2020		 Česko	Změna majitele
	10/2020		 Česko	Změna provozovatele

10/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu
10/2020	96 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
11/2020	96 000 km	 Česko	Záznam tachometru
12/2020	96 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

2021

01/2021	96 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
---------	-----------	---	--------------------

Datum kontroly: 13. 01. 2021
Číslo protokolu: CZ-3313-21-01-0186

01/2021		 Česko	Změna majitele
01/2021		 Česko	Změna provozovatele
01/2021	96 500 km	 Česko	Prohlídka vozidla
11/2021	111 000 km		Záznam tachometru

2022

05/2022	121 000 km	 Česko	STK
---------	------------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 10. 05. 2022
Číslo protokolu: CZ-3313-22-05-0341

05/2022	121 000 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 10. 05. 2022
Číslo protokolu: CZ-430109-22-05-0182

10/2022	132 500 km		Záznam tachometru
11/2022			Servisní záznam

2023

01/2023	138 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
---------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 09. 01. 2023
Číslo protokolu: CZ-3314-23-01-0164

01/2023		 Česko	Změna majitele
07/2023	148 500 km		Servisní záznam

2024

05/2024

166 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

09. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3313-24-05-0247

05/2024

166 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-430109-24-05-0135

2026

02/2026



Česko

Změna majitele

02/2026



Česko

Změna provozovatele

05/2026

199 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

04. 05. 2026

Datum příští STK:

04. 05. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3313-26-05-0035

05/2026

199 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

04. 05. 2026

Číslo protokolu:

CZ-430109-26-05-0022

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.

- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	09/2019
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	84 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	04/2020
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	92 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
15.10.2020	19.01.2021	Vlastník	Právnícká osoba /	Andy-auta s.r.o.	Ne

			OSVČ	Slévárenská 758/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 62522264	
15.10.2020	19.01.2021	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Andy-auta s.r.o. Slévárenská 758/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice IČ: 62522264	Ne
19.01.2021	09.01.2023	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ESSOX s.r.o. F. A. Gerstnera 052/, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice IČ: 26764652	Ne
19.01.2021	23.02.2026	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Jindřich Kotrba 11/, Bojenice, 39843 Bernartice IČ: 45004749	Ne
09.01.2023	23.02.2026	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Jindřich Kotrba 11/, Bojenice, 39843 Bernartice IČ: 45004749	Ne
23.02.2026	-	Vlastník	Fyzická osoba	-	Ano
23.02.2026	-	Provozovatel	Fyzická osoba	-	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	11/2022
Materiál (výčet)	motorek ventilátoru – VALEO Odpor vnitřního ventilátoru VALEO
Práce (výčet)	Výměna ventilátoru topení

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	07/2023
Stav tachometru:	148 500 km
Materiál (výčet)	Kabinový filtr, aktivní uhlí UFI Viro air-fest plus desinfekce klimatizací 300ml
Práce (výčet)	Výměna kabinového filtru Desinfekce klimatizace ČIŠTĚNÍ OZONEM Kontrola zavěšení náprav, podvozku a brzd

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 26. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Touran

Označení modelu	TOURAN 2.0BMTCOMFO 103 TDID6F
Modelový rok	2015
Datum výroby	12.03.2015
Datum prodeje	29.04.2015
Kód barvy	8E
Barva	Stříbrná Reflex metalíza
Kód barvy střechy	8E
Kód převodovky	PPY
Kód motoru	CFHC
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	103
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	1T33AY

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03L.P
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 36
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované s úpravou pro VIN číslo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	S odnímatelnou síťovou dělicí stěnou
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální

Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dod. zařízení pro měření vzdálenosti	Bez dodatečného zařízení pro měření ujeté vzdálenosti
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídatných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Dodatečné zimní obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh skel (kromě čelního skla)	Tmavě tónované zadní okno přední okno tónované s tepelnou ochranou
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní – Geomet D
Držák na brýle	Komfortní držák na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis, EU5 plus
Generátory	Alternátor 140A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 43 pouze vestavěné řízení žádná předpověď spotřeby
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "2" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček pro centrální zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Ocelová kola 6.5J x 16 s optimalizovanou hmotností
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrolní ukazatel autom.převodovky AG-4	S kontrolním ukazatelem automatické převodovky AG
Kryty kol	Zakrytí kola
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování

Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, komfortní
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Agregát: TG3/TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Náhon tachometru a plombování	Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr)
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Bez přídavného nápisu
Nárazník	Komfortní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační systém "RNS315" (integrováný nosič dat)
Nezávislé topení	Přídavné topení
Odkládací kapsy vpředu ve dveřích	Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků
Odkládací paket	Odkládací paket 2
Odkládací schránka	S uzamykatelným víkem odkládací schránky
Odrušení	Odrušení pro příjem UKW a MW vysílání
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami v barvě vozu
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení přístrojů	Prosvětlení přístrojů – standardní
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio a telefon
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel – chlazený
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 94V

Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní
Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Rádía	Rádio pro navigační systém
Ramínko / přítlačný spojler stěrače	Přední stěrače standard
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -1T0-
Řídicí kódy	Pool akce
Řídicí kódy	Speciálně vestavěné části – poprodejní
Řízené chlazení	Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlené, logo airbag na cloně
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Střešní identifikační osvětlení	Bez identifikačního osvětlení
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému

Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
Topení a klimatizace	Klimatizace s elektronickou regulací
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Sportovně-komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	S uvolněním opěradel pravé přední sedačky
Vedení vzduchu v přední části vozu	Vedení vzduchu standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Vyklápěcí okno vzadu	Bez otočného větracího okna vzadu
Výplň dveří	Výplň dveří – pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu s výškovým nastavením
Zadní náprava	Čtyřprvková náprava
Zadní sedadla	Tři samostatná sedadla v 1. řadě
Zajišťovací systém nastartování	Zajišťovací systém nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky pro automat. řazení
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šrouby kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení s odnímatelnou hlavicí
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření

Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"Business Premium" package incl. navigation feature "Discover Media"
Ostatní	"RCD 310" for navigation feature "RNS 315"
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací
Ostatní	Baterie 380A (68 Ah)
Ostatní	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Ostatní	bez přístroje hasičiho
Ostatní	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Ostatní	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Kožený multifunkční volant Tiptronic (3 paprsky)
Ostatní	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Naradi a zvedak vozu
Ostatní	Navigační systém "AMUNDSEN" + Bluetooth + Apple konektivita + Soundpaket + čtení dopravních značek (Evropa)
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Plynový pedál, levostranně zavěšený, elektronický, přepínatelný na ovládání vpravo
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	provedeni nekuracke
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Řídící číslo pro vozidla s jízdními pomůckami, TÜV certifikát vyžadován pro všechny jízdní pomůcky
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Standard
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Šrouby kol Standard
Ostatní	TÜV/DEKRA povolení pro řídící pomůcky a vepsání řídících pomůcek do částí I a II v technickém průkazu vozidla
Ostatní	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Zakrytí zavazadlového prostoru
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
nádrž / požár	04. 06. 2022	Více info
karoserie / požár	20. 10. 2018	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Stříbrná Reflex metalíza – kód 8E
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 08. 2026
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 12.05.2015

Datum první registrace vozidla v ČR 15.10.2020

Tovární značka VW

Obchodní označení TOURAN

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla VOLKSWAGEN

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Typ motoru CFH

Palivo Nafta

Maximální výkon (kW) 103

Při otáčkách (ot/min) 4200

Zdvihový objem (ccm) 1968

Emisní třída EURO 5B

Barva karoserie ŠEDÁ

Maximální rychlost (km/h) 201

Maximální hmotnost povolená (kg) 2200

Maximální hmotnost přípustná (kg) 2200

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem 5

Počet míst k sezení 5

Maximální zatížení střechy (kg) 100

Počet náprav – z toho poháněných 2 / 1 PŘEDNÍ

Délka celková (mm) 4397

Šířka celková (mm) 1794

Výška celková (mm) 1619

Rozvor (mm) 2675


Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1160/1160
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3700/3700
Ráfky náprava 1	6.5J X1 6 ET50
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 94H
Ráfky náprava 2	6.5J X 16 ET50
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 94H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	195/2013J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,1/4,6/4,6
Další záznamy	INDIV.DOVOZ-SRN, TP SRN: WK134943, ORV SRN: 161320675, RZ SRN: BN CC7820 PRVNÍ REGISTRACE V TP SRN - 12.05.2015***** NA VOZIDLE ČÍSLO HOMOLOGACE TYPU ES E1*2001/116*0211* CO2: 161/122/135 G/KM ROZCHOD: 1 535/1 508 #V.9: 195/2013J; EURO 5 J VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #11: MAX. 4494 #13: MAX. 1694 #F.1/F.2: + 0 KG #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+0 KG #ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX.1514 MM , NÁPRAVA 1: MAX.1541 MM #N.1-N.2: 6JX16 ET50 NEBO 6.5JX16 ET50; 205/55 R16 91H 6 J X 17 ET48,5; 205/50 R17 93H POUZE PRO PODVOZEK S ÚPRAVOU PODBĚHU: 7JX17 ET47; 225/45 R17 91H 7.5JX18 ET49; 225/40 R18 92H VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA ČÍS. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	135

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Foto
Datum pořízení inzerátu	24. 10. 2020
Inzerovaný nájezd	96 154 km





Záznam 2/3

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 12. 2020

Inzerovaný nájezd

96 154 km





Záznam 3/3

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

22. 01. 2021

Barva vozidla:

stříbrná

Stav tachometru:

96 484 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.