

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0625929751
Datum aktivace kuponu:	22. 04. 2026 16:21:43
Platnost do:	22. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVGZZZA1ZPV611140

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
12/2022

Model
T-ROC

Výkon
85 kW

Typ karoserie
kombi

Objem
1968 ccm

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	12/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 12/2022 Stáří vozidla: 3 roky 4 měsíce Barva vozidla: Pure White – kód 0Q Vyrobeno pro trh: Francie Strana řízení: levostranné			
2023	07/2023	30 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2024	01/2024	61 500 km	 Francie	Záznam tachometru
	08/2024	93 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2025	03/2025	124 500 km	 Francie	Záznam tachometru
	12/2025	157 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2026	03/2026	166 500 km		Záznam tachometru
	03/2026			Fotodokumentace
	04/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj		Ke dni 22. 04. 2026
 Česko – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven		NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*		NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 22. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	T-Roc
Označení modelu	T-ROC 2.0 Life DT085 TDIM6F
Datum výroby	07.12.2022
Kód barvy	0Q
Barva	Pure White
Kód barvy střechy	0Q
Barva střechy	Pure White
Kód převodovky	VCQ
Kód motoru	DTRD
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	85
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	D1132D

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Chester" 6.5J x 16
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l TDI, 85 kW
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 05LC
Ostatní	6 speakers (passive)
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	A4 sports package
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC incl. speed limiter
Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Automatic headlight control with LED separate daytime running light and entry and exit lighting

Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Basic comfort equipment
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	CLEVER DEU
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats forRS)
Ostatní	Completely foldable front passenger seatbackrest
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	Cornering light and poor weather light
Ostatní	Crossover
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Disc brakes in front, 15-inch
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Drawer under right front seat
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emergency call service,10-year contract duration as of initial delivery, condition: mob. phone network available
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment change
Ostatní	Equipment options subset for France
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors with memory feature, power-folding/adjustable, separately heated
Ostatní	Exterior mirrors: aspherical on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	External, USB type C data socket(s) and charging socket(s) with increased charging performance
Ostatní	Freely programmable instrument cluster Basic
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar

Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	High-beam control
Ostatní	High-Gloss Black Cockpit bezel
Ostatní	Hill Start Assist
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 281 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Italy: Business CL forces PAD,ZCB,PNC
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Preparation for VW Connect and VW Connect Plus
Ostatní	Pure White/Pure White
Ostatní	Reading light in front
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 7

Ostatní	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatní	Rear shock absorption, chassis with increased ride height
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Reflectors in the front doors (for 4-door vehicles also in the rear doors)
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulatingglass
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Small navigation system M&I (Media & Internet package)
Ostatní	Space- and weight-saving spare wheel
Ostatní	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Suspension range 04 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 215/60 R16, low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest

Ostatní	VE: special goodwill 2023 I
Ostatní	Vehicle class differentiation –2GA–
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without exterior ambient lighting
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without interior light in footwell
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without socket

Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without vehicle inlet
Ostatní	Without voice control
Ostatní	Without washer fluid level indicator
Ostatní	Xenon headlamps with LED separate daytime running lights and cornering light

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	16. 04. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Pure White – kód 0Q

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 04. 2026
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

12. Fotky a inzerce









Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.



Záznam 1/2

Foto

Datum pořízení

14. 03. 2026











Záznam 2/2











Foto

Datum pořízení

08. 04. 2026









Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.