

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1117766053
Datum aktivace kuponu:	22. 04. 2026 15:24:09
Platnost do:	22. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVGZZZCSZPY047351

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
999 ccm

Model
TAIGO

Palivo
benzín

Datum výroby
20. 12. 2022

Typ karoserie
kombi

Výkon
81 kW

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	12/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 20. 12. 2022 Stáří vozidla: 3 roky 4 měsíce Barva vozidla: Pure White – kód OQ Vyrobeno pro trh: Francie Strana řízení: levostranné			
2023	02/2023	5 km	 Francie	Záznam tachometru
	10/2023	31 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2025	08/2025	123 000 km	 Francie	Záznam tachometru
2026	02/2026	139 000 km		Záznam tachometru
	02/2026			Fotodokumentace
	03/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj		Ke dni 22. 04. 2026
 Česko – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie		NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven		NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*		NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země		Ke dni: 22. 04. 2026
------	--	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

22. 04. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Taigo
Označení modelu	Taigo 1.0 StyleGT081 TSID7F

Datum výroby	20.12.2022
Kód barvy	0Q
Barva	Pure White
Kód barvy střechy	A1
Barva střechy	black
Kód převodovky	URG
Kód motoru	DLAA
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	81
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Převodovka	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG, note: PR family EDF
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	CS14FZ

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"Johannesburg" 7J x 17, Black, diamond-turned, tires 215/55 R17
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	"Standard Plus" version
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l unit 05C.A
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l/81 kW TSI base engine is TJ4/TC5
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner/lap belt pretensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Tokio" 6.5J x 17, Black, diamond-turned surface
Ostatní	4 doors
Ostatní	6 speakers (passive)
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	A8
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC incl. Autonomous Emergency Braking System and Forward Collision Warning Front Assist
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Assisted Drive Plus
Ostatní	Automatic headlight control with LED separate daytime running light and entry and exit lighting
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)

Ostatní	Axial and vertical adjustable steering column
Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Body-colored bumpers, air intake and radiator grille with chrome trims, rear bumper with chrome trim
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort telephony without external antenna connection with wireless charging
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	Crossover
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Dashboard, black, with PAD – Style, RS, Scout; RS grey stitching
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Decorative trims
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emergency call service,10-year contract duration as of initial delivery, condition: mob. phone network available
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for France
Ostatní	Extended and proactive pedestrian and cyclist protection
Ostatní	Exterior mirror housings painted
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable, folding and heated, w/ front passenger exterior mirror lowering function
Ostatní	Exterior mirrors: aspherical on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	External, USB type C data socket(s) and charging socket(s) with increased charging performance
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front grill with horizontal light strip
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized)
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Hand brake lever handle in leather

Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Chrome trim on rotary light switch, hazard warning light switch, mirror adjustment switch, window lifter switch
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inserts in ArtVelours microfleece
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ200 — vehicle components —
Ostatní	Interior ambient lighting and surround lighting
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel with tiptronic
Ostatní	LED headlamps with variable light distribution
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Lights & Vision package
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment floor
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Matrix beam
Ostatní	Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navigation system "Discover Media" incl. Streaming & Internet
Ostatní	No German text in language code de_VW
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Pamplona manufacturing sequence
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Power steering
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Preparation for VW Connect and VW Connect Plus

Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Pure White/Pure White
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 3
Ostatní	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatní	Rear overhang, medium
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	REAR VIEW CAMERA MID, LED SBBR High
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Semi-automated driving assistance TravelAssist and lane keeping system Lane Assist
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag and interaction airbag in front
Ostatní	Silver-anodized roof rails
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Sports equipment
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartment for Manual under left front seat
Ostatní	Suspension range 39 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 205/55 R17 low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -2F0-

Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 14 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without differential lock
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without voice control

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	10. 08. 2025	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Pure White – kód 0Q

11. Kontrola zabezpečení vozidla




Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.








Informace o provedeném značení skel	22. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/4	Foto
Datum pořízení	21. 02. 2026
















Záznam 2/4

Foto

Datum pořízení

01. 03. 2026























Záznam 3/4






Foto

Datum pořízení

13. 03. 2026

























Záznam 4/4







Foto

Datum pořízení

18. 03. 2026







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.