Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7146146977
Datum aktivace kuponu:	09. 09. 2026 08:38:57
Platnost do:	09. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WVGZZZE2ZPP524060

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Model
ID.5

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
elektřina

Výkon
150 kW

Datum výroby
28. 03. 2023

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	03/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	28. 03. 2023
Stáří vozidla:	3 roky 6 měsíců
Barva vozidla:	Kings Red Metallic – kód P8
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

	05/2023	5 km	Německo	Servisní záznam
	10/2023	14 000 km	Německo	Servisní záznam
2025	06/2025	68 000 km	Německo	Servisní záznam
	08/2025	68 000 km	Německo	Servisní záznam

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 4	
Datum	05/2023
Země	Německo
Stav tachometru:	5 km
Práce (výčet)	Delivery inspection

Číslo záznamu 2 / 4	
Datum	10/2023
Země	Německo
Stav tachometru:	14 000 km
Práce (výčet)	Workshop remark

Číslo záznamu 3 / 4	
Datum	06/2025
Země	Německo
Stav tachometru:	68 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 4 / 4	
Datum	08/2025
Země	Německo
Stav tachometru:	68 000 km
Práce (výčet)	Anti-corrosion warranty

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 09. 09. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 09. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE

ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	ID.5
Označení modelu	ID.5 Pro Perfo 150/77 E1R
Modelový rok	2023
Datum výroby	28.03.2023
Datum prodeje	10.05.2023
Kód barvy	P8
Barva	Kings Red Metallic
Kód barvy střechy	A1
Barva střechy	Black
Kód převodovky	UYX
Kód motoru	EBJA
Výkon(kW)	150
Země	Prodejní program NĚMECKO

Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	E393MN

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Zásobování energii a signál TV pro individuální vestavbu
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Asistent při změně jízdního pruhu
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Centrální ovládací a zobrazovací jednotka	Centrální ovládací jednotka
COC dokumenty	COC-dokument 12
Čelní okno	Mikroklimatické sklo
Dekorační fólie/emblémy	Emblémy
Dělící stěna	Bez dělící stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	"Basis"
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko – lakované
Dodatečné obutí	Dodatečné zimní obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky PIRELLI
Druh náhonu	Zadní náhon
Druh zadních brzd	Bubnové brzdy zadní
Exhalační předpis	Bez exhalačního předpisu
Generátory	Alternátor 60A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hinterachsgewicht	Bez datového rozhraní pro tachograf
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 05
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "10" pro zadní nápravu
Houkačka	S jednotónovou houkačkou
Charisma	MQB charisma/ volba profilu vozu
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamerový systém/Senzorika okolí	S předním a zadním kamerovým systémem a dvěma bočními kamerami
Kennzeichenträger	Nosič SPZ vpředu a vzadu (ECE)
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti

Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Kontrola bezpečnostních pasů	S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu, provedení pro Japonsko
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra pro přední sedadla	Loketní opěrky pro obě přední sedadla
Místo dokončení	Místo dokončení-Mosel
Nabíjecí kabel	Nabíjecí kabel Mód 2 Typ 2 (16A)
Nabíječka baterií	Nabíječka baterií (typ 3)
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a hliníkový zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Osvětlovací paket Ambiente provedení 1
Ovládání řečí / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, sklopná, separátně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Komfortní otevírání zadních dveří (Virtuální pedál) plus Easy Close
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 2
Pohotovostní hmotnost	Pohotová hmotnost Standard
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu plus příprava pro kameru (zadní pohled)
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Převodovka – popis	Převodovka pro elektrický pohon
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – komfortní
Rádia	Rádio
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio

Reproduktory	Digitální sound paket plus Subwoofer
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -5XD-
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic předek)
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Skupiny zemí	Nabíjecí zásuvka Combo 2 (EU)
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce s krytkou
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Stadt / Kreuzungsassistent	Bez chladiče oleje
Stauassistenten / Staupilot	Bez asistenta v zácpě
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Bez stěrače a ostřikovače zadního okna
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, nezávislou sirénou a ochranou proti odtažení
Telefon	Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Climatronic, bez freonů
TV příjem / digitální radiopříjem	Digitální radiopříjem
Typ karoserie	Kupé
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant s alu-dekorem
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie a umělé kůže
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	Dva 3-bodové bezpečnostní pásy a jeden břišní bezpečnostní pás
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" na otisk prstu s dálkovým ovládáním "SZV"
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti

Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek–NĚMECKO
Ostatní	"Avus" – 4 alloy wheels 7J x 17 – tires 225/50 R17
Ostatní	"Bangalore" 6.5J x 17
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	Alloy wheels "ELBRUS" 7Jx18"
Ostatní	Alloy wheels 8J x 20 in front, with 9J x 20 in rear
Ostatní	Anti-theft alarm system
Ostatní	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
Ostatní	Bez systémů pro přístup do vozidla
Ostatní	Bez UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
Ostatní	Businesspaket Amundsen f}r Sportline
Ostatní	Cell module B
Ostatní	Comfort package
Ostatní	Convenience package
Ostatní	DC battery charging (type 3)
Ostatní	Electric motor unit 0EH.A
Ostatní	Electric motor, total system output 150 kW base motor is N06/N07
Ostatní	Environment bonus
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exterior mirrors: aspherical on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	Externí, USB typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
Ostatní	Gear ratio 12.976
Ostatní	Head-up display
Ostatní	High-voltage battery 82 kWh (gross)
Ostatní	Charging cable mode 3, type 2/3, 16 A
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Illuminated door handle recesses
Ostatní	Infotainment package Plus
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED SBBR Low LED
Ostatní	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Ostatní	Parking route memory
Ostatní	Pedals in stainless steel, with play and pause symbols
Ostatní	Reversible mat for variable luggage compartment cargo panel, upper position
Ostatní	Service indicator 2 years (fix) without km, electric vehicle

Ostatní	Software network, version 10
Ostatní	Soukromé tísňové volání
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Tires 235/50 R20 100T/EU in front, tires 255/45 R20 101T/EU in rear (polymer coating in front and rear)
Ostatní	Torque 310 Nm Base motor is N06/N07/N10
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	V2X
Ostatní	VWD model year change
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With special requirements on the steering column lock
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without Fast Lane model

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Kings Red Metallic – kód P8

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	09. 09. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.