

## Výpis z historie vozidla

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 3734745920            |
| Datum aktivace kuponu:            | 01. 07. 2026 13:13:49 |
| Platnost do:                      | 31. 07. 2026 23:59:59 |

## 1. Základní údaje o vozidle

## VIN

WVWZZZ3CZHP028746

**Tovární značka**  
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**  
osobní**Objem**  
1968 ccm**Platnost STK (CZ)**  
15. 04. 2027**Model**  
PASSAT**Palivo**  
nafta**Datum výroby**  
21. 04. 2017**Typ karoserie**  
kombi**Výkon**  
110 kW**Datum 1. registrace**  
04. 05. 2017 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

|      | Datum                                       | Stav tachometru | Země                                                                                      | Popis                         |
|------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2017 | 04/2017                                     | 0 km            |                                                                                           | Vozidlo vyrobeno              |
|      | Datum výroby vozidla:                       |                 | 21. 04. 2017                                                                              |                               |
|      | Stáří vozidla:                              |                 | 9 let 2 měsíce                                                                            |                               |
|      | Barva vozidla:                              |                 | deep black-perletovy efekt – kód C9X                                                      |                               |
|      | Vyrobeno pro trh:                           |                 | Česko                                                                                     |                               |
|      | Strana řízení:                              |                 | levostranné                                                                               |                               |
|      | 05/2017                                     |                 |  Česko   | Přihlášení vozidla v ČR       |
|      | Datum přihlášení vozidla:                   |                 | 04. 05. 2017                                                                              |                               |
|      | Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: |                 | 04. 05. 2017                                                                              |                               |
|      | Doba od výroby po 1. přihlášení:            |                 | Menší než měsíc                                                                           |                               |
|      | Přihlášeno jako:                            |                 | Nové                                                                                      |                               |
|      | Barva vozu při přihlášení:                  |                 | ČERNÁ                                                                                     |                               |
|      | 05/2017                                     |                 |  Česko | Změna majitele                |
|      | 05/2017                                     |                 |  Česko | Změna provozovatele           |
|      | 05/2017                                     |                 |  Česko | Vystavení technického průkazu |
|      | 05/2017                                     | 5 km            |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 07/2017                                     |                 |  Česko | Poškození                     |
|      | 07/2017                                     | 4 000 km        |  Česko | Záznam tachometru             |
|      | 08/2017                                     |                 |  Česko | Poškození                     |
|      | 08/2017                                     | 6 000 km        |                                                                                           | Záznam tachometru             |
| 2018 | 10/2017                                     | 9 000 km        |  Česko | Poškození                     |
|      | 01/2018                                     |                 |  Česko | Poškození                     |
|      | 11/2018                                     | 31 000 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
| 2019 | 11/2019                                     | 50 500 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
| 2020 | 04/2020                                     |                 |  Česko | Poškození                     |
|      | 04/2020                                     | 56 000 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 06/2020                                     | 56 500 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 08/2020                                     | 56 500 km       |  Česko | Inzerce vozidla               |

10/2020

56 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

20. 10. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3131-20-10-0795

10/2020

57 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

10/2020

 Česko

Změna majitele

10/2020

 Česko

Změna provozovatele

11/2020

57 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

12/2020

57 000 km

Záznam tachometru

2021

01/2021

57 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

02/2021

57 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

04/2021

57 000 km

Záznam tachometru

05/2021

57 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

21. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3741-21-05-0551

05/2021

57 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

21. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-471037-21-05-0401

06/2021

57 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

07/2021

57 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

22. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3752-21-07-0513

07/2021

 Česko

Změna majitele

07/2021

 Česko

Změna provozovatele

07/2021

57 000 km

 Česko

Prohlídka vozidla

2022

05/2022

69 500 km

Záznam tachometru

2023

04/2023

78 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

|      |                                                                                                                                                 |            |                                                                                           |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | 04/2023                                                                                                                                         | 78 500 km  |  Česko   | STK                 |
|      | <div>Typ kontroly: Pravidelná<br/>Datum kontroly: 18. 04. 2023<br/>Číslo protokolu: CZ-3766-23-04-1284</div>                                    |            |                                                                                           |                     |
|      | 04/2023                                                                                                                                         | 78 500 km  |  Česko   | Měření emisí        |
|      | <div>Datum kontroly: 18. 04. 2023<br/>Číslo protokolu: CZ-571313-23-04-0684</div>                                                               |            |                                                                                           |                     |
|      | 04/2023                                                                                                                                         |            |  Česko   | Změna majitele      |
|      | 04/2023                                                                                                                                         |            |  Česko   | Změna provozovatele |
|      | 08/2023                                                                                                                                         |            |  Česko   | Změna majitele      |
|      | 08/2023                                                                                                                                         |            |  Česko   | Změna provozovatele |
| 2025 | 04/2025                                                                                                                                         | 110 500 km |  Česko   | STK                 |
|      | <div>Typ kontroly: Pravidelná<br/>Datum kontroly: 15. 04. 2025<br/>Datum příští STK: 15. 04. 2027<br/>Číslo protokolu: CZ-3234-25-04-1094</div> |            |                                                                                           |                     |
| 2026 | 04/2026                                                                                                                                         |            |  Česko | Změna majitele      |
|      | 04/2026                                                                                                                                         |            |  Česko | Změna provozovatele |
|      | 04/2026                                                                                                                                         | 127 000 km |  Česko | Inzerce vozidla     |
|      | 06/2026                                                                                                                                         | 127 000 km |  Česko | Inzerce vozidla     |

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).

- Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

## Pojistná událost

1 / 5.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Datum                     | 07/2017          |
| Země                      | ČR               |
| Výše pojistného plnění    | 13 161 CZK       |
| Evidovaná místa poškození | Není k dispozici |
| Zdroj dat                 | Pojišťovna       |

## Pojistná událost

2 / 5.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Datum                     | 08/2017          |
| Země                      | ČR               |
| Výše pojistného plnění    | 76 883 CZK       |
| Evidovaná místa poškození | Není k dispozici |
| Zdroj dat                 | Pojišťovna       |

## Kalkulace nákladů na opravu

3 / 5

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                     | 10/2017                                                                                                                     |
| Země                      | ČR                                                                                                                          |
| Odhad nákladů na opravu   | 23 000 – 24 000 CZK                                                                                                         |
| Poznámka                  | Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování. |
| Evidovaná místa poškození | Přední čelo, Levá přední strana                                                                                             |
| Stav tachometru           | 9 000 km                                                                                                                    |
| Zdroj dat                 | Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven                                                                                     |



## Pojistná událost

4 / 5.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Datum                     | 01/2018          |
| Země                      | ČR               |
| Výše pojistného plnění    | 2 232 CZK        |
| Evidovaná místa poškození | Není k dispozici |
| Zdroj dat                 | Pojišťovna       |

## Pojistná událost

5 / 5.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Datum                     | 04/2020          |
| Země                      | ČR               |
| Výše pojistného plnění    | 15 019 CZK       |
| Evidovaná místa poškození | Není k dispozici |
| Zdroj dat                 | Pojišťovna       |

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

### Přehled vlastníků a provozovatelů

| Datum od   | Datum do   | Typ          | Právní forma           | Název / Adresa                                                                  | Platné |
|------------|------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 04.05.2017 | 29.10.2020 | Vlastník     | Právnícká osoba / OSVČ | ŠkoFIN s.r.o.<br>Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha<br>IČ: 45805369          | Ne     |
| 04.05.2017 | 29.10.2020 | Provozovatel | Právnícká osoba / OSVČ | ŠkoFIN s.r.o.<br>Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha<br>IČ: 45805369          | Ne     |
| 29.10.2020 | 22.07.2021 | Vlastník     | Právnícká osoba / OSVČ | Ekonomické vozy, s.r.o.<br>Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno<br>IČ: 26886561 | Ne     |

|            |            |              |                        |                                                                                 |     |
|------------|------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 29.10.2020 | 22.07.2021 | Provozovatel | Právnícká osoba / OSVČ | Ekonomické vozy, s.r.o.<br>Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno<br>IČ: 26886561 | Ne  |
| 22.07.2021 | 28.04.2023 | Vlastník     | Právnícká osoba / OSVČ | NTN Precision s.r.o.<br>Pod Kaštany 1515/4, 59401 Velké Meziříčí<br>IČ: 6147542 | Ne  |
| 22.07.2021 | 28.04.2023 | Provozovatel | Právnícká osoba / OSVČ | NTN Precision s.r.o.<br>Pod Kaštany 1515/4, 59401 Velké Meziříčí<br>IČ: 6147542 | Ne  |
| 28.04.2023 | 14.08.2023 | Vlastník     | Právnícká osoba / OSVČ | AURES Holdings a.s.<br>Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha<br>IČ: 1759299     | Ne  |
| 28.04.2023 | 14.08.2023 | Provozovatel | Právnícká osoba / OSVČ | AURES Holdings a.s.<br>Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha<br>IČ: 1759299     | Ne  |
| 14.08.2023 | 16.04.2026 | Vlastník     | Právnícká osoba / OSVČ | COFIDIS a.s.<br>Bucharova 1423/6, Stodůlky, 15800 Praha<br>IČ: 27179907         | Ne  |
| 14.08.2023 | 16.04.2026 | Provozovatel | Fyzická osoba          | -                                                                               | Ne  |
| 16.04.2026 | -          | Vlastník     | Fyzická osoba          | -                                                                               | Ano |
| 16.04.2026 | -          | Provozovatel | Fyzická osoba          | -                                                                               | Ano |

## 6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

### ⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

| Zdroj                                                                                                            | Ke dni 01. 07. 2026               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  Česko – Policie               | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Slovensko – Policie           | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko – Policie           | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Kanada – Policie              | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko – Databáze pojišťoven | NE – není evidováno jako odcizené |

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

## 8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

### ⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

| Země  | Ke dni: 03. 07. 2026 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE – není evidováno  |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 03. 07. 2026 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING                     | NE           |
| Ayvens (dříve ALD)               | NE           |
| BMW_FS                           | NE           |
| CASH Partners s.r.o.             | NE           |
| CASH4CAR                         | NE           |
| COFIDIS                          | NE           |
| ČSOB Leasing, a.s.               | NE           |
| D.S. Leasing, a.s.               | NE           |
| ESSOX LEASING                    | NE           |
| GMAC                             | NE           |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Home Credit CZ           | NE |
| Home Credit SK           | NE |
| IMPULS-Leasing           | NE |
| Leasing České Spořitelny | NE |
| Mercedes-Benz            | NE |
| MONETA Auto              | NE |
| MONETA Leasing           | NE |
| Oberbank Leasing         | NE |
| Raiffeisen Leasing       | NE |
| Toyota FS Czech          | NE |
| UniCredit Leasing        | NE |
| UNILEASING a.s.          | NE |
| VEXCAR                   | NE |
| VWFS                     | NE |
| ZASTAV TO                | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava      | NE |

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vozidlo          | VOLKSWAGEN PASSAT(3G545X) 2.0 TDI 110kW BMT Highline Variant |
| Motor            | 1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW                                    |
| Palivo           | nafta                                                        |
| Spotřeba l/100km | 4,8 / 3,7 / 4,1                                              |
| Převodovka       | manuální; 6 převodových stupňů                               |

### Standardní vybavení

#### Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkačů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu a vzadu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 9

Program stabilizace přívěsu

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

#### Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média – CD

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 6,5, dotyková obrazovka a 2

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

#### Komfort

Automatická klimatizace ovládání klimatizace ze zadních sedadel , počet klimatizovaných zón: 3

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce, pro zadní sedadla s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

#### Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken, na bocích vozu a na náraznících

Plnohodnotné rezervní kolo s ráfkem z lehké slitiny

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

#### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

#### Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 3, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální, nastavení bederní opěrky – dvojsměrná elektrická, naklápění sedáku – manuální, nastavení stehenní opory – manuální, vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Potahy sedadel v kůži Nappa

Exteriér

Perleťový lak

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolavacky.cz](http://Svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce      | Datum vyhlášení | Detail                    |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| brzdy / podvozek    | 22. 02. 2020    | <a href="#">Více info</a> |
| karoserie / zranění | 19. 07. 2019    | <a href="#">Více info</a> |

|                    |              |                           |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| havárie / podvozek | 15. 12. 2017 | <a href="#">Více info</a> |
| airbag / zranění   | 01. 04. 2017 | <a href="#">Více info</a> |

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla       | deep black-perletovy efekt – kód C9X |
| Barva při první registraci v CZ | Černá                                |

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Informace o provedeném značení skel | 01. 07. 2026 |
| Značení skel                        | NE           |

## 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Země  | Databáze               |
| Česko | Státní registr vozidel |

### Technický popis – základní

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Druh vozidla                        | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
| Druh vozidla doplnění               | KOMBI            |
| Datum první registrace vozidla      | 04.05.2017       |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 04.05.2017       |
| Tovární značka                      | VW               |
| Obchodní označení                   | PASSAT           |
| Kategorie vozidla                   | M1               |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Výrobce vozidla                   | VOLKSWAGEN |
| Výrobce motoru                    | VOLKSWAGEN |
| Typ motoru                        | CRL        |
| Palivo                            | Nafta      |
| Maximální výkon (kW)              | 110        |
| Při otáčkách (ot/min)             | 3500       |
| Zdvihový objem (ccm)              | 1968       |
| Emisní třída                      | EURO 6B    |
| Barva karoserie                   | ČERNÁ      |
| Maximální rychlost (km/h)         | 218        |
| Maximální hmotnost povolena (kg)  | 2100       |
| Maximální hmotnost přípustná (kg) | 2100       |

#### Technický popis – rozšířený

|                                                      |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet míst celkem                                    | 5                                                                                                                                                         |
| Počet míst k sezení                                  | 5                                                                                                                                                         |
| Počet náprav – z toho poháněných                     | 2 – 1 PŘEDNÍ                                                                                                                                              |
| Délka celková (mm)                                   | 4767                                                                                                                                                      |
| Šířka celková (mm)                                   | 1832                                                                                                                                                      |
| Výška celková (mm)                                   | 1462                                                                                                                                                      |
| Rozvor (mm)                                          | 2786                                                                                                                                                      |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)           | 1080/1080                                                                                                                                                 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)           | 1070/1070                                                                                                                                                 |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)   | 2000/2000                                                                                                                                                 |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750/750                                                                                                                                                   |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)            | 4125/4125                                                                                                                                                 |
| Ráfky náprava 1                                      | 7JX17 ET40                                                                                                                                                |
| Pneumatiky náprava 1                                 | 7JX17 ET40; 215/55 R17 94V                                                                                                                                |
| Ráfky náprava 2                                      | 7JX17 ET40                                                                                                                                                |
| Pneumatiky náprava 2                                 | 215/55 R17 94V                                                                                                                                            |
| Brzdy provozní                                       | NE                                                                                                                                                        |
| Brzdy parkovací                                      | NE                                                                                                                                                        |
| Hluk stojícího vozidla (db)                          | 72                                                                                                                                                        |
| Při otáčkách (ot/min)                                | 2375                                                                                                                                                      |
| Hluk za jízdy (db)                                   | 72                                                                                                                                                        |
| Spotřeba předpis                                     | 2015/45W                                                                                                                                                  |
| Spotřeba paliva (l/100km)                            | 4,9/3,9/3,9                                                                                                                                               |
| Další záznamy                                        | VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #11: MAX 4887 #13: MAX 1516; #F.1/F.2 (*36): S PŘÍVĚSEM: +25 KG #N (*37): S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2: +60 KG #ROZCHOD: NÁPRAVA 2: |

MAX.1570 MM|NÁPRAVA 1: MAX.1586 MM|#N1-N2): 215/55  
R17 94V 6,5JX17 ET41;|215/60 R16 95V 6,5JX16  
ET42;|215/60 R16 95V 6,5JX16 ET41|VOZIDLO PLNÍ  
POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB., 19.2.2018 ORV  
UAS523195 ULOŽENO U SPISU VOZIDLA Č.J. S-MHMP  
269935/2018 – NÁLEZ

Emise CO2 (g/km)

110

## 14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 08. 2020

Inzerovaný nájezd

56 606 km



Záznam 2/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 08. 2020

Inzerovaný nájezd

56 606 km





Záznam 3/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

26. 10. 2020

Inzerovaný nájezd

57 000 km







Záznam 4/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

26. 10. 2020

Inzerovaný nájezd

57 000 km





Záznam 5/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

27. 11. 2020

Inzerovaný nájezd

57 000 km



Záznam 6/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

31. 01. 2021

Inzerovaný nájezd

57 000 km



Záznam 7/18

Foto



Datum pořízení inzerátu

01. 02. 2021

Inzerovaný nájezd

57 000 km







Záznam 8/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

02. 06. 2021

Inzerovaný nájezd

57 000 km



Záznam 9/18

Foto



Datum pořízení inzerátu

20. 06. 2021

Inzerovaný nájezd

57 000 km







Záznam 10/18

Foto



Datum pořízení inzerátu

24. 06. 2021

Inzerovaný nájezd

57 000 km





#### Záznam 11/18

#### Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

27. 07. 2021

Barva vozidla:



černá

Stav tachometru:

57 089 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození



Záznam 12/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

01. 04. 2023

Inzerovaný nájezd

78 641 km





Záznam 13/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

02. 04. 2023

Inzerovaný nájezd

78 641 km





#### Záznam 14/18

#### Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 04. 2026

Inzerovaný nájezd

126 894 km

#### Záznam 15/18

#### Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 04. 2026

#### Záznam 16/18

#### Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 04. 2026

Inzerovaný nájezd

126 894 km

| Záznam 17/18            |  | Foto         |
|-------------------------|--|--------------|
| Datum pořízení inzerátu |  | 23. 06. 2026 |
| Inzerovaný nájezd       |  | 126 894 km   |

| Záznam 18/18            |  | Foto         |
|-------------------------|--|--------------|
| Datum pořízení inzerátu |  | 30. 06. 2026 |
| Inzerovaný nájezd       |  | 126 894 km   |

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.