

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9485935201
Datum aktivace kuponu:	23. 04. 2026 09:38:00
Platnost do:	23. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZ3HZNE507535

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Výkon
110 kW

Model
ARTEON

Objem
1968 ccm

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
27. 04. 2022


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	04/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 27. 04. 2022 Stáří vozidla: 3 roky 11 měsíců Barva vozidla: Kingfisher Blue Metallic – kód L4 Vyrobena pro trh: Belgie Strana řízení: levostranné			
2023	06/2023	20 000 km	 Belgie	Záznam tachometru
	12/2023	33 500 km	 Belgie	Záznam tachometru
2024	12/2024	55 500 km	 Belgie	Záznam tachometru
2026	04/2026	85 500 km		Záznam tachometru
	04/2026			Fotodokumentace

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

 **Důležité upozornění**

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 23. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Arteon
Označení modelu	Arteon SB ELE GT110 TDIM6F
Datum výroby	11.04.2022

Kód barvy	L4
Barva	Kingfisher Blue Metallic
Kód barvy střechy	L4
Barva střechy	Kingfisher Blue Metallic
Kód převodovky	ULV
Kód motoru	DTSA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program BELGIE
Iso název země	Belgie
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3H933X

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	12-V outlet and 2 USB ports in rear compartment
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4-cyl. turbo diesel 2.0l/110kW(4V) TDI CR; b.eng. T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Acoustics package "Standard"
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC incl. speed limiter
Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	AGCC
Ostatní	Air Care Climatronic 3 zone automatic climate control with enhanced air filterwith activated carbon
Ostatní	air conditioning "Climatic"
Ostatní	AirStop® tires 245/45 R18, rolling resistance class A
Ostatní	Alloy Wheels "SUPERNOVA" Anthrazite Metallic, bright machining, 8,5J x 21", 4 pcs
Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side

Ostatní	Audi Sport cast alloy wheels, 10-spoke Y-style, Glossy Black, diamond-turned, 8J x 18 with 245/40 R18 tires
Ostatní	Automatic headlight control with LED separate daytime running light and entry and exit lighting
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 0
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Centers and insides of seat side bolster in leather "Vienna"
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts in ornamental wood "Zebrano" for dashboard and door trim panels
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
Ostatní	Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation, including knee airbag on driver side
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	Easy Open & Close – sensor controlled luggage compartment opening and closing with remote unlocking
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic restriction of top speed
Ostatní	Emergency call service, 10-year contract duration as of initial delivery, condition: mob. phone network available
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for Belgium
Ostatní	Ext. mirrors, power-folding, auto-dimm. on driver side, surround lighting and front pass. ext. mirror lowering funct.
Ostatní	External, USB type C, only data socket(s)
Ostatní	First aid kit, warning triangle and safety vest
Ostatní	Front and rear scuff plates in stainless steel
Ostatní	Front seats with power adjustment, ergoComfort seat on driver side, with mem. feature a. convenience entry funct.
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Fuel tank with a volume of 66 l
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Heated windshield washer nozzles
Ostatní	High-beam control
Ostatní	Hill Start Assist

Ostatní	Chrome trim on rotary light switch, hazard warning light switch, mirror adjustment switch, window lifter switch
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Information kit in Flemish/French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 350 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points for mounting of 2 child seats on rear bench seat, also for i-Size child seats
Ostatní	Kingfisher Blue Metallic/Kingfisher Blue Metallic
Ostatní	Labels in German
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather package Nappa
Ostatní	Leather-wrapped multi-function sports steering wheel
Ostatní	LED entry/warning lights in front doors
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	LED rear combination lamp, variable lighting functions
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	Lights & Vision package "Plus"
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Lower side trims in chrome
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Mass damper for steering wheel, 36 Hz
Ostatní	Mobile phone interface "Comfort" with inductive charging feature
Ostatní	Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No German text in language code de_vw
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard

Ostatní	Pedestrian monitoring and re-active hood
Ostatní	Power-adjustable lumbar supports in front, massage feature on driver side
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Preparation for We Connect and We Connect Plus
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Proactive occupant protection system
Ostatní	Progressive steering
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Selection
Ostatní	Semi-automated driving assistance TravelAssist and lane keeping system Lane Assist
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Space- and weight-saving spare wheel
Ostatní	Spaceback
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard curb weight range
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard engine starter
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Suspension range 45 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Pressure Monitoring System
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Trailer hitch

Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Belgium
Ostatní	UK: package for CL forces PDA,7W2,WD4,UI4,QV3,PAH
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear bench seat, asymmetric split folding backrest, with center armrest and load-through hatch
Ostatní	Variant
Ostatní	Vehicle class differentiation -3H0-
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Voice control
Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With electronic steering column lock
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without differential lock
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without front passenger seat control
Ostatní	Without garage door opener
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without child seat

Ostatní	Without integrated toll system
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info
motor / požár	16. 04. 2022	Více info
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Kingfisher Blue Metallic – kód L4

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

23. 04. 2026

Značení skel

NE

12. Fotky a inserce





Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.







Záznam 1/1





Foto







Datum pořízení

12. 04. 2026









Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.