

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1450998231
Datum aktivace kuponu:	22. 04. 2026 15:16:49
Platnost do:	22. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZCDZNW210434

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
30. 05. 2022

Model
GOLF

Výkon
85 kW

Typ karoserie
kombi

Objem
1968 ccm

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	05/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 30. 05. 2022 Stáří vozidla: 3 roky 10 měsíců Barva vozidla: Pure White – kód 0Q Vyrobena pro trh: Francie Strana řízení: levostranné			
	06/2022	20 km	 Francie	Záznam tachometru
2023	05/2023	24 500 km	 Francie	Záznam tachometru
2024	04/2024	56 500 km	 Francie	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 22. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 22. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 04. 2026
AGRO LEASING	NE

Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Golf VIII
Označení modelu	Golf 2.0 Life DT085 TDIM6F
Datum výroby	30.05.2022
Kód barvy	0Q
Barva	Pure White

Kód barvy střechy	OQ
Barva střechy	Pure White
Kód převodovky	UWU
Kód motoru	DTRD
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	85
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	CD132X

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	2x USB in front, 2x USB in rear (middle-console), 1x USB in rear-view mirror
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Norfolk" 7J x 16
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l TDI, 85 kW
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 05L.C
Ostatní	6+1 speakers
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	A8
Ostatní	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC stop & go
Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Automatic headlight control with LED separate daytime running light and entry and exit lighting
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 420 A (70 Ah)
Ostatní	Black trims on the side windows

Ostatní	Body-colored rear spoiler
Ostatní	Brake control system for vehicles without electric drive (ESC and electromechanical brake booster)
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Car2X
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking system Keyless Go without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic (3-zone) with air conditioning control panel in rear
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats for RS)
Ostatní	Comfort telephony without external antenna connection with wireless charging
Ostatní	Crossover
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic restriction of top speed
Ostatní	Emergency call service, 10-year contract duration as of initial delivery, condition: mob. phone network available
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for France
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors with memory feature, power-folding/adjustable, separately heated
Ostatní	Exterior mirrors: aspherical on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	FPK Display
Ostatní	FR: Assignment
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Highway light
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Chrome package

Ostatní	Illuminated door handle recesses
Ostatní	Illuminated vanity mirrors in sun visors
Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 281 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	IQ.Drive assistance systems package
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	License plate carrier in front and rear (ECE)
Ostatní	Lights & Vision package
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Optional infotainment system (MIB3)
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking brake
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Preparation for VW Connect and VW Connect Plus
Ostatní	Pure White/Pure White
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 1
Ostatní	Rear fog light on one side, back-up light on both sides
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Selection
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulatingglass
Ostatní	Side Assist
Ostatní	Small navigation system M&I (Media & Internet package)
Ostatní	Space- and weight-saving spare wheel
Ostatní	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard curb weight range
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard engine starter
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 205/55 R16 91V
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country France
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	Vehicle class differentiation -5HO-

Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in front and rear
Ostatní	Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister with SCR
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without after-sales service action DCC shock absorbers
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without headlamp washer system, without washer fluid level indicator
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without interior light in footwell
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without locking and starting systems
Ostatní	Without mode 3 charging cable
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for rotating beacon/siren combination
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat

Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without voice control

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info
motor / požár	16. 04. 2022	Více info
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Pure White – kód 0Q

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 04. 2026
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.