



# OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

**Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných**



Číslo OSVĚDČENÍ: **CR-M030-17-0005607**  
Datum a čas vystavení: **30.11.2017 10:12:59**

## Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

VIN (identifikační číslo vozidla): **WF0SXXGBWSET49342**  
Tovární značka: **FORD**  
Model vozidla: **S-MAX**  
Rok první registrace dle tech. průkazu: **2014**  
Stav tachometru: **146 125**

## Výsledek kontroly vozidla

### Kontrola stavu tachometru:



**Kontrola stavu tachometru:**

Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:

- pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena. Pro vyloučení rizika stočení tachometru vyžadujte ještě např. servisní knihu.
- pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.
- pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (3 roky) a zadaného stavu tachometru (146 125 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů:

**48 700 km/rok**

### Kontrola odcizení, financování, VIN:



**Kontrola odcizení:**

Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR.

**Kontrola financování (leasing):**

Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na [www.cebia.cz/overeni](http://www.cebia.cz/overeni)

**Kontrola VIN:**

VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla.

### Kontrola roku výroby:



**Kontrola roku výroby:**

Rok výroby vozidla dle Cebia je: **2014**

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVİN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VİNTEST. Více o těchto službách na [www.cebia.cz](http://www.cebia.cz). Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

**Cebia, spol. s r.o.**  
BB Centrum, budova Alpha  
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4  
Tel.: 222 207 207  
IČ - 18628443, DIČ - CZ18628443

## SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

### ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

Kontrola stavu tachometru,  
servisních záznamů, poškození

[www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-M030-17-0005607/5732](http://www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-M030-17-0005607/5732)



### PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

Kontrola odcizení, registrace  
a odhlášení vozidla v zahraničí

[www.cebia.cz/PROVIN](http://www.cebia.cz/PROVIN)



### DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

Kontrola originality VIN a štítků

[www.cebia.cz/VİNTEST](http://www.cebia.cz/VİNTEST)

